NV, D3.4

Tilhører Undergrunnskartverket
Må ikke fjernes

NV, D4

OSLO KOMMUNE

GEOTEKNISK KONTOR

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor
KINGOS GT. 22, OSLO 4
Telf. 35 59 60

RAPPORT OVER:

KLOAKKTUNNEL LYSAKER-MAJORSTUA

R-1065-21 7. mai 1982.

Del 21: Geoteknisk undersøkelse ved Gråbrødreveien.

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side

BILAGSFORTEGNELSE 0
SAMMENDRAG 1
INNLEDNING 3
GRUNNFORHOLD 4
MÅLERESULTATER 4
Poretrykk, horisontaldeformasjoner og setninger på hus 4
Området nærmest tunnelen 5
Området nord-vest for Gråbrødrevn. 3 6
Området syd for Gråbrødrevn. 15 8
Horisontaldeformasjoner 9
FREMTIDIGE SETNINGER 9
Grunnlag for beregninger 9
Området nærmest tunnelen 10
Områdene nord-vest for Gråbrødrevn. 3 og syd for Gråbrødrevn. 15 12
SETNINGSSKADER 12
UTBEDRING AV SETNINGSSKADER 13

Bilag 0: Beskrivelse av bormetoder og laboratorieundersøkelser
" 102: Setningsmålinger, Ullernchausséen 59
" 103: " " , " " 63
" 104: " " , " " 65
" 105: " " , Th. Kittelsens vei 7
" 106: " " , " " " 14 og 16
" 107: " " , Gråbrødreveien 3
" 108: " " , " 5
" 109: " " , " 7 og 9
" 110: " " , " 11 og 13
" 111: " " , " 15
" 112: " " , " 30
" 113: " " , St. Georgs vei 6
" 114: " " , " 20
" 115: " " , " 22
" 116: Poretrykksmålinger, Pz12 A og B Gråbrødrevn. 32
" 117: " " , " 13 A,B,C,D og E Gråbrødrevn. 7
" 118: " " , " 14 og 22 St. Georgs vei 20 og 9
" 119: " " , " 18 A og B Th. Kittelsens vei 14 og 16
" 120: " " , " 19 og 20 Gråbrødrevn. 1 og 3
" 121: " " , " 21 A,B og C Gråbrødrevn. 9
" 122: Resultater fra helningsmålinger
" 123: Profil langs tunneltraséen v/Gråbrødrevn.
" 124: Oversikt over nedsatte instrumenter
" 125: Oversikt over løsmassemektighet
" 126: Spenningsdiagram
" 127: Setningskurver (lineær skala)
" 128: " " (log-skala)
" 129: Setningsmålinger, oversikt

SAMMENDRAG

Hovedkloakktunnelen fra Majorstua til Lysaker passerer under Gråbrødreveien på Nedre Ullern. Det er her lokalt registrert store poretrykkfall og betydelige terrengsetninger som har ført til setninger og skjevsetninger på flere hus.

Dybdene til fjell i området er registrert til maksimalt 25 m og løsmassene består, under noen meter tørrskorpe og fast leire, hovedsakelig av kvikkleire som er konsentrert i en 30-40 m bred dyprenne langs Gråbrødreveien.

I foreliggende rapport er det redegjort for resultater fra måleprogram av både nyere og eldre dato.

Ved gjennomgang av resultatene har vi funnet det hensiktsmessig å dele det aktuelle området inn i mindre områder. Et område nærmest tunnelen omfatter Gråbrødreveien 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 som alle ligger i ovennevnte dyprenne. De to øvrige områder ligger h.h. vis nord-vest for Gråbrødrevn. 3 og syd for Gråbrødrevn. 15.

Alle måleresultater både for setninger og poretrykk er medtatt i rapporten. Bilag 129 er et sammendrag av setningsmålingene.

I området nærmest tunnelen er antakelig poretrykket helt borte nærmest fjellet i størstedelen av området.
I dette området er det registrert setninger på opptil 46 cm som følge av drenasje til tunnelen. I rapporten er det redegjort for setningsutviklingen for hvert enkelt hus i området.

Også utenfor områdene nærmest tunnelen er det registrert noe poretrykkfall og setninger som kan tilskrives tunnelen. Påvirkningen fra tunnelen avtar imidlertid raskt utenfor området nærmest tunnelen. De fleste målinger i disse områdene ble igangsatt først i løpet av siste år. Vi har derfor ikke kunnet trekke generelle og bastante konklusjoner når det gjelder evt. drenasje til tunnelen i disse områdene.

I et eget avsnitt om setningsskader er setningenes størrelse klassifisert ut fra skjevsetninger og de helninger dette har medført. Bare ett hus i området nærmest tunnelen, nemlig Gråbrødreveien 3, har fått en helning (8 %) som overskrider den empiriske grense som tilsier store sprekkskader.

Dels ut fra teoretiske beregninger og dels ut fra ekstrapolasjon av måleresultatene må en påregne relativt betydelige setninger også i årene framover. Fram til år 2000 forventes setningene å øke med 30-35 % og fram til år 2020 med 35-45 % i forhold til dagens setninger.

I rapportens siste del har vi gått gjennom prinsipper for utbedring av skader og tiltak for å forhindre framtidige skader. Det er ikke foretatt bygningsmessig registrering av skader og beregning av kostnader til utbedring. Heller ikke er juridiske spørsmål og spørsmål vedr. erstatningsform vurdert. Dette må foretas i forbindelse med de forestående konkrete utbedringstiltak for hus i området nærmest tunnelen. For disse husene synes det mest nærliggende å foreta utbedring av skader, evt. med oppretting der helninger må skape større ulemper. Dernest å være forberedt på å utføre senere vedlikehold 1-2 ganger for å ta hånd om evt. skader p.g.a. framtidige setninger.

Geoteknisk kontor

O. Tokheim

/ A. Robsrud

INNLEDNING

I henhold til rekvisisjon nr. 3118-B av 2. feb. 1982 fra Oslo vann- og kloakkvesen har geoteknisk kontor foretatt geotekniske vurderinger vedr. setningsforhold ved Gråbrødreveien på Nedre Ullern.

Det er på et lokalt parti registrert stort poretrykksfall, store setninger av terreng og bygninger og betydelige skjevsetninger og skader på enkelte hus. Det har skjedd flere vannledningsbrudd, trolig på grunn av terrengsetningene. Hovedvannledningen som ligger der løsmassemektigheten er stor, setter seg sammen med terrenget, stikkledninger som krysser dyprennen, blir dermed utsatt for strekk.

Hovedkloakktunnelen til Asker krysser under Gråbrødreveien 7-9, og med en overdekning på ca 10 m fjell og ca 20 m løsmasser. Det er ingen tvil om at poretrykkfall og setninger nærmest krysningspunktet skyldes drenasje av grunnvannet til tunnelen.

Før tunnelarbeidene ble igangsatt var det utført betydelige geotekniske og geologiske undersøkelser langs tunneltraséen. Det henvises bl.a. til R-1065 del 1-8 fra 1971 til 1973. Det ble også satt i gang registrering av setninger og poretrykk flere steder i god tid før anleggsarbeidene.

I desember 1980 ble det igangsatt ytterligere en omfattende geoteknisk undersøkelse. Denne har munnet ut i en såkalt "datarapport", R-1065-20 av 27. mars 1981, som inneholder blant annet en grundig beskrivelse av grunnforholdene med opplysninger om dybder til fjell og løsmassenes art og beskaffenhet. Forøvrig ble det i forbindelse med nevnte undersøkelse installert en del nye poretrykksmålere, setningsmålere og inklinometerkanaler. Målinger på disse har nå pågått i ca. ett år. I foreliggende rapport inngår også måleresultater fra eldre måleprogram. Rapporten omfatter dermed resultater fra alle undersøkelser og målinger som er utført til nå.

Hensikten med foreliggende rapport er å belyse de inntrufne og pågående setninger for derved å kunne vurdere eventuelle hensiktsmessige utbedringstiltak for setningsskadede bygninger i området. Videre gir rapporten grunnlag for å vurdere størrelsen av fremtidige setninger på enkelte bygninger. Tiltak som kan stoppe eller redusere setningene er også angitt. Undersøkelsen har også tatt sikte på å klarlegge hvor stort område som er influert av drenasje til tunnelen.

Konkrete utbedringstiltak for setningsskadede hus vil avhenge av skadenes omfang og størrelsen på de fremtidige setningene. Foreligende rapport tar først og fremst sikte på å framskaffe et grunnlag for vurdering av konkrete tiltak. Utbedringstiltak er diskutert generelt, mens vi regner med at tiltak rettet mot de enkelte bygninger må bli tatt opp særskilt. I den sammenheng vil en bygningsmessig gjennomgang med registrering og vurdering av inntrufne skader stå sentralt.

GRUNNFORHOLD

Grunnforholdene er som allerede nevnt beskrevet i rapport R-1065-20, og omtales derfor her bare i grove trekk. Det henvises til bilag 125 som bl.a. inneholder dybdekart for løsmasser.

Dybden til fjell ved Gråbrødreveien varierer fra fjell i dagen til 24,9 m som største registrerte dybde. Fjellforløpet i området er meget kupert og stedvis meget steilt. Løsmassemektigheten er størst i en 30-40 m bred renne som løper i nord-vestlig retning og lengst i nord følger Gråbrødreveien. Lengst i nord, ved Ullernchausséen, og lengst i syd, ved Lilleakerbanen, utvider løsmasserennen seg til partier med jevnt stor dybde til fjell.

Løsmassene i nevnte renne er stort sett ensartede med ca 3 meter tørrskorpe over leire med fasthet varierende i området bløt til middels fast. Under ca 8 meters dybde finnes stort sett kvikk eller meget sensitiv leire.

MÅLERESULTATER

Portrykk, horisontaldeformasjoner og setninger på bygninger.

Ved vurdering av måleresultater og av setningsforhold finner vi det hensiktsmessig å dele området som kan være påvirket av tunnelen, inn i mindre områder med felles trekk. For det første kan det mest interessante området avgrenses til dyprennen som er inntegnet på bilag 1, og til steder hvor det er mer enn 5-10 m løsmasser over fjell. Der hvor det er mindre dybder antas massene å være mindre utsatt for drenasje, samtidig som toppmassene er fastere og mindre setningsømfintlige.

I beskrivelsen inngår området nærmest tunnelen, avgrenset av Gråbrødrevn. 3 i nord og Gråbrødrevn. 15 i syd. Tunnelen passerer midt under dette området som naturlig nok er sterkest berørt.

I området nordvest for Gråbrødrevn. 3 er drensvirkningen liten og avtar i større avstand fra tunnelen. Det samme kan sies om området syd for Gråbrødrevn. 15.

Alle setningsmålinger på bygninger er utført av Nerdrums Oppmåling, horisontaldeformasjoner i inklinometerkanaler er målt av Norges Geotekniske Institutt, og alle andre målinger er utført av geoteknisk kontor.

Der hvor det har påløpt setninger av betydning har disse påløpt meget ujevnt. I en toårsperiode fra mars 1978 til mai 1980 har det f.eks. for en rekke boliger overhodet ikke vært registrert bevegelse til tross for hyppige målinger. Se f.eks. bilag 108 (Gråbrødreveien 5). Både før og etter nevnte tidsrom har det

imidlertid vært registrert betydelige setninger. Vi har ikke kunnet finne noen rimelig forklaring på at setninger kan påløpe så ujevnt. Heller ikke de omfattende undersøkelsene siste år, samt det utvidete måleprogrammet, har kunnet forklare de tidligere måleresultatene. Fra ultimo 1980 har setningene påløpt relativt jevnt og med moderat hastighet. Det er nærliggende å tenke seg muligheten av at det kan ha forekommet feil ved tidligere målinger, spesielt i nevnte periode fra 1978 til 1980. Det aktuelle oppmålingsfirmaet har imidlertid avvist en slik mulighet.

En samlet oversikt over setninger, skjevsetninger og setningshastighet siste år er gitt i bilag 129.

Området nærmest tunnelen, strekker seg fra og med Gråbrødreveien 3 til og med Gråbrødreveien 15. Her er poretrykket praktisk talt borte ved fjell. Høyere oppe i leirmassene er poretrykket også redusert, og viser en langsomt fallende tendens. På bilag 116, 117 og 121 er poretrykkmålinger for Pz 12, 13 og 21 fremstilt. Som der fremgår av bilag 117 er poretrykket i Pz 13 målt siden 1973, og man ser at poretrykket falt ca. 14 t/m2 ved fjell i løpet av et par dager i august 1975. Dette skjedde da tunnelen ble drevet under dette området.

På 3 av de i alt 5 bygningene i området er det foretatt nivellement helt tilbake fra 1973. Største målte setning pr. januar 1982 er ca. 46 cm (Gråbrødrevn. 5), mens største setning på Gråbrødrevn. 15 bare er ca. 13 cm. Størst setning i løpet av siste år er også registrert ved Gråbrødrevn. 5, i størrelse 2-3 cm. Største skjevsetning, dvs. differens mellom største og minste setning er ca 11 cm (Gråbrødrevn. 3).

Bilag 107 viser setningsforløpet for Gråbrødreveien 3. Nivellement på bolter i grunnmuren er utført siden nov. 1973, men det er først registrert setninger etter at tunnelen ble boret i 1975. Totalsetningene i hjørnene på dette huset er pr. januar 1982 målt til h.h. vis 200, 250, 273 og 315 mm. Dette gir den største differenssetningen som er registrert i dette området, nemlig 115 mm. Siste år er det registrert 15 mm setning på det hushjørnet som har fått mest setninger. Dette er i samsvar med det som nå synes å være en gjennomsnittlig setningshastighet for huset ut fra en utjevnet setningskurve (15-20 mm). Disse opplysningene framgår også av bilag 129.

Bilag 108 viser setningsforløpet for Gråbrødreveien 5 siden 1973. Setningene begynte også her å gjøre seg gjeldende først etter at tunnelen ble boret i 1975, og totalsetninger er i jan. 1982 målt i området 370-462 mm. Dette er de største totale setninger som er registrert i området. Differensesetningene utgjør nå 92 mm, dvs. noe mindre enn for Gråbrødrevn. 3.

Det ble i jan. 1981 gravd ned en setningsplate (I) på frostfritt nivå i nærheten av bolt nr. 4 ved Gråbrødrevn. 5. Dette ble gjort for å registrere terrengsetningene uavhengig av husets setninger. Resultatet av disse målingene er inntegnet på bilag 108 og viser at terrenget fra jan. 1981 til jan. 1982 har satt seg ca. 32 mm mens bolt 4 i husets grunnmur har satt seg noe mindre (ca 23 mm). Gjennomsnittlig (utjevnet) setningshastighet for huset er imidlertid 30-35 mm pr. år i samsvar med måling på terreng.

Bilag 111 viser setningsforløpet for Gråbrødrevn. 15 siden 1973. Fra 1975, da tunnelen ble boret, er totalsetningene målt til 110-130 mm, dvs. differensesetning på bare 20 mm. Her er det målt opptil 18 mm setning siste år, mens gjennomsnittlig (utjevnet) setningshastighet er noe mindre, ca. 12-15 mm pr. år.

Bilag 109 og 110 viser måleresultater for Gråbrødreveien 7, 9, 11 og 13. Målinger ble her igangsatt først i desember 1980, slik at de totale setninger ikke er kjent. Bilag 129 viser imidlertid en årssetning på 13-15 mm, inkl. også årssetning på en setningsplate i terrenget ved Gråbrødrevn. 9. Årssetningen er dermed mye mindre enn for Gråbrødrevn. 5, og i underkant av hva som er målt for Gråbrødrevn. 3 og 15. Det er dermed grunn til å anta at Gråbrødrevn. 7-13 har fått totalsetninger i området 15-30 cm.

I området nord-vest for Gråbrødrevn. 3 er det nedsatt piezometere (poretrykkmålere) på 3 steder som vist på bilag 124 og med måleresultater på bilag 119 og 120. Ingen av disse målerne ble nedsatt før tunnelen ble drevet, slik at opprinnelig poretrykk og variasjoner i dette ikke kan fastslås med sikkerhet. Dette området ligger øverst i dalføret langs Gråbrødreveien, og poretrykket kan meget vel tenkes å ha vært påvirket av drenasje til dyprennen også før tunnelen ble drevet. Poretrykket, spesielt nær fjell, kan også meget gjerne tenkes å ha utvist betydelige sesongvariasjoner avhengig av tilsig av vann. Lengst i vest grenser området mot dalføret med Mærradalsbekken, en dyprenne som også kan virke drenerende på tilstøtende områder.

Poretrykkmålerene ved fjell har vist betydelige sesongvariasjoner med trykk som tilsvarer en grunnvannstand varierende i området fra terrengnivå til 5-6 m under terreng.

Måler Pz. 20 står bare 20-30 m nord-vest for Gråbrødreveien 3 og i en avstand av knapt 40 m fra Pz 12 hvor poretrykket praktisk talt er borte ved fjell. Ved nevnte måler er det registrert en vannstand maksimalt 5 m under terreng. Dette er bemerkelsesverdig høyt og tyder på at drenasjevirkningen fra tunnelen avtar raskt nord-vest for Gråbrødrevn. 3.

Setninger er registrert på 5 hus i dette området, men bare for Ullernchausséen 59 er det foretatt målinger siden 1973. Resultatet er vist på bilag 102. Det er ikke registrert noen setninger på Ullernchausséen 59 før tunnelen ble boret i 1975. Totalsetningene i oktober 1981 er målt til 55 mm, og med ubetydelige differensesetninger (6 mm). Setningshastigheten siste år er ganske jevn, ca 7 mm.

Setningsforløpet på Ullernchausséen 59 synes å ha en klar sammenheng med framdriften av tunnelen. Selv om dette ikke kan fastslås ut fra poretrykkmålingene synes m.a.o. tunnelen å ha en viss drenerende virkning på området vest for Gråbrødrevn. 3. Dette kan f.eks. skje ved at sesongvariasjonene av poretrykket er forsterket. En må anta at virkningen avtar med avstanden fra tunnelen slik at ingen hus i det aktuelle området har fått større setninger enn Ullernchausséen 59 (55 mm).

På Ullernchausséen 63 og 65 er det foreløpig bare registert setninger over en 3 mnd´s periode, noe som er for kørt til å trekke konklusjoner. Disse husene ligger i et område med trolig jevn dybde til fjell (ca 20 m). Dersom disse husene overhodet har fått setninger som følge av drenasje til tunnelen, må disse være begrenset til noen få cm og med minimale skjevsetninger. På disse husene, såvel som på evt. andre hus i området med såpass stor avstand til tunnelen, og hvor det påberopes setningsskader som flg. av tunnelen, skal en være varsom med å trekke raske og bastante konklusjoner. Det kan være en rekke årsaker til større og mindre sprekker og sprekkskader på hus, og en må se nærmere på om sprekker er av nyere eller eldre dato. Det kan f.eks. nevnes at nærmere undersøkelser i 1980 for Veslekroken 6 (R-1065-18) viste maksimalt 3,7 m dybde til fjell og at skader på eiendommen måtte henføres til bl.a. tele og overflatevannets utvasking av grunnen nærmest grunnmur.

Også på Th. Kittelsens v. 7 har målinger bare pågått i 3 mnd. Det er ikke rapportert om setningsskader på bygget. Dybden til fjell varierer imidlertid sterkt under bygget, fra ca. 6 m i sør til 13-14 m i nord. Evt. setninger kan dermed gi utslag i skjevsetninger.

På Th. Kittelsens v. 14/16 er det foretatt målinger fra aug. 1977 (bilag 106). Fram til des. 1981 hadde det påløpt maksimalt 20 mm setninger på huset, dvs. ca 6 mm pr. år i gjennomsnitt. Fra. des. 1980 til jan. 1981 ble det registrert opptil 12 mm setninger på huset. Det er klarlagt at utgangspunktet for nivellement av dette huset ligger i løsmasser, og måleteknisk konsulent har ikke villet feste lit til målingene. Fra juni 1981 er det derfor foretatt målinger fra et nytt utgangspunkt på fjell. Det siste halvåret er det registrert ca 5 mm setninger. Det synes dermed på det rene at det pågår noe setninger på huset. Det ble forøvrig foretatt oppretting av bygget på grunnmur og utbedring av setningsskader i 1978.

Området syd for Gråbrødrevn. 15. Like nord for St. Georgs v. 20 ble det nedsatt et piezometer (Pz 14) til fjell i 1973. Bilag 118 viser at det her ble registrert et overtrykk svarende til en trykkhøyde en meter over terreng. Under tunneldrivingen i 1975 sank vannstanden i måleren ca 4 m og har deretter variert i området 3-5 m under opprinnelig nivå. Avstanden til tunnelen er her 70-80 m. Som på nord-vest siden av tunnelen viser målingene at drensvirkningen fra tunnelen er sterkt redusert i knapt 100 m avstand fra tunnelen.

Det ble også satt ned en måler (Pz 22) til fjell ved St. Georgs v. 7 ultimo 1980. Vannstanden i måleren har her variert fra 2,5-4 m under terreng (bilag 118). Poretrykket før 1975 er ikke kjent på dette sted, men ut fra registreringene på ovennevnte måler Pz 14 skulle en ha forventet en trykkhøyde svarende til terrengnivå eller noe høyere. Det er derfor trolig at det også ved Pz 22 har gjort seg gjeldende et poretrykkfall på inntil 3-4 m. Det skal bemerkes at fjellet ved måleren ligger spesielt dypt (kote -2,8). Vi antar drensvirkningen såvidt langt nedenfor tunnelen er begrenset til det aller dypeste partiet av rennen og at virkningen ikke kan gå særlig langt sør for St. Georgs v. 7. Terrenget faller raskt til under kote 20 syd for St. Georgs v. 7. Når så tunnelen ligger mellom ca kote 7 og 10 blir det liten trykkgradient på porevannet syd for St. Georgs v. 7 i retning av tunnelen.

Det er foretatt setningsmålinger på 3 hus i dette området, og alle disse ble påbegynt i 1973. På bilag 114 er det vist setningsutviklingen for St. Georgs vei 18-20. Det fremgår at setningene begynte etter at tunnelen ble boret i 1975. Totalsetningene varierer mellom 35 og 50 mm og differentialsetningene er således ca 15 mm. Siste år (jan. 81 - jan. 82) er det registrert 17 mm setning, mens en utjevnet setningskurve for bygget nå skulle tilsi 5-10 mm setninger pr. år.

Bilag 115 viser setningsutviklingen for St. Georgs vei 22. Det er her målt maksimalt 27 mm totalsetning og differensialsetninger på ca 22 mm. Her er h.h. vis målt og utjevnet gjennomsnittlig årssetning på 2 og 3-5 mm.

På St. Georgs v. 6 ble målingene avsluttet i 1977 da boltene i grunnmuren var forsvunnet. Inntil da hadde det påløpt 10 mm totalsetning og 2 mm differensesetning på huset.

Både St. Georgs v. 6 og 22 står utenfor det dypeste partiet av rennen, på steder med 5-10 m løsmasser.

Horisontaldeformasjoner

I området nærmest tunnelen, hvor poretrykksreduksjonen er størst, og som derfor har fått de største setningene, ble det satt ned 2 helningskanaler for å registrere om det er horisontal bevegelse i løsmassene.
Måleresultatene er fremstilt på bilag 122.

Måleresultatene i kanal I og II varierer noe i måleperioden som er ca 1 år. Variasjonene er imidlertid meget små (± 4-8 mm) og resultatet av målingene indikerer ingen horisontale deformasjoner av betydning. Resultatene fra kanal I antyder at denne vandrer noe frem og tilbake i forhold til utgangsmålingene. Kanal II derimot kan gi inntrykk av en horisontaldeformasjon på ca 2 mm mot syd og 4 mm mot øst, men dette er innenfor målenøyaktigheten og må ikke tolkes dithen at det pågår horisontaldeformasjoner i løsmassene.

I tillegg til helningsmålingene har Nerdrums Oppmaaling målt vinkelendringen mellom Gråbrødrevn. 5 og 7 og et polygonpunkt vest for husene. Målingene er innrettet slik at en evt. horisontalbevegelse av husene i retning langs dyprennen skal kunne registreres. Det er målt en vinkelendring på $0{,}016^{o}$ og $0{,}001^{o}$ til henholdsvis Gråbrødreveien 5 og 7 som ligger ca 65 m fra fastmerket. Dette indikerer en horisontalbevegelse på ca 18 mm og ca 1 mm på henholdsvis Gråbrødreveien 5 og 7. Det virker lite sannsynlig at Gråbrødrevn. 5 skal ha beveget seg i retning nedover dalen uten at også nr. 7 som ligger like nedenfor nr. 5, skal ha beveget seg noenlunde like mye. Vi antar derfor at utslagene ligger innenfor målenøyaktigheten.

Ut fra de nevnte målinger kan det konkluderes med at en eventuell horisontal bevegelse i løsmassene i Gråbrødreveien siste år har vært ubetydelig. Målingene bør imidlertid fortsette da det er spesielt interessant å registrere horisontal bevegelse i en evt. ny periode med betydelige setninger.

FREMTIDIGE SETNINGER

Grunnlag for beregninger.

Setninger skyldes vanligvis økning av de effektive spenninger mellom mineralkornene i grunnen. Disse kan økes ved terrengbelastning eller ved at poretrykket avtar som følge av drenasje. Dette betyr at setningene som i de seneste år er påvist på husene nærmest tunnelen i det vesentlige skyldes drenasje til tunnelen i fjell og de derav reduserte poretrykk.

Spenningsendringene $\Delta p'$ som følge av drenasje i området ved Gråbrødrevn. 5-9 framgår av bilag 126. Teoretisk beregnet terrengsetning p.g.a. drenering i samme område er beregnet, og med resultater som vist på bilag 127. Med utgangspunkt i

løsmassedata fra hull 15 ved Gråbrødrevn. 5 (R-1065-20) er setningene etter fullendt konsolidering beregnet til ca 45 cm. Den setningsgivende delen av leirlaget består i følge laboratorieundersøkelsene av tilnærmet normalkosolidert leire ($Po' \approx Pc'$) med et modultall m=18. Videre er det forutsatt at poretrykket blir borte i hele leirelaget når konsolideringen er fullført. Dette er en forenkling av et komplekst setningsproblem, noe som må tas med i betrakting ved vurdering av resultatene.

Ut fra laboratorieundersøkelsene er det benyttet en konsolideringskoeffisient c_v=6 cm2/år ved beregning av setningenes tidsforløp. Ut fra dette vil det beregningsmessig ta over 40 år fra drenasje ved fjell startet og til primærsetningene eller konsolideringssetningene er avsluttet. Setningshastigheten avtar imidlertid sterkt med tiden som vist på bilag 127.

Området nærmest tunnelen.

Det fremtidige poretrykket etter at dette har stabilisert seg er av avgjørende betydning for størrelsen av de fremtidige setningene. Poretrykket i det aktuelle området er som tidligere anført borte ved fjell. Det er ikke sannsynlig at dette vil stige i framtiden uten at det blir iverksatt spesielle tiltak. Oppe i leirmassene står det fortsatt til rest betydelig poretrykk slik det framgår av bilagene 117, 121 og 126. Føstnevnte bilag viser imidlertid en svak synkende tendens for poretrykket inne i leirmassene. I de teoretiske beregningene er det antatt at poretrykket i leiren vil forsvinne helt på lang sikt. Dette er imidlertid meget lite sannsynlig da det er vanntilsig til leirmassene ovenfra og fra sidene. Dette skulle tilsi at setningene på lang sikt blir mindre enn de teoretisk beregnede 45 cm.

På bilag 127 er de målte setninger på husene nærmest tunnelen inntegnet. For hvert hus er setningene tegnet for den bolt som har fått størst setning. Når en ser bort fra at de målte setningene har utviklet seg i rykk og napp, faller måleresultatene for Gråbrødrevn. 3 ganske godt sammen med den teoretisk beregnede setningskurven. Det er derfor nærliggende å forvente at setningene også i de nærmeste tiår vil forløpe omtrent som angitt ved den teoretiske setningskurven.

Gråbrødrevn. 5 har fått betydelig større setning enn forventet ut fra den teoretiske beregningen. Ved å anta at kompressibiliteten lokalt ved Gråbrødreveien 5 er høyere enn i området forøvrig, kan den teoretiske setningskurven tilpasses de målte setningene for huset. Dette innebærer at setningene for Gråbrødrevn. 5 blir ca 47% større enn for Gråbrødrevn. 3 hvor det pr. i dag er samsvar mellom målt og teoretisk beregnet setning.

Gråbrødrevn. 15 har fått betydelig mindre setning enn teoretisk beregnet. Dette skyldes dels at løsmassemektigheten er noe mindre enn hva som er forutsatt i beregningene. Trolig har heller ikke poretrykket helt forsvunnet ved fjell. Også for dette huset er det på bilag 127 antydet en justert teoretisk setningskurve for antatt framtidig setning.

På grunn av de mange usikkerhetsmomenter ved de teoretiske setningsberegningene har vi på bilag 128 foretatt ekstrapolasjon av de målte setningene som alternativ til beregninger. På diagrammet er tidsaksen tegnet i logaritmisk skala. På bilaget er også den teoretisk beregnede primærsetning som tidligere omtalt, vist. I den logaritmiske tidsskalaen blir den teoretiske setningskurven tilnærmet rettlinjet over en lengre tidsperiode. Etter ca år 2000 flater imidlertid kurven ut i det primærsetningene avsluttes når 45 cm setning er nådd.

På bilag 128 er de maksimale setningene for Gråbrødrevn. 3, 5 og 15 opptegnet. Når en ser bort fra at setningene har gått i rykk og napp, kan måleresultatene rimelig bra tilnærmes av rettlinjer. På bilaget er disse forlenget i tid fram til ca år 2020. På bilaget er også inntegnet de justerte teoretiske setningskurvene fra bilag 127. Bilaget viser at en ekstrapolasjon av måleresultatene gir noe større framtidige setninger enn teoretisk beregnet. Fram til år 2000 er det imidlertid liten forskjell på de to metodene. Ekstrapolasjon tar ikke hensyn til at primærsetningene før eller senere blir avsluttet. På den annen side vil det også etter at primærsetningene er avsluttet foregå såkalte sekundære setninger i leiren. En total vurdering skulle derfor tilsi at de framtidige setningene for hvert av de 3 angitt husene blir et sted mellom "justert teoretisk primærsetning" og "ekstrapolert setning".

Som en konklusjon kan etter dette sluttes:

- En må fortsatt regne med betydelige setninger på husene i området nærmest tunnelen (Gråbrødrevn. 3, 5, 7, 9, 11 13 og 15)
- Setningene forventes ut fra tidligere målinger å forløpe ujevnt i tid.
- Setningene i år 2000 forventes å bli 30-35% større enn i dag.
- Setningene i år 2020 forventes å bli 35-45% større enn i dag.
- Også etter år 2020 kan det forventes setninger, men disse vil bli av underordnet betydning.

For Gråbrødreveien 5 betyr dette at forventet makismalsetning i år 2000 blir drøyt 60 cm og i år 2020 ca 65 cm.

De oppgitte tall for framtidige setninger må tas med betydelig forbehold med tanke på de bakenforliggende usikkerheter. Med såvidt lange tidsperspektiver er det også uvisst om drenasjeforholdene med tiden kan endres, f.eks. om virkningen av den utførte injisering er stabil.

Områdene nord-vest for Gråbrødreveien 3 og syd for Gråbrødrevn. 15.

Som tidligere angitt avtar i flg. målingene poretrykksynkningen raskt utenfor området nærmest tunnelen (60-100 m fra tunnelen). Det er likevel påvist opptil 5-6 cm setninger på et par av de mest utsatte hus i disse områdene (St. Georgs vei 20 og Ullernchausséen 59). Det pågår fortsatt setninger på disse husene, og vi antar at setningene for disse vil utvikle seg noenlunde slik som for husene i det sentrale området. Dvs. at de husene som i dag har fått størst setninger kan få ytterligere 2-3 cm setninger på lang sikt. Det knytter seg imidlertid adskillig større usikkerhet til framtidig setningsutvikling i form av %-vis økning av dagens setninger enn i området nærmest tunnelen. Dette fordi det relativt sett knytter seg større usikkerhet til framtidig poretrykkutvikling.

For flere hus i området nord-vest for Gråbrødreveien 3 har setningsmålinger pågått i så kort tid at vi på foreliggende grunnlag ikke vil trekke konklusjoner om evt. pågående setninger og i hvilken grad disse evt. er forårsaket av tunnelen.

SETNINGSSKADER

I området nærmest tunnelen er det målt setninger på opptil 46 cm. Det er selve terrenget som setter seg som følge av drenasje i undergrunnen, og husene følger stort sett terrengsetningene uten å påvirke disse nevneverdig.
Der dybde til fjell, poretrykksenkning og grunnforhold for øvrig er like, vil et hus sette seg monolittisk uten å bli påført skader. Skader kan først oppstå når ujevn løsmassemektighet m.v. forårsaker skjevsetninger.

Det er utarbeidet (Bjerrum) empiriske skadegrenser for bygg relatert til helning mellom fundamenter eller på grunnmur som følge av setningsdifferenser. Helninger på under 2 o/oo, svarende til 2-5 cm setningsdifferenser på typiske hus i området, regnes normalt ikke å medføre sprekkskader. Helninger over 6-7 o/oo, svarende til 5-15 cm setningsdifferenser regnes å medføre store sprekkskader.

I tabellen på bilag 129 er det oppgitt helninger for de hus hvor målinger har pågått over lang tid. Største helning, 8 o/oo er registrert på Gråbrødreveien 3. Dette er det eneste huset i området hvor grensen for store sprekkskader påviselig er overskredet. I området nærmest tunnelen er det også registrert betydelig helning (5 o/oo) på Gråbrødrevn. 5. Gråbrødrevn. 15 har imidlertid fått liten helning, bare 1,5 o/oo som ligger innenfor grensen for sprekkfrie bygg. Gråbrødrevien 7, 9, 11 og 13 har trolig fått helninger utover grensen for sprekkfrie bygg, men innenfor grensen for store sprekkskader.

I området nord-vest for Gråbrødrevn. 3 er det bare Th. Kittelsens v. 14-16 som har fått helninger av betydning (1,7 o/oo). Målingene for dette bygget startet først i august 1977 slik at en må anta at grensen for sprekkfrie bygg er overskredet. Dette bygget ble imidlertid rettet opp på grunnmur i 1978.

I området sør for Gråbrødrevn. 15 er det bare St. Georg vei 22 som med 3 o/oo helning overskirder grensen for sprekkfrie bygg.

De oppgitte helninger må ikke tas som et direkte mål for setningsskader på de enkelte bygg. Helningene gir bare en pekepinn om hvilket skadeomfang som erfaringsmessig kan forventes.

Geoteknisk kontor har ikke foretatt en bygningsmessig gjennomgang med registrering av inntrufne setningsskader og vurdering av behov for utbedringer. Dette må komme i neste omgang, og med støtte i de resultater som nå foreligger.

UTBEDRING AV SETNINGSSKADER

To typer av tiltak kan i utgangspunktet komme på tale. For det første utbedring av inntrufne skader og dernest tiltak som kan hindre eller redusere nye skader.

I den siste gruppen kommer evt. vanninfiltrasjon eller tetting av tunnelen for å gjennopprette tidligere poretrykk i området.

Vanninfiltrasjon, som normalt er enkel å gjennomføre, vil vi fraråde i dette tilfellet. Det dreier seg her om skrånende terreng tildels med kvikkleire. Uten meget omhyggelige kontrolltiltak kan vanninfiltrasjon tenkes å medføre ukontrollerte poretrykk som kan true stabiliteten i området.

Tetting av tunnelen ved injeksjon, evt. i kombinasjon med utstøping kan rent teknisk tenkes gjennomført. Det er imidlertid etter de opplysninger vi har meget små vannlekkasjer inn i tunnelen i det aktuelle området. Det er tidligere foretatt omfattende etterinjeksjon. Det er derfor tvilsomt om ytterligere injeksjon alene vil ha særlig effekt. Den måtte i så fall utføres sammen med omfattende utstøping. Dette vil i fall bli meget kostbart og må sees i lys av at størstedelen av setningene nå er unnågjort, og i lys av de ulemper som de resterende setninger vil medføre.

Setningene på hus i området kan også stanses ved refundamentering, ved at husene underpinnes av peler. Dette har imidlertid en del ulemper. Terrenget vil fortsatt sette seg og derved skape problemer med tilførselsledninger. Gulv på grunnen vil også medføre problemer med mindre også disse underpinnes eller gjøres selvbærende. Kostnadene med dette blir derfor omfattende og må ses i forhold til evt. ulempeserstatninger

og framtidige vedlikeholdsutgifter ved ikke å foreta refundamentering. Ut fra at størstedelen av setningene nå er påløpt og de betydelige kostnadene ved refundamentering, vil vi i utgangspunktet anta at refundamentering ikke er aktuelt for noen hus i området.

Det kan imidlertid bli aktuelt med hel eller delvis oppretting av enkelte hus. Slike spørsmål bør imidlertid først avklares etter grundig bygningsmessig gjennomgang hvor en bl.a. ser nærmere på ulempene med de oppståtte helninger og tar hensyn til at disse kan øke med 35%-45% på lang sikt. Det må imidlertid bemerkes at de registrerte helninger og skjevsetninger ikke er av noen dramatisk størrelse. Bortsett fra Gråbrødreveien nr. 3 hvor helningen såvidt overskrider den empiriske grensen for store sprekkskader, er det bare noen få hus hvor helningene er av en slik størrelse at den empiriske grensen for sprekkfrie bygg er overskredet. Vurdert ut fra setningene alene burde det derfor ikke være behov for oppretting i større omfang.

Den mest nærliggende løsning for husene i området nærmest tunnelen synes å være en utbedring av inntrufne skader, og hvor behovet for oppretting vurderes etter bygningsmessig gjennomgang. Videre må en påregne senere vedlikehold 1-2 ganger p.g.a. framtidige setninger. En må være forberedt på at setningene etter en 40-års periode blir 35-45% større enn i dag.

For hus som ligger lengre borte fra tunnelen vil vi ikke trekke generelle konklusjoner utover at det for enkelte hus nærmest det sentrale området er registrert setninger p.g.a. drenasje til tunnelen. I den utstrekning det måtte bli reist krav mot Oslo kommune fra huseiere i disse områdene, bør hvert tilfelle gjennomgås separat. En må da også ta i betraktning de mange andre faktorer som kan føre til setninger og skader på hus.

Avslutningsvis vil vi bemerke at juridiske spørsmål, erstatningsspørsmål m.v. anses å ligge utenfor rammen av foreliggende rapport.

STANDARDBESKRIVELSER

BESKRIVELSE AV BORMETODER

Enkel sondering betegner neddriving av stålstenger uten registrering av motstand, for eks. slagsondering med slegge eller slagbormaskin.

Dreieboring utføres ved å måle synkninger under dreining når boret er lastet med 100 kg. Synker det for mindre last dreies ikke. Boret er forsynt med en pyramideformet spiss som er vridd en omdreining. Lengden av spissen er 20 cm og sidekanten er 3 cm. Under opptegning av resultatene angis antall omdreininger pr. m synkning på høyre side av hullet, og lasten på boret på venstre side.

Fjellkontrollboringer utføres med trykkluftdrevet bergbor. Både topphammer og senkborhammer kan brukes. Fjellkontrollen består i å registrere når man har fått en langsom og relativt jevn synkning av boret idet dette er en sterk indikasjon på at boret er i fjell. Det bores vanligvis 3 m for å konstatere at det ikke er en stor stein.

Vingeboring brukes til å måle jordartens udrenerte skjærfasthet direkte i grunnen. Skjærfastheten beregnes utfra målt torsjonsmoment på et vingekors som presses ned i ønsket dybde og dreies rundt inntil brudd oppstår. Grunnens fasthet bestemmes først i uforstyrret, og etter brudd i omrørt tilstand. Resultatene kan i sterk grad påvirkes av sand, grus og stein ved vingekorset. Det skal også bemerkes at resultatene av andre grunner i mange tilfelle må korrigeres før fasthetsverdiene brukes i stabilitetsberegninger.

Prøvetaking kan utføres med forskjellig utstyr. Ønskes "uforstyrrede" prøver brukes en ϕ 54 mm sylinderprøvetaker som er forsynt med et tettsluttende stempel. Prøven skjæres ved at sylinderen skyves nedover i grunnen mens stemplet holdes tilbake. Sylinderen med prøve blir trukket opp igjen, forseglet i begge ender, og bragt til laboratoriet. Ønskes bare såkalte "representative" prøver, brukes enklere utstyr som skovelbor og kannebor. Felles for disse er at massen skaves inn i en beholder som deretter tas opp. Tilsvarende prøver kan også tas ved å skru en stålskrue ned i grunnen og trekke den opp igjen.

Poretrykksmåling går ut på å måle trykket i de vannfylte porene i jordarten. Dette gjøres ved å føre ned til ønsket dybde et såkalt piezometer som består av et stålrør med et porøst filter i enden. Vann fra jordarten vil kunne trenge inn gjennom filteret mens jordpartiklene blir holdt tilbake. På innsiden av filteret kan man så enten ha en elektrisk trykkmåler som registrerer det vanntrykket som bygges opp og som balanserer med poretrykket utenfor, eller filteret er forbundet med en tynn slange inne i stålrøret. Stigehøyden av vannet i slangen er da porevannstrykket i filterets nivå. Ved fremstilling av resultatene angis som regel det nivå (m.o.h.) som vannet stiger til (poretrykksnivået).

BESKRIVELSE AV LABORATORIEUNDERSØKELSER

I laboratoriet blir prøvene først beskrevet på grunnlag av besiktigelse. Dernest blir følgende undersøkelser rutinemessig utført, (undersøkelser merket $^{x)}$ kan bare utføres på uforstyrrede prøver):

Romvekt $^{x)}\gamma$ (t/m^3) av naturlig fuktig prøve.

Vanninnhold w (%) angir vekt av vann i prosent av vekt av fast stoff. Det blir utført flere bestemmelser av vanninnhold fordelt over prøvens lengde.

Flytegrensen w_L (%) og *utrullingsgrensen* w_p (%) angir henholdsvis høyeste og laveste vanninnhold for plastisk område av omrørt materiale. Plastisitetsindeksen I_p er differansen mellom flyte- og utrullingsgrensen. Disse konsistensgrensene er viktige ved bedømmelse av jordartens egenskaper. Konsistensgrensene blir vanligvis bestemt på annenhver prøve.

Følgende skala benyttes til å klassifisere leire etter plastisitet:

Lite plastisk leire	I_p < 10
Middels plastisk leire	I_p = 10-20
Meget plastisk leire	I_p > 20

Skjærfastheten [x] s (t/m^2) bestemmes ved enaksede trykkforsøk. Normalt blir det skåret ut et prøvestykke med tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm og høyde 10 cm på midten av sylinderprøven. Unntaksvis blir fullt tverrsnitt (ϕ 54 mm) benyttet. Det tas hensyn til prøvens tverrsnittsøking under forsøket. Skjærfastheten settes lik halve trykkfastheten.

Videre blir uforstyrret skjærfasthet s og omrørt skjærfasthet s' bestemt ved konusforsøk. Dette er en indirekte metode til bestemmelse av skjærfastheten, idet nedsynkningen av en konus med bestemt form og vekt måles og den tilsvarende skjærfasthetsverdi tas ut av en tabell. Både trykkforsøk og konusforsøk gir udrenert skjærfasthet.

Følgende skala benyttes til å klassifisere leire etter udrenert skjærfasthet:

Meget bløt leire	$s < 1{,}25$ t/m^2	≈	12,5 kN/m^2
Bløt leire	$s = 1{,}25 - 2{,}5$ t/m^2	≈	12,5 - 25 " "
Middels fast leire	$s = 2{,}5 - 5{,}0$ t/m^2	≈	25 - 50 " "
Fast leire	$s = 5{,}0 - 10{,}0$ t/m^2	≈	50 - 100 " "
Meget fast leire	$s > 10$ t/m^2	≈	100 " "

Sensitiviteten [x] $S_t = \frac{s}{s'}$, er forholdet mellom skjærfastheten i uforstyrret og omrørt tilstand.

Følgende skala benyttes til å klassifisere leire etter sensitivitet:

Lite sensitiv leire	$S_t < 8$
Middels sensitiv leire	$S_t = 8 - 30$
Meget sensitiv leire	$S_t > 30$

Følgende spesielle forsøk blir utført etter nærmere vurdering i hvert tilfelle:

Ødometerforsøk [x] utføres for å finne en jordarts sammentrykkbarhet. Prinsippet ved ødometerforsøkene er at en skive av jordarten med diameter 5 cm og høyde 2 cm belastes vertikalt. Prøven er innesluttet i en sylinder og ligger mellom 2 porøse filtersteiner. Lasten påføres trinnvis, og sammentrykkingen av prøven observeres som funksjon av tiden for hvert lasttrinn. Resultatene fremstilles ved å tegne opp den relative sammentryking ε som funksjon av belastningen. Setningsutviklingen tegnes opp i tidsdiagram. Dette gir grunnlag for beregning både av setningenes størrelse og tidsforløp. Tidsforløpet er imidlertid særlig usikkert på grunn av mange ukjente faktorer som spiller inn.

Kornfordelingsanalyser av friksjonsjordarter (grovere enn silt og leire) utføres ved sikting, som regel i helt tørr tilstand. Inneholder massen en del finere stoff blir den våtsiktet. For silt og leire benyttes hydrometeranalyse. En viss mengde tørt materiale oppslemmes i en bestemt mengde vann. Ved hjelp av hydrometer bestemmes synkehastigheten av de forskjellige kornfraksjoner og på grunnlag av Stoke's lov kan kornstørrelsen tilnærmet beregnes.

Fortorvningsgraden i organiske jordarter bestemmes ved besiktigelse og krysting av materiale mellom fingrene. Graderingen skjer i henhold til von Post's ti-delte skala H 1 - H 10. Torv kan deles i følgende grupper:

Fibertorv	H 1 - H 4, planterester lett synlig
Mellomtorv	H 5 - H 7, planterester svakt synlig
Svarttorv	H 8 - H10, planterester ikke synlig.

Organisk innhold (humusinnhold) bestemmes vanligvis ved glødning av tørt materiale. Glødetapet (vekttapet) angis i prosent av tørt materiale.

Proctorforsøk brukes til å undersøke pakningsegenskapene hos jordarter, spesielt hos velgraderte friksjonsmasser. Massen blir stampet lagvis inn i en stålsylinder av bestemt volum, og tørr romvekt beregnet etter tørking av prøven. Avhengig av pakkingsarbeidet skilles mellom standard Proctor og modifisert Proctor. Den siste innebærer størst pakkingsarbeid. Forsøkene utføres med varierende vanninnhold, og det vanninnhold som gir høyest tørr romvekt kalles optimalt. Den høyeste romvekt kalles 100% Proctor.

TID


1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

J F M A M J J A S O N D

0,0 cm setning fra 1973

SETNING i CM

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50





Bolt 9 — •
10 — ○
11 — ×
12 — △

SETNINGSFORLØP	Målestokk 1:1000
Ullernchausséen, nr. 59	R-1065 Bilag 102
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato Jan 82

Kartet N.V. Dl.

TID





Bolt 1 — •
" 2 — o
" 3 — ×
" 4 — △

SETNINGSFORLÖP

Ullernchausséen, nr. 63

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk 1:1000


R-1065


Bilag 103

Dato Jan 82

Kart ref. NV, D4

TID







Bolt 5 — •
" 6 — o
" 7 — x
" 8 — △

SETNINGSFORLÖP Ullernchausséen nr. 65	Målestokk 1:1000 R-1065 Bilag 104	Kart ref. NV, D4
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato Jan 82	

TID





Bolt 8 — •
" 9 — o
" 10 — x
" 11 — △

SETNINGSFORLÖP

Th. Kittelsens vei nr. 7

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk 1:1000

R-1065

Bilag 105

Dato Jan 82

Kart ref. NV D4

TID

1977 1978 1979 1980 1981 1982

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J

Målinger begynte 19-8-1977

Måling avsluttet

Ant. setningsforløp


Ny bolt

Usikre målinger
Utgangspunkt i lösmasser

Nye målinger fra nytt utgangspunkt i fjell

SETNING I CM

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50



Bolt 1 – ●
2 – ○
3 – ×
4 – △
5 – □
6 – ■
7 – ▲

SETNINGSFORLØP

Th. Kittelsens vei, nr. 14-16

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk ca. 1:200

R-1065

Bilag 106

Dato Jan 82

Kart ref. NV D.3

TID


1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

J F M A M J J A S O N D

0,0cm setning siden nov.1973


SETNING I CM


5 10 15 20 25 30 35 40 45 50



Bolt 5 — •
6 — ○
7 — ×
8 — △

SETNINGSFORLOP	Målestokk 1:1000	Kart ref. NV. 04
Gråbrødreveien nr. 3	R-1065 Bilag 107	
OSLO KOMMUNE Ingeniørvesenet, Kontor	Dato jan 82	





SETNINGSFORLØP

Gråbrødreveien, nr. 5

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk 1:1000

R 1065

Bilag 108

Dato jan 82

Kart ref. NV D3


TID

1980 | 1981 | 1982

D J F M A M J J A S O N D J

SETNING I CM

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50



Bolt 5 — •
6 — ○
7 — ×
8 — △
9 — □
10 — ■
Setningsplate II — ▼

SETNINGSFORLØP

Gråbrødreveien nr. 7 - 9

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk 1:1000

R-1065
Bilag 109

Dato Jan 82

Kart ref. NV, D3


TID

1980 | 1981 | 1982

D J F M A M J J A S O N D J

SETNING I CM

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50



Bolt 1 — •
2 — ∘
3 — ×
4 — △

SETNINGSFORLÖP

Gråbrødreveien nr. 11-13

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor


Målestokk 1:1000


R-1065
Bilag 110

Dato Jan 82

Kart ref. NV, D3

TID







Bolt 15 — •
16 — ∘
17 — x
18 — △

SETNINGSFORLØP	Målestokk 1:1000
Gråbrødreveien, nr. 15	R-1065 Bilag 111
OSLO KOMMUNE Geoteknisk Kontor	Dato jan 82

Kart ref. NV. D3

TID





30

Gråbrødreveien

7

9

Bolt 11 — •
12 — o
13 — x
14 — △
15 — □

SETNINGSFORLÖP

Gråbrödreveien, nr. 30

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk 1:1000

R-1065

Bilag 112

Dato Jan 82

Kart ref. NV, D4

TID

1974 1975 1976 1977


J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

0,0cm setning siden nov 1973

SETNING I CM

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Bolter forsvunnet



Bolt 11 — •
12 — ∘
13 — ×
14 — △

SETNINGSFORLÖP	Målestokk 1:1000	Kart ref NV, D3
St. Georgs vei, nr. 6	R-1065 Bilag 113	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato Jan 82	

TID


0,0cm setning siden nov. 1973

SETNING I CM

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

J F M A M J J A S O N D

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50



Bolt 5 — •
6 — ○
7 — ×
8 — △
9 — □
10 — ■

SETNINGSFORLØP	Målestokk 1:1000	Kart nr. N.V. 03
St. Georgs vei, nr. 20	R-1065 Bilag 114	
OSLO KOMMUNE Ingeniørvesenets kontor	Dato Jan 82	

TID

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

J F M A M J J A S O N D

0,0cm setning siden nov. 1973

SETNING i CM

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Gråbrødreveien




Bolt 1 — •
2 — ○
3 — ×
4 — △


SETNINGSFORLØP	Målestokk 1:1000	
St. Georgs vei nr. 22	R 1065	
	Bilag 115	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato jan 82	Kart ref. NV D 3



• Pz.12 A

× Pz.12 B





KLOAKKTUNNEL
LYSAKER-HEGGELI
PORETRYKKSMÅLING
Pz.12 A og B


OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk

R 1065
Bilag 116

Dato

Kart nr. N.V.0.3


Grorudveien
TUNNELTRASÉ
Bryggeområde for
Pz 13
Pz 14
Pz 15
Pz 16
Pz 17
Pz 18
Pz 19
Pz 20
Pz 21
Pz 22
Pz 23
Pz 24
Pz 25
Pz 26
Pz 27
Pz 28
Pz 29
Pz 30
Pz 31
Pz 32
Pz 33
Pz 34
Pz 35
Pz 36
Pz 37
Pz 38
Pz 39
Pz 40
Pz 41
Pz 42
Pz 43
Pz 44
Pz 45
Pz 46
Pz 47
Pz 48
Pz 49
Pz 50
Pz 51
Pz 52
Pz 53
Pz 54
Pz 55
Pz 56
Pz 57
Pz 58
Pz 59
Pz 60
Pz 61
Pz 62
Pz 63
Pz 64
Pz 65
Pz 66
Pz 67
Pz 68
Pz 69
Pz 70
Pz 71
Pz 72
Pz 73
Pz 74
Pz 75
Pz 76
Pz 77
Pz 78
Pz 79
Pz 80
Pz 81
Pz 82
Pz 83
Pz 84
Pz 85
Pz 86
Pz 87
Pz 88
Pz 89
Pz 90
Pz 91
Pz 92
Pz 93
Pz 94
Pz 95
Pz 96
Pz 97
Pz 98
Pz 99
Pz 100
Pz 101
Pz 102
Pz 103
Pz 104
Pz 105
Pz 106
Pz 107
Pz 108
Pz 109
Pz 110
Pz 111
Pz 112
Pz 113
Pz 114
Pz 115
Pz 116
Pz 117
Pz 118
Pz 119
Pz 120
Pz 121
Pz 122
Pz 123
Pz 124
Pz 125
Pz 126
Pz 127
Pz 128
Pz 129
Pz 130
Pz 131
Pz 132
Pz 133
Pz 134
Pz 135
Pz 136
Pz 137
Pz 138
Pz 139
Pz 140
Pz 141
Pz 142
Pz 143
Pz 144
Pz 145
Pz 146
Pz 147
Pz 148
Pz 149
Pz 150
Pz 151
Pz 152
Pz 153
Pz 154
Pz 155
Pz 156
Pz 157
Pz 158
Pz 159
Pz 160
Pz 161
Pz 162
Pz 163
Pz 164
Pz 165
Pz 166
Pz 167
Pz 168
Pz 169
Pz 170
Pz 171
Pz 172
Pz 173
Pz 174
Pz 175
Pz 176
Pz 177
Pz 178
Pz 179
Pz 180
Pz 181
Pz 182
Pz 183
Pz 184
Pz 185
Pz 186
Pz 187
Pz 188
Pz 189
Pz 190
Pz 191
Pz 192
Pz 193
Pz 194
Pz 195
Pz 196
Pz 197
Pz 198
Pz 199
Pz 200
Pz 201
Pz 202
Pz 203
Pz 204
Pz 205
Pz 206
Pz 207
Pz 208
Pz 209
Pz 210
Pz 211
Pz 212
Pz 213
Pz 214
Pz 215
Pz 216
Pz 217
Pz 218
Pz 219
Pz 220
Pz 221
Pz 222
Pz 223
Pz 224
Pz 225
Pz 226
Pz 227
Pz 228
Pz 229
Pz 230
Pz 231
Pz 232
Pz 233
Pz 234
Pz 235
Pz 236
Pz 237
Pz 238
Pz 239
Pz 240
Pz 241
Pz 242
Pz 243
Pz 244
Pz 245
Pz 246
Pz 247
Pz 248
Pz 249
Pz 250
Pz 251
Pz 252
Pz 253
Pz 254
Pz 255
Pz 256
Pz 257
Pz 258
Pz 259
Pz 260
Pz 261
Pz 262
Pz 263
Pz 264
Pz 265
Pz 266
Pz 267
Pz 268
Pz 269
Pz 270
Pz 271
Pz 272
Pz 273
Pz 274
Pz 275
Pz 276
Pz 277
Pz 278
Pz 279
Pz 280
Pz 281
Pz 282
Pz 283
Pz 284
Pz 285
Pz 286
Pz 287
Pz 288
Pz 289
Pz 290
Pz 291
Pz 292
Pz 293
Pz 294
Pz 295
Pz 296
Pz 297
Pz 298
Pz 299
Pz 300
Pz 301
Pz 302
Pz 303
Pz 304
Pz 305
Pz 306
Pz 307
Pz 308
Pz 309
Pz 310
Pz 311
Pz 312
Pz 313
Pz 314
Pz 315
Pz 316
Pz 317
Pz 318
Pz 319
Pz 320
Pz 321
Pz 322
Pz 323
Pz 324
Pz 325
Pz 326
Pz 327
Pz 328
Pz 329
Pz 330
Pz 331
Pz 332
Pz 333
Pz 334
Pz 335
Pz 336
Pz 337
Pz 338
Pz 339
Pz 340
Pz 341
Pz 342
Pz 343
Pz 344
Pz 345
Pz 346
Pz 347
Pz 348
Pz 349
Pz 350
Pz 351
Pz 352
Pz 353
Pz 354
Pz 355
Pz 356
Pz 357
Pz 358
Pz 359
Pz 360
Pz 361
Pz 362
Pz 363
Pz 364
Pz 365
Pz 366
Pz 367
Pz 368
Pz 369
Pz 370
Pz 371
Pz 372
Pz 373
Pz 374
Pz 375
Pz 376
Pz 377
Pz 378
Pz 379
Pz 380
Pz 381
Pz 382
Pz 383
Pz 384
Pz 385
Pz 386
Pz 387
Pz 388
Pz 389
Pz 390
Pz 391
Pz 392
Pz 393
Pz 394
Pz 395
Pz 396
Pz 397
Pz 398
Pz 399
Pz 400
Pz 401
Pz 402
Pz 403
Pz 404
Pz 405
Pz 406
Pz 407
Pz 408
Pz 409
Pz 410
Pz 411
Pz 412
Pz 413
Pz 414
Pz 415
Pz 416
Pz 417
Pz 418
Pz 419
Pz 420
Pz 421
Pz 422
Pz 423
Pz 424
Pz 425
Pz 426
Pz 427
Pz 428
Pz 429
Pz 430
Pz 431
Pz 432
Pz 433
Pz 434
Pz 435
Pz 436
Pz 437
Pz 438
Pz 439
Pz 440
Pz 441
Pz 442
Pz 443
Pz 444
Pz 445
Pz 446
Pz 447
Pz 448
Pz 449
Pz 450
Pz 451
Pz 452
Pz 453
Pz 454
Pz 455
Pz 456
Pz 457
Pz 458
Pz 459
Pz 460
Pz 461
Pz 462
Pz 463
Pz 464
Pz 465
Pz 466
Pz 467
Pz 468
Pz 469
Pz 470
Pz 471
Pz 472
Pz 473
Pz 474
Pz 475
Pz 476
Pz 477
Pz 478
Pz 479
Pz 480
Pz 481
Pz 482
Pz 483
Pz 484
Pz 485
Pz 486
Pz 487
Pz 488
Pz 489
Pz 490
Pz 491
Pz 492
Pz 493
Pz 494
Pz 495
Pz 496
Pz 497
Pz 498
Pz 499
Pz 500
Pz 501
Pz 502
Pz 503
Pz 504
Pz 505
Pz 506
Pz 507
Pz 508
Pz 509
Pz 510
Pz 511
Pz 512
Pz 513
Pz 514
Pz 515
Pz 516
Pz 517
Pz 518
Pz 519
Pz 520
Pz 521
Pz 522
Pz 523
Pz 524
Pz 525
Pz 526
Pz 527
Pz 528
Pz 529
Pz 530
Pz 531
Pz 532
Pz 533
Pz 534
Pz 535
Pz 536
Pz 537
Pz 538
Pz 539
Pz 540
Pz 541
Pz 542
Pz 543
Pz 544
Pz 545
Pz 546
Pz 547
Pz 548
Pz 549
Pz 550
Pz 551
Pz 552
Pz 553
Pz 554
Pz 555
Pz 556
Pz 557
Pz 558
Pz 559
Pz 560
Pz 561
Pz 562
Pz 563
Pz 564
Pz 565
Pz 566
Pz 567
Pz 568
Pz 569
Pz 570
Pz 571
Pz 572
Pz 573
Pz 574
Pz 575
Pz 576
Pz 577
Pz 578
Pz 579
Pz 580
Pz 581
Pz 582
Pz 583
Pz 584
Pz 585
Pz 586
Pz 587
Pz 588
Pz 589
Pz 590
Pz 591
Pz 592
Pz 593
Pz 594
Pz 595
Pz 596
Pz 597
Pz 598
Pz 599
Pz 600
Pz 601
Pz 602
Pz 603
Pz 604
Pz 605
Pz 606
Pz 607
Pz 608
Pz 609
Pz 610
Pz 611
Pz 612
Pz 613
Pz 614
Pz 615
Pz 616
Pz 617
Pz 618
Pz 619
Pz 620
Pz 621
Pz 622
Pz 623
Pz 624
Pz 625
Pz 626
Pz 627
Pz 628
Pz 629
Pz 630
Pz 631
Pz 632
Pz 633
Pz 634
Pz 635
Pz 636
Pz 637
Pz 638
Pz 639
Pz 640
Pz 641
Pz 642
Pz 643
Pz 644
Pz 645
Pz 646
Pz 647
Pz 648
Pz 649
Pz 650
Pz 651
Pz 652
Pz 653
Pz 654
Pz 655
Pz 656
Pz 657
Pz 658
Pz 659
Pz 660
Pz 661
Pz 662
Pz 663
Pz 664
Pz 665
Pz 666
Pz 667
Pz 668
Pz 669
Pz 670
Pz 671
Pz 672
Pz 673
Pz 674
Pz 675
Pz 676
Pz 677
Pz 678
Pz 679
Pz 680
Pz 681
Pz 682
Pz 683
Pz 684
Pz 685
Pz 686
Pz 687
Pz 688
Pz 689
Pz 690
Pz 691
Pz 692
Pz 693
Pz 694
Pz 695
Pz 696
Pz 697
Pz 698
Pz 699
Pz 700
Pz 701
Pz 702
Pz 703
Pz 704
Pz 705
Pz 706
Pz 707
Pz 708
Pz 709
Pz 710
Pz 711
Pz 712
Pz 713
Pz 714
Pz 715
Pz 716
Pz 717
Pz 718
Pz 719
Pz 720
Pz 721
Pz 722
Pz 723
Pz 724
Pz 725
Pz 726
Pz 727
Pz 728
Pz 729
Pz 730
Pz 731
Pz 732
Pz 733
Pz 734
Pz 735
Pz 736
Pz 737
Pz 738
Pz 739
Pz 740
Pz 741
Pz 742
Pz 743
Pz 744
Pz 745
Pz 746
Pz 747
Pz 748
Pz 749
Pz 750
Pz 751
Pz 752
Pz 753
Pz 754
Pz 755
Pz 756
Pz 757
Pz 758
Pz 759
Pz 760
Pz 761
Pz 762
Pz 763
Pz 764
Pz 765
Pz 766
Pz 767
Pz 768
Pz 769
Pz 770
Pz 771
Pz 772
Pz 773
Pz 774
Pz 775
Pz 776
Pz 777
Pz 778
Pz 779
Pz 780
Pz 781
Pz 782
Pz 783
Pz 784
Pz 785
Pz 786
Pz 787
Pz 788
Pz 789
Pz 790
Pz 791
Pz 792
Pz 793
Pz 794
Pz 795
Pz 796
Pz 797
Pz 798
Pz 799
Pz 800
Pz 801
Pz 802
Pz 803
Pz 804
Pz 805
Pz 806
Pz 807
Pz 808
Pz 809
Pz 810
Pz 811
Pz 812
Pz 813
Pz 814
Pz 815
Pz 816
Pz 817
Pz 818
Pz 819
Pz 820
Pz 821
Pz 822
Pz 823
Pz 824
Pz 825
Pz 826
Pz 827
Pz 828
Pz 829
Pz 830
Pz 831
Pz 832
Pz 833
Pz 834
Pz 835
Pz 836
Pz 837
Pz 838
Pz 839
Pz 840
Pz 841
Pz 842
Pz 843
Pz 844
Pz 845
Pz 846
Pz 847
Pz 848
Pz 849
Pz 850
Pz 851
Pz 852
Pz 853
Pz 854
Pz 855
Pz 856
Pz 857
Pz 858
Pz 859
Pz 860
Pz 861
Pz 862
Pz 863
Pz 864
Pz 865
Pz 866
Pz 867
Pz 868
Pz 869
Pz 870
Pz 871
Pz 872
Pz 873
Pz 874
Pz 875
Pz 876
Pz 877
Pz 878
Pz 879
Pz 880
Pz 881
Pz 882
Pz 883
Pz 884
Pz 885
Pz 886
Pz 887
Pz 888
Pz 889
Pz 890
Pz 891
Pz 892
Pz 893
Pz 894
Pz 895
Pz 896
Pz 897
Pz 898
Pz 899
Pz 900
Pz 901
Pz 902
Pz 903
Pz 904
Pz 905
Pz 906
Pz 907
Pz 908
Pz 909
Pz 910
Pz 911
Pz 912
Pz 913
Pz 914
Pz 915
Pz 916
Pz 917
Pz 918
Pz 919
Pz 920
Pz 921
Pz 922
Pz 923
Pz 924
Pz 925
Pz 926
Pz 927
Pz 928
Pz 929
Pz 930
Pz 931
Pz 932
Pz 933
Pz 934
Pz 935
Pz 936
Pz 937
Pz 938
Pz 939
Pz 940
Pz 941
Pz 942
Pz 943
Pz 944
Pz 945
Pz 946
Pz 947
Pz 948
Pz 949
Pz 950
Pz 951
Pz 952
Pz 953
Pz 954
Pz 955
Pz 956
Pz 957
Pz 958
Pz 959
Pz 960
Pz 961
Pz 962
Pz 963
Pz 964
Pz 965
Pz 966
Pz 967
Pz 968
Pz 969
Pz 970
Pz 971
Pz 972
Pz 973
Pz 974
Pz 975
Pz 976
Pz 977
Pz 978
Pz 979
Pz 980
Pz 981
Pz 982
Pz 983
Pz 984
Pz 985
Pz 986
Pz 987
Pz 988
Pz 989
Pz 990
Pz 991
Pz 992
Pz 993
Pz 994
Pz 995
Pz 996
Pz 997
Pz 998
Pz 999
Pz 1000
Pz 1001
Pz 1002
Pz 1003
Pz 1004
Pz 1005
Pz 1006
Pz 1007
Pz 1008
Pz 1009
Pz 1010
Pz 1011
Pz 1012
Pz 1013
Pz 1014
Pz 1015
Pz 1016
Pz 1017
Pz 1018
Pz 1019
Pz 1020
Pz 1021
Pz 1022
Pz 1023
Pz 1024
Pz 1025
Pz 1026
Pz 1027
Pz 1028
Pz 1029
Pz 1030
Pz 1031
Pz 1032
Pz 1033
Pz 1034
Pz 1035
Pz 1036
Pz 1037
Pz 1038
Pz 1039
Pz 1040
Pz 1041
Pz 1042
Pz 1043
Pz 1044
Pz 1045
Pz 1046
Pz 1047
Pz 1048
Pz 1049
Pz 1050
Pz 1051
Pz 1052
Pz 1053
Pz 1054
Pz 1055
Pz 1056
Pz 1057
Pz 1058
Pz 1059
Pz 1060
Pz 1061
Pz 1062
Pz 1063
Pz 1064
Pz 1065
Pz 1066
Pz 1067
Pz 1068
Pz 1069
Pz 1070
Pz 1071
Pz 1072
Pz 1073
Pz 1074
Pz 1075
Pz 1076
Pz 1077
Pz 1078
Pz 1079
Pz 1080
Pz 1081
Pz 1082
Pz 1083
Pz 1084
Pz 1085
Pz 1086
Pz 1087
Pz 1088
Pz 1089
Pz 1090
Pz 1091
Pz 1092
Pz 1093
Pz 1094
Pz 1095
Pz 1096
Pz 1097
Pz 1098
Pz 1099
Pz 1100
Pz 1101
Pz 1102
Pz 1103
Pz 1104
Pz 1105
Pz 1106
Pz 1107
Pz 1108
Pz 1109
Pz 1110
Pz 1111
Pz 1112
Pz 1113
Pz 1114
Pz 1115
Pz 1116
Pz 1117
Pz 1118
Pz 1119
Pz 1120
Pz 1121
Pz 1122
Pz 1123
Pz 1124
Pz 1125
Pz 1126
Pz 1127
Pz 1128
Pz 1129
Pz 1130
Pz 1131
Pz 1132
Pz 1133
Pz 1134
Pz 1135
Pz 1136
Pz 1137
Pz 1138
Pz 1139
Pz 1140
Pz 1141
Pz 1142
Pz 1143
Pz 1144
Pz 1145
Pz 1146
Pz 1147
Pz 1148
Pz 1149
Pz 1150
Pz 1151
Pz 1152
Pz 1153
Pz 1154
Pz 1155
Pz 1156
Pz 1157
Pz 1158
Pz 1159
Pz 1160
Pz 1161
Pz 1162
Pz 1163
Pz 1164
Pz 1165
Pz 1166
Pz 1167
Pz 1168
Pz 1169
Pz 1170
Pz 1171
Pz 1172
Pz 1173
Pz 1174
Pz 1175
Pz 1176
Pz 1177
Pz 1178
Pz 1179
Pz 1180
Pz 1181
Pz 1182
Pz 1183
Pz 1184
Pz 1185
Pz 1186
Pz 1187
Pz 1188
Pz 1189
Pz 1190
Pz 1191
Pz 1192
Pz 1193
Pz 1194
Pz 1195
Pz 1196
Pz 1197
Pz 1198
Pz 1199
Pz 1200
Pz 1201
Pz 1202
Pz 1203
Pz 1204
Pz 1205
Pz 1206
Pz 1207
Pz 1208
Pz 1209
Pz 1210
Pz 1211
Pz 1212
Pz 1213
Pz 1214
Pz 1215
Pz 1216
Pz 1217
Pz 1218
Pz 1219
Pz 1220
Pz 1221
Pz 1222
Pz 1223
Pz 1224
Pz 1225
Pz 1226
Pz 1227
Pz 1228
Pz 1229
Pz 1230
Pz 1231
Pz 1232
Pz 1233
Pz 1234
Pz 1235
Pz 1236
Pz 1237
Pz 1238
Pz 1239
Pz 1240
Pz 1241
Pz 1242
Pz 1243
Pz 1244
Pz 1245
Pz 1246
Pz 1247
Pz 1248
Pz 1249
Pz 1250
Pz 1251
Pz 1252
Pz 1253
Pz 1254
Pz 1255
Pz 1256
Pz 1257
Pz 1258
Pz 1259
Pz 1260
Pz 1261
Pz 1262
Pz 1263
Pz 1264
Pz 1265
Pz 1266
Pz 1267
Pz 1268
Pz 1269
Pz 1270
Pz 1271
Pz 1272
Pz 1273
Pz 1274
Pz 1275
Pz 1276
Pz 1277
Pz 1278
Pz 1279
Pz 1280
Pz 1281
Pz 1282
Pz 1283
Pz 1284
Pz 1285
Pz 1286
Pz 1287
Pz 1288
Pz 1289
Pz 1290
Pz 1291
Pz 1292
Pz 1293
Pz 1294
Pz 1295
Pz 1296
Pz 1297
Pz 1298
Pz 1299
Pz 1300
Pz 1301
Pz 1302
Pz 1303
Pz 1304
Pz 1305
Pz 1306
Pz 1307
Pz 1308
Pz 1309
Pz 1310
Pz 1311
Pz 1312
Pz 1313
Pz 1314
Pz 1315
Pz 1316
Pz 1317
Pz 1318
Pz 1319
Pz 1320
Pz 1321
Pz 1322
Pz 1323
Pz 1324
Pz 1325
Pz 1326
Pz 1327
Pz 1328
Pz 1329
Pz 1330
Pz 1331
Pz 1332
Pz 1333
Pz 1334
Pz 1335
Pz 1336
Pz 1337
Pz 1338
Pz 1339
Pz 1340
Pz 1341
Pz 1342
Pz 1343
Pz 1344
Pz 1345
Pz 1346
Pz 1347
Pz 1348
Pz 1349
Pz 1350
Pz 1351
Pz 1352
Pz 1353
Pz 1354
Pz 1355
Pz 1356
Pz 1357
Pz 1358
Pz 1359
Pz 1360
Pz 1361
Pz 1362
Pz 1363
Pz 1364
Pz 1365
Pz 1366
Pz 1367
Pz 1368
Pz 1369
Pz 1370
Pz 1371
Pz 1372
Pz 1373
Pz 1374
Pz 1375
Pz 1376
Pz 1377
Pz 1378
Pz 1379
Pz 1380
Pz 1381
Pz 1382
Pz 1383
Pz 1384
Pz 1385
Pz 1386
Pz 1387
Pz 1388
Pz 1389
Pz 1390
Pz 1391
Pz 1392
Pz 1393
Pz 1394
Pz 1395
Pz 1396
Pz 1397
Pz 1398
Pz 1399
Pz 1400
Pz 1401
Pz 1402
Pz 1403
Pz 1404
Pz 1405
Pz 1406
Pz 1407
Pz 1408
Pz 1409
Pz 1410
Pz 1411
Pz 1412
Pz 1413
Pz 1414
Pz 1415
Pz 1416
Pz 1417
Pz 1418
Pz 1419
Pz 1420
Pz 1421
Pz 1422
Pz 1423
Pz 1424
Pz 1425
Pz 1426
Pz 1427
Pz 1428
Pz 1429
Pz 1430
Pz 1431
Pz 1432
Pz 1433
Pz 1434
Pz 1435
Pz 1436
Pz 1437
Pz 1438
Pz 1439
Pz 1440
Pz 1441
Pz 1442
Pz 1443
Pz 1444
Pz 1445
Pz 1446
Pz 1447
Pz 1448
Pz 1449
Pz 1450
Pz 1451
Pz 1452
Pz 1453
Pz 1454
Pz 1455
Pz 1456
Pz 1457
Pz 1458
Pz 1459
Pz 1460
Pz 1461
Pz 1462
Pz 1463
Pz 1464
Pz 1465
Pz 1466
Pz 1467
Pz 1468
Pz 1469
Pz 1470
Pz 1471
Pz 1472
Pz 1473
Pz 1474
Pz 1475
Pz 1476
Pz 1477
Pz 1478
Pz 1479
Pz 1480
Pz 1481
Pz 1482
Pz 1483
Pz 1484
Pz 1485
Pz 1486
Pz 1487
Pz 1488
Pz 1489
Pz 1490
Pz 1491
Pz 1492
Pz 1493
Pz 1494
Pz 1495
Pz 1496
Pz 1497
Pz 1498
Pz 1499
Pz 1500
Pz 1501
Pz 1502
Pz 1503
Pz 1504
Pz 1505
Pz 1506
Pz 1507
Pz 1508
Pz 1509
Pz 1510
Pz 1511
Pz 1512
Pz 1513
Pz 1514
Pz 1515
Pz 1516
Pz 1517
Pz 1518
Pz 1519
Pz 1520
Pz 1521
Pz 1522
Pz 1523
Pz 1524
Pz 1525
Pz 1526
Pz 1527
Pz 1528
Pz 1529
Pz 1530
Pz 1531
Pz 1532
Pz 1533
Pz 1534
Pz 1535
Pz 1536
Pz 1537
Pz 1538
Pz 1539
Pz 1540
Pz 1541
Pz 1542
Pz 1543
Pz 1544
Pz 1545
Pz 1546
Pz 1547
Pz 1548
Pz 1549
Pz 1550
Pz 1551
Pz 1552
Pz 1553
Pz 1554
Pz 1555
Pz 1556
Pz 1557
Pz 1558
Pz 1559
Pz 1560
Pz 1561
Pz 1562
Pz 1563
Pz 1564
Pz 1565
Pz 1566
Pz 1567
Pz 1568
Pz 1569
Pz 1570
Pz 1571
Pz 1572
Pz 1573
Pz 1574
Pz 1575
Pz 1576
Pz 1577
Pz 1578
Pz 1579
Pz 1580
Pz 1581
Pz 1582
Pz 1583
Pz 1584
Pz 1585
Pz 1586
Pz 1587
Pz 1588
Pz 1589
Pz 1590
Pz 1591
Pz 1592
Pz 1593
Pz 1594
Pz 1595
Pz 1596
Pz 1597
Pz 1598
Pz 1599
Pz 1600
Pz 1601
Pz 1602
Pz 1603
Pz 1604
Pz 1605
Pz 1606
Pz 1607
Pz 1608
Pz 1609
Pz 1610
Pz 1611
Pz 1612
Pz 1613
Pz 1614
Pz 1615
Pz 1616
Pz 1617
Pz 1618
Pz 1619
Pz 1620
Pz 1621
Pz 1622
Pz 1623
Pz 1624
Pz 1625
Pz 1626
Pz 1627
Pz 1628
Pz 1629
Pz 1630
Pz 1631
Pz 1632
Pz 1633
Pz 1634
Pz 1635
Pz 1636
Pz 1637
Pz 1638
Pz 1639
Pz 1640
Pz 1641
Pz 1642
Pz 1643
Pz 1644
Pz 1645
Pz 1646
Pz 1647
Pz 1648
Pz 1649
Pz 1650
Pz 1651
Pz 1652
Pz 1653
Pz 1654
Pz 1655
Pz 1656
Pz 1657
Pz 1658
Pz 1659
Pz 1660
Pz 1661
Pz 1662
Pz 1663
Pz 1664
Pz 1665
Pz 1666
Pz 1667
Pz 1668
Pz 1669
Pz 1670
Pz 1671
Pz 1672
Pz 1673
Pz 1674
Pz 1675
Pz 1676
Pz 1677
Pz 1678
Pz 1679
Pz 1680
Pz 1681
Pz 1682
Pz 1683
Pz 1684
Pz 1685
Pz 1686
Pz 1687
Pz 1688
Pz 1689
Pz 1690
Pz 1691
Pz 1692
Pz 1693
Pz 1694
Pz 1695
Pz 1696
Pz 1697
Pz 1698
Pz 1699
Pz 1700
Pz 1701
Pz 1702
Pz 1703
Pz 1704
Pz 1705
Pz 1706
Pz 1707
Pz 1708
Pz 1709
Pz 1710
Pz 1711
Pz 1712
Pz 1713
Pz 1714
Pz 1715
Pz 1716
Pz 1717
Pz 1718
Pz 1719
Pz 1720
Pz 1721
Pz 1722
Pz 1723
Pz 1724
Pz 1725
Pz 1726
Pz 1727
Pz 1728
Pz 1729
Pz 1730
Pz 1731
Pz 1732
Pz 1733
Pz 1734
Pz 1735
Pz 1736
Pz 1737
Pz 1738
Pz 1739
Pz 1740
Pz 1741
Pz 1742
Pz 1743
Pz 1744
Pz 1745
Pz 1746
Pz 1747
Pz 1748
Pz 1749
Pz 1750
Pz 1751
Pz 1752
Pz 1753
Pz 1754
Pz 1755
Pz 1756
Pz 1757
Pz 1758
Pz 1759
Pz 1760
Pz 1761
Pz 1762
Pz 1763
Pz 1764
Pz 1765
Pz 1766
Pz 1767
Pz 1768
Pz 1769
Pz 1770
Pz 1771
Pz 1772
Pz 1773
Pz 1774
Pz 1775
Pz 1776
Pz 1777
Pz 1778
Pz 1779
Pz 1780
Pz 1781
Pz 1782
Pz 1783
Pz 1784
Pz 1785
Pz 1786
Pz 1787
Pz 1788
Pz 1789
Pz 1790
Pz 1791
Pz 1792
Pz 1793
Pz 1794
Pz 1795
Pz 1796
Pz 1797
Pz 1798
Pz 1799
Pz 1800
Pz 1801
Pz 1802
Pz 1803
Pz 1804
Pz 1805
Pz 1806
Pz 1807
Pz 1808
Pz 1809
Pz 1810
Pz 1811
Pz 1812
Pz 1813
Pz 1814
Pz 1815
Pz 1816
Pz 1817
Pz 1818
Pz 1819
Pz 1820
Pz 1821
Pz 1822
Pz 1823
Pz 1824
Pz 1825
Pz 1826
Pz 1827
Pz 1828
Pz 1829
Pz 1830
Pz 1831
Pz 1832
Pz 1833
Pz 1834
Pz 1835
Pz 1836
Pz 1837
Pz 1838
Pz 1839
Pz 1840
Pz 1841
Pz 1842
Pz 1843
Pz 1844
Pz 1845
Pz 1846
Pz 1847
Pz 1848
Pz 1849
Pz 1850
Pz 1851
Pz 1852
Pz 1853
Pz 1854
Pz 1855
Pz 1856
Pz 1857
Pz 1858
Pz 1859
Pz 1860
Pz 1861
Pz 1862
Pz 1863
Pz 1864
Pz 1865
Pz 1866
Pz 1867
Pz 1868
Pz 1869
Pz 1870
Pz 1871
Pz 1872
Pz 1873
Pz 1874
Pz 1875
Pz 1876
Pz 1877
Pz 1878
Pz 1879
Pz 1880
Pz 1881
Pz 1882
Pz 1883
Pz 1884
Pz 1885
Pz 1886
Pz 1887
Pz 1888
Pz 1889
Pz 1890
Pz 1891
Pz 1892
Pz 1893
Pz 1894
Pz 1895
Pz 1896
Pz 1897
Pz 1898
Pz 1899
Pz 1900
Pz 1901
Pz 1902
Pz 1903
Pz 1904
Pz 1905
Pz 1906
Pz 1907
Pz 1908
Pz 1909
Pz 1910
Pz 1911
Pz 1912
Pz 1913
Pz 1914
Pz 1915
Pz 1916
Pz 1917
Pz 1918
Pz 1919
Pz 1920
Pz 1921
Pz 1922
Pz 1923
Pz 1924
Pz 1925
Pz 1926
Pz 1927
Pz 1928
Pz 1929
Pz 1930
Pz 1931
Pz 1932
Pz 1933
Pz 1934
Pz 1935
Pz 1936
Pz 1937
Pz 1938
Pz 1939
Pz 1940
Pz 1941
Pz 1942
Pz 1943
Pz 1944
Pz 1945
Pz 1946
Pz 1947
Pz 1948
Pz 1949
Pz 1950
Pz 1951
Pz 1952
Pz 1953
Pz 1954
Pz 1955
Pz 1956
Pz 1957
Pz 1958
Pz 1959
Pz 1960
Pz 1961
Pz 1962
Pz 1963
Pz 1964
Pz 1965
Pz 1966
Pz 1967
Pz 1968
Pz 1969
Pz 1970
Pz 1971
Pz 1972
Pz 1973
Pz 1974
Pz 1975
Pz 1976
Pz 1977
Pz 1978
Pz 1979
Pz 1980
Pz 1981
Pz 1982
Pz 1983
Pz 1984
Pz 1985
Pz 1986
Pz 1987
Pz 1988
Pz 1989
Pz 1990
Pz 1991
Pz 1992
Pz 1993
Pz 1994
Pz 1995
Pz 1996
Pz 1997
Pz 1998
Pz 1999
Pz 2000
Pz 2001
Pz 2002
Pz 2003
Pz 2004
Pz 2005
Pz 2006
Pz 2007
Pz 2008
Pz 2009
Pz 2010
Pz 2011
Pz 2012
Pz 2013
Pz 2014
Pz 2015
Pz 2016
Pz 2017
Pz 2018
Pz 2019
Pz 2020
Pz 2021
Pz 2022
Pz 2023
Pz 2024
Pz 2025
Pz 2026
Pz 2027
Pz 2028
Pz 2029
Pz 2030
Pz 2031
Pz 2032
Pz 2033
Pz 2034
Pz 2035
Pz 2036
Pz 2037
Pz 2038
Pz 2039
Pz 2040
Pz 2041
Pz 2042
Pz 2043
Pz 2044
Pz 2045
Pz 2046
Pz 2047
Pz 2048
Pz 2049
Pz 2050
Pz 2051
Pz 2052
Pz 2053
Pz 2054
Pz 2055
Pz 2056
Pz 2057
Pz 2058
Pz 2059
Pz 2060
Pz 2061
Pz 2062
Pz 2063
Pz 2064
Pz 2065
Pz 2066
Pz 2067
Pz 2068
Pz 2069
Pz 2070
Pz 2071
Pz 2072
Pz 2073
Pz 2074
Pz 2075
Pz 2076
Pz 2077
Pz 2078
Pz 2079
Pz 2080
Pz 2081
Pz 2082
Pz 2083
Pz 2084
Pz 2085
Pz 2086
Pz 2087
Pz 2088
Pz 2089
Pz 2090
Pz 2091
Pz 2092
Pz 2093
Pz 2094
Pz 2095
Pz 2096
Pz 2097
Pz 2098
Pz 2099
Pz 2100
Pz 2101
Pz 2102
Pz 2103
Pz 2104
Pz 2105
Pz 2106
Pz 2107
Pz 2108
Pz 2109
Pz 2110
Pz 2111
Pz 2112
Pz 2113
Pz 2114
Pz 2115
Pz 2116
Pz 2117
Pz 2118
Pz 2119
Pz 2120
Pz 2121
Pz 2122
Pz 2123
Pz 2124
Pz 2125
Pz 2126
Pz 2127
Pz 2128
Pz 2129
Pz 2130
Pz 2131
Pz 2132
Pz 2133
Pz 2134
Pz 2135
Pz 2136
Pz 2137
Pz 2138
Pz 2139
Pz 2140
Pz 2141
Pz 2142
Pz 2143
Pz 2144
Pz 2145
Pz 2146
Pz 2147
Pz 2148
Pz 2149
Pz 2150
Pz 2151
Pz 2152
Pz 2153
Pz 2154
Pz 2155
Pz 2156
Pz 2157
Pz 2158
Pz 2159
Pz 2160
Pz 2161
Pz 2162
Pz 2163
Pz 2164
Pz 2165
Pz 2166
Pz 2167
Pz 2168
Pz 2169
Pz 2170
Pz 2171
Pz 2172
Pz 2173
Pz 2174
Pz 2175
Pz 2176
Pz 2177
Pz 2178
Pz 2179
Pz 2180
Pz 2181
Pz 2182
Pz 2183
Pz 2184
Pz 2185
Pz 2186
Pz 2187
Pz 2188
Pz 2189
Pz 2190
Pz 2191
Pz 2192
Pz 2193
Pz 2194
Pz 2195
Pz 2196
Pz 2197
Pz 2198
Pz 2199
Pz 2200
Pz 2201
Pz 2202
Pz 2203
Pz 2204
Pz 2205
Pz 2206
Pz 2207
Pz 2208
Pz 2209
Pz 2210
Pz 2211
Pz 2212
Pz 2213
Pz 2214
Pz 2215
Pz 2216
Pz 2217
Pz 2218
Pz 2219
Pz 2220
Pz 2221
Pz 2222
Pz 2223
Pz 2224
Pz 2225
Pz 2226
Pz 2227
Pz 2228
Pz 2229
Pz 2230
Pz 2231
Pz 2232
Pz 2233
Pz 2234
Pz 2235
Pz 2236
Pz 2237
Pz 2238
Pz 2239
Pz 2240
Pz 2241
Pz 2242
Pz 2243
Pz 2244
Pz 2245
Pz 2246
Pz 2247
Pz 2248
Pz 2249
Pz 2250
Pz 2251
Pz 2252
Pz 2253
Pz 2254
Pz 2255
Pz 2256
Pz 2257
Pz 2258
Pz 2259
Pz 2260
Pz 2261
Pz 2262
Pz 2263
Pz 2264
Pz 2265
Pz 2266
Pz 2267
Pz 2268
Pz 2269
Pz 2270
Pz 2271
Pz 2272
Pz 2273
Pz 2274
Pz 2275
Pz 2276
Pz 2277
Pz 2278
Pz 2279
Pz 2280
Pz 2281
Pz 2282
Pz 2283
Pz 2284
Pz 2285
Pz 2286
Pz 2287
Pz 2288
Pz 2289
Pz 2290
Pz 2291
Pz 2292
Pz 2293
Pz 2294
Pz 2295
Pz 2296
Pz 2297
Pz 2298
Pz 2299
Pz 2300
Pz 2301
Pz 2302
Pz 2303
Pz 2304
Pz 2305
Pz 2306
Pz 2307
Pz 2308
Pz 2309
Pz 2310
Pz 2311
Pz 2312
Pz 2313
Pz 2314
Pz 2315
Pz 2316
Pz 2317
Pz 2318
Pz 2319
Pz 2320
Pz 2321
Pz 2322
Pz 2323
Pz 2324
Pz 2325
Pz 2326
Pz 2327
Pz 2328
Pz 2329
Pz 2330
Pz 2331
Pz 2332
Pz 2333
Pz 2334
Pz 2335
Pz 2336
Pz 2337
Pz 2338
Pz 2339
Pz 2340
Pz 2341
Pz 2342
Pz 2343
Pz 2344
Pz 2345
Pz 2346
Pz 2347
Pz 2348
Pz 2349
Pz 2350
Pz 2351
Pz 2352
Pz 2353
Pz 2354
Pz 2355
Pz 2356
Pz 2357
Pz 2358
Pz 2359
Pz 2360
Pz 2361
Pz 2362
Pz 2363
Pz 2364
Pz 2365
Pz 2366
Pz 2367
Pz 2368
Pz 2369
Pz 2370
Pz 2371
Pz 2372
Pz 2373
Pz 2374
Pz 2375
Pz 2376
Pz 2377
Pz 2378
Pz 2379
Pz 2380
Pz 2381
Pz 2382
Pz 2383
Pz 2384
Pz 2385
Pz 2386
Pz 2387
Pz 2388
Pz 2389
Pz 2390
Pz 2391
Pz 2392
Pz 2393
Pz 2394
Pz 2395
Pz 2396
Pz 2397
Pz 2398
Pz 2399
Pz 2400
Pz 2401
Pz 2402
Pz 2403
Pz 2404
Pz 2405
Pz 2406
Pz 2407
Pz 2408
Pz 2409
Pz 2410
Pz 2411
Pz 2412
Pz 2413
Pz 2414
Pz 2415
Pz 2416
Pz 2417
Pz 2418
Pz 2419
Pz 2420
Pz 2421
Pz 2422
Pz 2423
Pz 2424
Pz 2425
Pz 2426
Pz 2427



— Det er stor belastning å tømme hus og atelier, og en arbeidsmessig katastrofe å bo på hotell i månedsvis. Hvordan skulle jeg få plass til staffeli og de store lerretene på et hotellrom? spør maleren Johan Fredrik Michelet. — Dette er ikke noen vanlig leilighet med bare piano og komfyr som kan flyttes. Dette er mine arbeidsmuligheter, sier Michelet som heller vil bli boende så lenge det går med enkeltreparasjoner. — Huset fortsetter jo å synke likevel. Det kunne bli mange hotellopphold.

Dyster rapport fra Geoteknisk kontor:

Kunstnerkolonien på Ekely synker



Rystelser og belastning på grunn av planlagt anleggstrafikk kan medføre at også leirmassene under nedre Ekely setter seg og at husene vil synke.

Kunstnerboliger på Ekely — i Edvard Munchs haver på Skøyen — synker ned i leire. Så skakke er hus blitt efter kommunens kloakktunnelboring i 1975 at to av dem må fraflyttes, delvis rives og føres opp på ny. En ny rapport konkluderer med at den opp til 24 meter dype leirrennen som går gjennom området, vil fortsette å sette seg — helt frem til år 2020! Ikke nok med det. Ekely-kunstnerne er også bekymret for at belastning og rystelser ved planlagt anleggstrafikk gjennom nedre Ekely kan føre til nye skader.

Ekely borettslag, under OBOS, ble bygget i 1950-årene. Allerede dengang var man oppmerksom på de vanskelige grunnforholdene. En ca. 50 meter bred leir-morene ned til 24 meter dybde, samt kvikkleire, går gjennom området. Det er den leirrennen som kloakktunnelen Lysaker-Majorstuen krysser under — ca. 30 meter dypt.

Seks av Ekelys 44 leiligheter er nå så skjeve på grunn av setninger i leiren efter tunnelboringen i 1975, at dører og vinduer ikke lenger går an å lukke, kjøkkenbenker står ut fra veggen, kjellertrapper løsner fra grunnmuren, og taksten forskyves og forårsaker lekkasje. Hus er på grunn av oppståtte setninger blitt så glisne at det har ført til fordoblede fyringsutgifter.

Reparasjonsarbeidet og den kommunalpolitiske erstatningssak mellom OBOS og vann- og kloakkvesenet, er allerede i full gang. På borettslagets leiligheter i Gråbrødreveien 22 og 24 er skadene nå så store at de må fraflyttes mens reparasjonsarbeide pågår i ca. et halvt år. Andre beboere er engstelige for at husene kan rase sammen.

Mer synking


Setningene i terrenget vil vedvare i omkring 40 år fremover, konkluderer en ny rapport fra kommunens geotekniske kontor, laget på oppdrag fra vann- og kloakkvesenet. «En må fortsatt regne med betydelige setninger på husene nærmest tunnelen», heter det. Blant disse syv husene tilhører Gråbrødreveien 7, 9, 11, 13 og 15 Ekely borettslag. Husene vil ikke synke like mye hele tiden. Innen atten år, ved århundreskiftet, vil setningene bli 30—35 prosent større enn idag. Innen år 2020 vil de være blitt 40—45 prosent større. Men også efter denne tid må man forvente setninger, ifølge rapporten fra Geoteknisk kontor.

Gråbrødreveien 15 vil synke tilsammen 45 centimeter innen 18 år, heter det i rapporten. Foreløbig er huset sunket 13 centimeter, og reparasjoner på dører, vinduer, kjøkkeninnredning og kjellertrapp skal settes i gang. Gråbrødreveien 7, 9, 11 og 13 har bare siste år sunket omtrent to centimeter og vil innen 18 år ha sunket ytterligere 13—18 centimeter. Hvor mye husene er sunket totalt siden 1975 er uvisst, siden det har vært målinger i bare ett år.


Hvor mye husene i Gråbrødreveien 22 og 24, som delvis må rives, vil synke i tiden fremover, er også uvisst. Verst har det gått ut over et privathus i Gråbrødreveien 5, der det allerede er målt 47 centimeter. Omfattende reparasjoner foretas nå, men det blir nok ikke siste gang. Rapporten fastslår at det vil synke over en meter tilsammen.

— Det er ikke bare synkingen som teller, sier geoteknisk sjef ved Oslo kommunes geotekniske kontor, Oddvin Tokheim. — Når fjellforløpet er ujevnt, setter bygningene seg skjevt, og to til fem centimeters setningsforskjell på hus av den størrelse som på Ekely vil føre til problemer med å få lukket vinduer og dører. 5—15 centimeters setningsforskjell forårsaker store sprekkskader slik som i Gråbrødreveien 22 og 24, sier han.


Tokheim mener at de geotekniske undersøkelsene før tunnelboringen begynte, var grundige nok for å kunne forutsi mulighe-



Atelieret til maleren Finn Faaborg er blitt så skjevt at han ikke våger å være der lenger. Det er ikke bare det at gulvet heller kraftig — det er også glidd ut fra veggen. Dessuten frykter den snart 80-årige kunstneren at de store ateliervinduene en dag vil springe. Maleriet ble hengt rett, for å vise hvor store skjevhetene er.



Stadig sprekkdannelser og nye reparasjoner har vært daglig kost for maleren og kunstkritikeren Johan Fredrik Michelet helt siden kommunen boret tunnel i 1975.



Omfattende reparasjonsarbeide på privateiendommen i Gråbrødreveien 5 er i full gang. Det tar lengre tid for Ekely-kunstnerne som er avhengig av OBOS' store administrasjonsmølle, før noe kan skje.

ter for setninger på grunn av drenasjen. Men utstyret som ble brukt dengang, tillot ikke forinjeksjon. Det vil si at man tetter fjellet før det bores. Det ble bare benyttet efter-injeksjon, og resultatet har man altså idag. Dersom vann- og kloakkvesenet hadde brukt dagens rutiner, ville skadene vært langt mindre, sier Tokheim.

Nye bekymringer

I «synke-rapporten» fastslås det at fremtidige setninger kan *øke* ved terrengbelastning eller ved at poretrykket avtar som følge av drenasje.

— Reguleringsplanen for Hoff/Smestad, som efter annen gangs behandling i bygningsrådet ble oversendt fra byplankontoret til kommunikasjonsrådmannen 18. januar iår, skal snart opp i formannskapet. Her skal man blant annet ta stilling til bygningsrådets vedtak om at St. Georgs vei, som går gjennom nedre Ekely, skal utvides til 10 meters bredde og brukes som anleggs- og adkomstvei til over 100 nye blokkleiligheter som skal bygges på nabotomtene — fra Ekely til Hoff gård.

— Med grunnforhold som i dette område, vil rystelser fra trafikk som går over det, forplante seg gjennom leiren. Det er utbyggeren som selv må foreta geotekniske undersøkelser på byggeområdet og for anleggs-og adkomsttrafikken, sier Tokheim.

— Det er klart at den planlagte anleggs- og adkomsttrafikk kan føre til ytterligere skader, sier maleren og tidligere formann i Ekely borettslag, Jan Thomas Njerve. — Vi begynte med tunnelsaken for syv år siden. Allerede i 1973, to år før kloakkboringen under Ekely, ba vi kommunen om at det skulle settes opp målere. Rapporten viser at det i to-års perioden før boringen ikke var setninger, og at alle skader skyldes tunnelen. Det var vanvidd å kjøre den under den skumle leiren med tildels kvikkleire som kan rase ut, sier Njerve som mener at dette vil bli dyrt for Vann- og kloakkvesenet. — Og det er klart at den planlagte anleggs- og adkomsttrafikken kan føre til ytterligere skader.

— Maleren og kunstanmelderen Johan Fredrik Michelet må flytte på hotell mens huset blir reparert, for maleren Reidar Fritzvold ble det en ledig leilighet i strøket, sier formann i borettslaget, billedhuggeren Odd Hilt. — Men leiligheten til Finn Faaborg er også sunket betydelig, og han er redd for å få ateliertaket i hodet!

Avslo engangserstatning

Vann- og kloakkvesenet forsøkte å få Ekely borettslag til å godta en engangserstatning for fem—seks år siden, men borettslaget avviste dette, fordi de mente at setningene ville fortsette i årene fremover.

— Nå har vi fått bekreftet dette svart på hvitt, sier Hilt. — Vi godtok imidlertid reparasjon av noen av husene og krever at vann- og kloakkvesenet også i fremtiden skal dekke alle skader på hus som skyldes terrengsetninger efter tunnelboringen.

— I disse «synketider», sier Hilt spøkefult, men fortsetter alvorlig, — er jeg bekymret over nyhetene om at synkingen vil fortsette i minst 40 år til. Hva skal vi egentlig gjøre? Anleggstrafikken i St. Georgs vei kan gi ytterligere utglidninger i leirmassene.

Hilt har bodd på Ekely siden husene ble bygget for 30 år siden, og han har visst om leireproblemet hele tiden. En gruppe beboere med Aasa og Frans Widerberg i spissen er av styret oppmuntret til å arbeide spesielt med saken. Borettslaget vil så klart støtte sine beboere, erklærer Hilt.

Byråkratiet

— OBOS er efterhvert blitt nokså byråkratisk med sene reaksjoner, sier Odd Hilt. — Borettslaget betaler årlig 17 600 kroner til OBOS for administrasjon og kontingent, men vi måtte henvende oss til et privat konsulentfirma, OPAK A/S, for å få en uttalelse om synke-skadene. Vi har imidlertid ikke råd til så særlig mange konsulenttimer til 400—500 kroner timen. Kommentar til skaderapporten sendte vi til vedlikeholdssjefen i OBOS for ett år siden, fortsetter Hilt. — Det er på grunnlag av denne at de første store reparasjoner nå settes i gang.

Ingeniør Frank Foldin i OPAK A/S forteller at han i skaderapporten, som nå har satt den kommunalpolitiske erstatningssaken i gang, anbefalte at husene må føres tilbake til sin opprinnelige stand. — Men ingen kan forutsi om flere hus i fremtiden vil måtte bli omfattende reparert.

Når man på forhånd kjenner grunnforholdene, kan man imidlertid mestre dem, sier Foldin som hevder at forundersøkelsene ikke var tilstrekkelige.

— De store boremaskinene boret seg relativt lettvint vei — uten at man dengang tenkte på grunnforholdene. Og nå kommer regningen! Vann- og kloakkvesenet må iallfall ut med et sekssifret beløp.

Det er mange på Ekely som er redde for fremtiden, tilføyer Foldin, som har vært rundt hos beboerne for å konstatere skader.

I sneglefart

Driftssekretær for Ekely borettslag i OBOS, Jens Helland Johannessen, har ennå ikke rekvirert «synke-rapporten», datert 7. mai iår. — OBOS vil med det første ha møte med vann- og kloakkvesenet. Tunnelarbeidet har ikke vært så vellykket som vi hadde håpet, sier Johannessen.

Heller ikke vedlikeholdsavdelingen i OBOS har skaffet seg rapporten, opplyser inspektør Kjell Bjørklund.


— Bare å reparere de to husene vil koste bortimot det samme som å bygge nytt, sier Bjørklund. — Og veiutbygging og anleggstrafikk vil kunne føre til ytterligere setninger, det er helt klart.


Teknisk sjef i OBOS, Christian T. Hansson har heller ikke sett rapporten. — Ekely-saken ble overlatt til vedlikeholdsavdelingen, men den ble efterhvert så stor at arbeidet ble satt bort til et privat firma. OPAK A/S er byggherreombud for OBOS, sier Hansson og tilføyer at hvis det skulle oppstå nye synkinger på grunn av veiutbygging og anleggstrafikk, så må veivesenet påta seg det fulle ansvar. — Dette er en alvorlig sak som krever skikkelig oppfølging, avslutter teknisk sjef i OBOS.

Reguleringsplanen Hoff/Smestad ble behandlet i bygningsrådet og avsendt fra byplankontoret før den geotekniske rapporten forelå. Saksbehandler på byplankontoret, arkitekt Tore Siljan kjenner ikke til «synke-rapporten». — Det er mulig jeg vil skaffe meg den, sier han og tilføyer at det er Veivesenet som må uttale seg om denne sak.

Det mangler altså en vurdering av den nye rapporten fra byplankontorets side. — Men den vil bli eftersendt saken, sier Siljan.

Arkivar Idunn Sørtorp på kommunikasjonsrådmannens kontor kunne ikke se at «synke-rapporten» ligger ved saken, og heller ikke rådmannssekretær Asbjørn Nes-Hansen kjenner rapporten fra Geoteknisk kontor.






KLOAKKTUNNEL
LYSAKER-HEGGELI
PORETRYKKSMÅLING
Pz 14 og 22


Målestokk


R 1065
Bilag 118

OSLO KOMMUNE
VANNVERKENE

Dato Feb 82







KLOAKKTUNNEL
LYSAKER-HEGGELI
PORETRYKKSMÅLING
Pz. 18 A. B


OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor


Målestokk


R 1065
Bilag 119


Dato

Kart ref. NIV 04









KLOAKKTUNNEL
LYSAKER-HEGGELI
PORETRYKKSMÅLING
Pz 19 og 20


OSLO KOMMUNE
Geoteknisk Kontor


Målestokk


R 1065
Bilag 120

Dato

Kart ref. VV 04







KLOAKKTUNNEL
LYSAKER-HEGGELI
PORETRYKKSMÅLING
Pz. 21 A.B.C

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk

R. 1065

Bilag 121

Dato

Kart ref. A1203

KANAL I

Kotehöyder

Deformasjon i mm

syd 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 nord

44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22

KANAL I

Kotehöyder

Deformasjon i mm

vest 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 öst

44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22

KANAL II

Kotehöyder

Deformasjon i mm

syd 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 nord

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18


KANAL II

Kotehöyder

Deformasjon i mm


vest 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 öst

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18



HOVEDKLOAKKTUNNELLEN Måleresultater Helningskanaler	Målestokk 1:1000
	R. 1065
	Bilag 122
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato Jan 82

Kart ref. IV. D3-4



HOVEDKLOAKKTUNNELL Lysaker - Heggeli Lengdeprofil langs tunnelltraséen, Gråbrødrevn	Målestokk 1:200 R. 1065 Bilag 123
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato Feb 82

Kart ref.


ULLERNCHAUSSEEN
Store Ringvei
Gråbrødreveien (74)
Jarlsborgv.
Atelier
Byggeområde for boliger
Parkeringsplass
Turvei A4
Thv. Kittelsens vei
Vestekroken (195)
Abbedikaller (70)
Midl. reg. best S-1860 6.6.73
Midl reg best S-1860 6.6.73
Midl reg. best S-1860, 6.6.73
Midl reg best S-1860 6.6.73
Midl reg. best S-1860

ULLERNCHAUSSÉEN

GRÅBRØDREVN.

Gråbrødreveien

Eksisterende tunnelitrase, Kote 7-10

ST. GEORGS VEI

LILLEAKERBANEN

Nr 3

Nr 5

Nr 7

Nr 9

Nr 11

Nr 15

5m
10m
15m
20m

Tegnforklaring:

Utført

- Torrengkote / Ant. fjellkote — Boredybde
- Ikke boret til fjell
- Fjell i dagen
- Enkel sondering
- Dreiesondering
- Vingeboring
- Prøvetaking
- Prøvetaking med skovlbor o.l.
- Fjellkontrollboring
- Dreie - trykksondering
- Poretrykksmåling


Utgangspunkt for nivellement: Egen bolt i fjell

Kartgrunnlag: bilag 44 R-1065

- Setningsmålinger
- Inklinometermålinger

5m dybde til ant. fjell
10m " " " "
15m " " " "
20m " " " "

Kloakktunnel	Målestokk 1:1000
Lysaker - Majorstua	
Lösmassemektighet	R-1065
Situasjons - og borplan	Bilag 125
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato Mars 73
	Kart ref. NV 03-4



P_o' Opprinnelig eff. spenning

U_o Opprinnelig poretrykk (ant.)

$\Delta p'$ Økning av eff. spenninger som flg. av drenasje

X Målt forkonsolideringstrykk Pc'

• Målt poretrykk 14-1-81. Pz 21

o —"— —"— 17-1-82 Pz 13

Hovedkloakktunnel

Gråbrødreveien

Spenningsdiagram
Prøveserie fra hull 15
Poretrykk fra Pz 13, 21

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor


Målestokk 1:100

R-1065

Bilag 126

Dato Feb. 82

Kart ref.




* De teoretiske setningene er beregnet på grunnlag av spenningsdiagrammet på bilag 126 hvor den setningsgivende delen av leirlaget er anslått til 15 m. Videre er det forutsatt at leiren blir fullstendig drenert med poretrykk u=o. Det er benyttet modultall m=18 som angitt i rapport R-1065-20.
For primærsetningenes tidsforløp er det benyttet en konsolideringskoeffisient Cv=6 cm2/år og en tøyningsfordeling etter tilfelle C. (Janbu).

Rettet:

KLOAKKTUNNEL LYSAKER - MAJORSTUA Setningskurver Gråbrødrevn. 3-5-15	Målestokk R-1065 Bilag 127
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Datomars 82

Kart ref.



Rettet:

KLOAKKTUNNEL, LYSAKER – MAJORSTUA Setningskurver (primærs.) Gråbrødrevn. 3-5-15	Målestokk
	R-1065 Bilag 128
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato mars 82

Kart ref.

Adresse	Maksimal setning mm	Maksimal differense-setning mm	Maksimal helning o/oo	maks. setning jan 81-jan 82 mm	Utjevnet setning siste år mm	Anmerkninger
Ullernch. 59	55	6	0,4	7	7	oktober-oktober
" 63						Sm = 10 mm
" 65						" " 6 mm
Th. Kitt.v. 7						" " 5
" " 14-16	(32) a)	15 b)	1,7 b)		6	Anm. nedenfor
Gråbrødrevn. 3	315	115	8	15	15-20	
" 5	462	92	5	23	30-35	
" "				32		Setningsplate
" 7-9				15		
" 9				13		Setningsplate
" 11-13				13		
" 15	130	20	1,5	18	12-15	
" 30				ca 2		
St. Georgsv. 6	10	2	0,3			Avd. juli 1977
" 20	49	15	1,6	17	5-10	
" 22	27	22	3	2	3-5	

a) Målinger startet først i august 1977. Usikkert fastmerke.
b) Bygget over grunnmur ble rettet opp i 1978.

HOVEDKLOAKKTUNNEL Oversikt over målte setninger i Gråbrødrevn. og omegn	Målestokk R-1065 Bilag 129
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato mai 82

Kart ref