



Bilde 1. PG.1 og PG.2 på plataet mellom støttemuren og brakkeriggen.



Bilde 2. Rustfarget lakk-/malingslaglag i PG.1.


Fotobilag – Kystverket Kabelvåg		TEGNET AV: eok	DATO 8/08-08	KONTROLL tut
 MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.	SIDE
	710722	900		1 av 9



Bilde 3. Typiske masser i PG.1 og PG.2.



Bilde 4. PG.2 med betongfundament og blokk for bakfylling for støttemur.

Fotobilag – Kystverket Kabelvåg		TEGNET AV: eok	DATO 8/08-08	KONTROLL tut
 MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.	SIDE
	710722	900		2 av 9



Bilde 5. Vestlige hjørne av brakkeriggen med betongfundament og støttemur.




Bilde 6. Betongplatt med skinner sørvest for brakkeriggen.


Fotobilag – Kystverket Kabelvåg		TEGNET AV: eok	DATO 8/08-08	KONTROLL tut
 MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.	SIDE
	710722	900		3 av 9



Bilde 7. PG.3.



Bilde 8. Sort lag 0,5 m under overflata i PG.3.


Fotobilag – Kystverket Kabelvåg		TEGNET AV: eok	DATO 8/08-08	KONTROLL tut
 MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.	SIDE
	710722	900		4 av 9



Bilde 9. Sandige masser med grus i PG.3.



Bilde 10. Skrot i område ved PG.4.


Fotobilag – Kystverket Kabelvåg		TEGNET AV: eok	DATO 8/08-08	KONTROLL tut
 MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.	SIDE
	710722	900		5 av 9



Bilde 11. PG.4.



Bilde 12. Typiske masser i PG.4.


Fotobilag – Kystverket Kabelvåg		TEGNET AV: eok	DATO 8/08-08	KONTROLL tut
 MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.	SIDE
	710722	900		6 av 9



Bilde 13. PG.4.



Bilde 14. PG.5

Fotobilag – Kystverket Kabelvåg		TEGNET AV: eok	DATO 8/08-08	KONTROLL tut
	MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.
		710722	900	SIDE 7 av 9



Bilde 15. Avrettingslag over sandige masser med grus i PG.5




Bilde 16. Oppgravde masser fra PG.5.

Fotobilag – Kystverket Kabelvåg		TEGNET AV: eok	DATO 8/08-08	KONTROLL tut
 MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.	SIDE
	710722	900		8 av 9



Bilde 17. Sandige masser med grus i PG.5.

Fotobilag – Kystverket Kabelvåg		TEGNET AV: eok	DATO 8/08-08	KONTROLL tut
 MULTICONSULT AS Fiolveien 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.	SIDE
	710722	900		9 av 9