


BUKTELØKKA , SPONVIKA.

Eiendommene på Bukteløkka har et antall ganger vært plaget av mye overvann og tilbakeslag av avløp. I 2012 ble avløpssystemet oppgradert og separert samtidig som det ble lagt ny kommunal vannledning. Arbeidene krevde dype grøfter. Dette for å få tilstrekkelig fall. Samtidig med dype grøfter var det ustabile leiremasser å grave i. Dette måtte brukes spuntnåler for å sikre deler av traseen spesielt ved nedsetting av kummer hvor store areal måtte stå åpent. Arbeidene ble utført av Halden kommunes egne mannskaper.

Halden 14.01,2019

Google Maps Pålsebukta Sponvika



«Sponvika»

Sponvika











