



Figur 4. Lokalisering av ulike utløp i spuntveggen.

- Originalt i spunt
- \* Nyere PVC-rør

Telemark Treimpregnering		JORDFORSK
Delrapport 1. Planlegging av undersøkelser		Målestokk 1: 1000
Rapport: 6.94-04-1	Dato: 12/6 1994	PS/SA/CEA