

Figurer

Fotografi 1. Jord/dekkmasse forurensset av impregneringsmiddel

Fotografi 2. Bildet som viser tydelig hvor drypptørkingen fant sted

Figur 1. Disponering av arealer

Figur 2. Når bygninger er oppført

Figur 3. Bruken av bygningene

Figur 4. Lokalisering av ulike utløp mot Skienselva

Figur 5. Materialstrøm ved anlegget i ulike perioder

Figur 6. Områder hvor virke ble lagret i ulike perioder

Figur 7. Antatt mest forurensede arealer

Figur 8. Undersøkelsesplan