

Oslo, 6.3.1970.

VESTFOLDBANEN KM 164,674
LARVIK - KJOSESystematiske grunnundersøkelser
Gk. 3837

Linjen ligger i halvskjæring med ca. 15 m høy fyllingsskråning av stein på høyre side mot Farrisvannet. På venstre side er det fjell-skjæring. Skinnegangen er noe urolig.

Det er boret i et profil km 164,674. Ved fyllingsfot høyre side er det konstateret fjell i dagen. Utenfor fyllingsfot er det utført i alt 3 dreiesonderinger. Boringene indikerer svært løse masser, antagelig gytje med underliggende leire. Fjellappell er registrert i dybder fra 0,5-5 m.

Stabilitetsforhold:

Fyllingens stabilitet anses tilfredsstillende. Årsaken til synkningene i sporet antas å være erosjonsvirksomhet som følge av vann under fyllingen. Nedre del av fyllingsskråningen hviler imidlertid stort sett på fjell. Erosjonsvirksomheten kan antagelig stanses ved utlegging av filterbankett ved fyllingsfot, som antydet på vedlagte tegning. Denne foranstaltning er relativt kostbar, og det bør overveies om det er mulig å fange opp vannet på oversiden av linjen ved utbedring av linjegrøften.

Hvis justeringsarbeidene med skinnegangen p.g. av tiltakende synkninger, anses å bli for omfattende, bes Geoteknisk kontor underrettet for eventuelle tiltak settes i verk.

S. Hartmark

613831

H. Nilssen

