


R.1015 VIKÅS – SOLBAKKEN SKOLE

# **GRUNNUNDERSØKELSER**

## **DATARAPPORT**



04.07.97

# TEKNISK SEKSJON

UTBYGGINGSKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



**TRONDHEIM KOMMUNE  
AVDELING BYUTVIKLING  
UTBYGGINGSKONTORET**  
**Teknisk seksjon**

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1015 B	<b>VIKÅS - SOLBAKKEN SKOLE LEDNINGSTRACE</b>  Datarapport		
Trondheim den:	24.09.97		
Oppdragsgiver:	Internt	Oppdrag ved:	Kjerulf
UTM-referanse:	NR 757 318 / 762 315	Sted:	Vikåsen
Feltarbeide utført:	Juni og sept. -97	Antall bilag:	5
		Antall tekstsider:	3
Feltmetoder:	dreiesonderinger	prøveserier	enkle sonderinger
Emneord:	jordarter	fjellforløp	tracevalg
Sammendrag:	Saksbehandler: Kåre Sand		

Vi har undersøkt for en 1080 meter ledningstrace fra Vikås til Solbakken skole.

Grunnen består i deler av traceen av forvitningsjord over fjell i liten dybde. Vi har også strekninger med betydelig torvmektighet og langs Jonsvannsvegen, hvor en kan få stabilitetsproblemer mot veien, og hvor traceen går langs Vikerauntjønna hvor en kan få problemer med innstrømmende vann.

For detaljer viser vi til rapportens kapittel 3.

Rapport R.1015B erstatter R.1015.

## 1. INNLEDNING.

Prosjekt	Det skal legges en vannledning fra Vikås, på traceen Vikåsen høydebasseng - Fortunalia pumpestasjon, og til Solbakken skole. Traceen er 1080 meter lang .
Trace	Traceen er vist på situasjonskartet i bilag 1. Den går fra Vikås, sørøver til Vikerauntjønna, østover langs Jonsvannsvegen, over Osbakken og ned til Solbakken skole. Den krysser Jonsvannsvegen ved pr 350-360 ved Vikerauntjønna, og ved pr. 740-750 på Osbakken.


## 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER.


Feltarbeide	Det er utført enkle sonderinger til fjell i 46 punkt. I 3 av disse kom vi ikke ned på grunn av grov steinfylling. I tillegg er det tatt med resultater fra tidligere undersøkelser i området, det vises til rapportene:	
	R.442 Jonsvannsvegen v/Solbakken skole	11.01.77
	R.442-3 Vegfylling Vikerauntjønna	27.10.87
	R.442-6 Jonsvannsv. Sæterbk.-Solbakken skole	06.06.89
	R.668 Jonsvannsv. v/Vikerauntjønna	27.01.96
Pressentasjon	Sonderingspunktene er vist på situasjonskartet i bilag 1. Sonderingsresultatene er også vist på situasjonskartet. En må merke seg hva de enkelte dybdene betyr (jmf. tittelfeltet), da det er skilt mellom torvdybde, dybde til antatt fjell og sonderingsdybde uten fjellkontakt. Vi vil pressisere at det ikke er boret ned i fjell som kontroll. Stor stein kan derfor være oppfattet som fjell.	
Laboratorie undersøkelser	Det ble ikke tatt opp prøver ved vår siste undersøkelse. Fra de tidligere undersøkelsene har vi tatt med resultatene fra 5 prøveserier. Disse er presentert i bilagene 3 - 5.	

## 3. GRUNNFORHOLD.

Topografi	Terrenget ligger praktisk talt i sin helhet over marin grense. Det vil si at en lite sannsynlig vil påtreffe leire. Terrenget er kupert, noe som tyder på små løsmassemektheter over fjell.
Grunnen	Grunnforholdene varierer fra forvitningsjordarter, via sand og silt, til torv. I store deler av traceen må en sprenge for å få fram grøfta. I deler vil en få problemer med torv og innstrømmende vann. Traceen kan deles i parseller etter forventede grunnforhold med tilhørende problemer.

- Pr. 0 - 265. Fjellet ligger 0,4 - 2,2 meter under terreng. Grunnen består av 0,1 - 0,3 meter matjord over steinrik forvitringsjord. Det må sprenges langs praktisk talt hele denne delen av traceen. Ved pr. 50 krysser en høyspentkabel traceen.
- Pr. 265 - 360. Fjellet ligger her over 3 meter under terreng. En har torvdybder på ca 0,5 - 2,0 meter. Traceen går ned mot Vikerauntjønna og en sump med fritt vannspeil på nordsiden av Jonsvannsvegen, og vil, ved normale grøftedybder, komme lavere enn vannstanden i tjernet (ca kote 184,2).  
En kan altså få vannproblemer langs hele parsellen, og en bør vurdere avskjerding eller i det minste sørge for god pumpekapasitet. Ved å trekke traceen litt østover kan en komme så mye høyere at en unngår problemer inntil en skal krysse Jonsvannsvegen.
- Pr. 360 - 600. Vi har borer for hver 20 meter langs denne parsellen. Det var mye Stein i grunnen og vi hadde problemer med å kome ned. Av samme grunn fikk vi ikke opp prøver av grunnen under veifundamentet. Vi antar at grunnen består av steinfylling, men ser ikke bort i fra at det kan ligge torvlag under. Sonderingen tyder imidlertid på at det er fyllmasse i den dybden grøfta vil ligge. Lagdelingen kan være uregelmessig som følge av veifyllingen.  
Grøftebunnen vil komme lavere enn vannstanden i tjønna, og dette vil medføre vannproblemer. Disse kan reduseres om en trekker seg ifra vannkanten, men en kan da få stabilitetsproblemer i forbindelse med veien, da hele veifundamentet neppe er masseutskiftet kan en altså påtreffe torv under veien. En heving av grøftebunnen kan redusere problemene.  
Ledningen må under enhver omstendighet fundamenteres til mineralsk grunn, og være telesikret.
- Pr. 600 - 1080. Fjelldybdene varierer på parsellen mellom ca 0,2 meter til over 5 meter. Først i parsellen og rundt pr. 850 kan en ha litt torv. Forøvrig framgår variasjonene av registreringene som er påført situasjonskartet.





MALESTØK:

LM 1:1000

HM 1:200

TEGN. N.V.

SSS

torvdybde og prøvetakningsresultat

DATO: 03.07.97

KONTR:

RAPP. NR.:

R 1015

BILAG:

2

VIKASEN-

SOLBAKKEN SKOLE

Profil med dreieboring-, slagsondering,

TRONDHEIM

KOMMUNE

TEKNISK

SEKSJON

Sted: VIKERAUNTJØNNA

Prøvetaker: Skrubor

R.1015 Vikås–Solbakken skole

### Bilag 3

# **TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon BORPROFIL**

Sted: JONSVANNSVEIEN

PR.NR. 540 OG 570  
BORING: 1 OG 2

Nivå: —

Prøvetaker: Skrubor

BILAG: 3

Oppdrag: ~~R~~ 442-6

Dato: 21. 6.. 89

Dypte m	Jordart	Symbol	Pr. n.	Vanninnhold w Plastisk område					Rom- vekt kN/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk Q Konusforsøk ▽ Vingeboring +					Sensi- tivitet	
				20	30	40	W <sub>P</sub>	W <sub>L</sub>		20	40	60	80	100		
5	SAND, torvbl. noe leire (FYLLMASSE ?)	1		○	○				16,8							
	TORV	2								389% → 176% → 372% → 253% → 97% → 251% → 122% →	11,5					
	SILT	3									12,6					
	MORENE siltig	4			○	○					16,5					
		5		○							22,0					
10																
15																
20																
25																

R.1015 Vikås-Solbakken skole

Bilag 5