


HANNIBAL SEHESTEDS GATE.

Lagt ny spillvannsledning i Hannibal Sehesteds gate. Gravemassene var stort sett leirmasser. Massene var stort sett faste , men tålte dårlig nedbør. Ingen ekstra sikringstiltak ble brukt.

Halden 04.02.2019



© 2019, Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti





