

NORSK  
TEKNISK BYGGEKONTROLL

INGENIØR KRISTEN FRIIS, M. N. I. F.  
INGENIØR HOELFELDT LUND, M. N. I. F.

16.  
TELEFON: 44 10 26 - 44 27 08  
TELEGRAMADRESSE: ..NOTEBY"

KONSULENTER:  
GEOTEKNIKK:  
INGENIØR SV. SKAVEN HAUG, M. N. I. F.  
KJEMI:  
INGENIØR O. A. LØKKE, M. N. I. F.

OSLO, 24/5 1947.  
OSCARSGT. 46 B

Til

Halden Kommune,  
Byingeniören,  
Halden.

Ad. Grunnundersøkelser, Halden Kommune, Jernbanegt.-Tollbodgt.  
Langbrygga.

Tegning nr. 1449.

Vedlagt oversendes resultatet av de av oss  
utførte grunnundersøkelser på ovennevnte steder.

Vår tegning nr. 1449 og geoteknisk utredning  
av 20/5.47.

A r b ö d i g s t

100% TEKNISK BYGGEKONTROLL  
*J. J. Rogstad.*

Bilag.

Tegning 1449 3 x  
Geoteknisk utredning 3 x.

lo/lo 1949.

SSH/AM

Grunnundersøkelser -  
Jernbanebryggen, Halden.

Tegn. nr. 1823, 1824, 1825 og 1826.

Innerst i Nyhavn er det utført grunnundersøkelser såvel langs en oppgitt kaifront beliggende opptil 30 m utenfor nævnevne kaikant som i tverrprofiler på kaifrontlinjen. Det er brukt såvel dreiebor som spylebor, og det er tatt opp en rekke prøveserier av grunnen. Boringenes plassering er vist på tegning nr. 1823.

Man tar først for seg lengdeprofilet i kaifront, tegning nr. 1824. Man kan si at grunnforholdene er relativt jevne i horizontalretningen, men sterkt varierende i vertikalretningen.

Terrenghoten eller nævnevne bunnkote er  $\pm 5$  i begge ender av lengdeprofilet, og terrenget har slakt fall til kote  $\pm 7$  på midtpartiet.

Ned til kote  $\pm 12$ , d.v.s. i et 5 - 7 m tykt lag, består grunnen helt overveiende av mørk og ganske grov sagflis.

Fra kote  $\pm 12$  til kote  $\pm 15$  er det hovedsaklig avleiret meget finkornig sand, nærmere angitt som fin mosand. Det er antydning av sagflis allerede overst i dette laget, og forøvrig er det noe forurensset av finfordelt organisk substans som gir sanden en mørk farve. På grunn av humusinnholdet og en beskjeden vekt av det overliggende sagflislaget, er avleiringen løs.

Under kote  $\pm 15$  er det finkornige masser som mye med såvel leire som mosandiinhold, og det kan også være en

sandig leire, er det uten videre innlysende at grunnen er både krevende og kostbar å bygge på.

Når sagflis belastes, blir den utsatt for langvarig og sterkt komprimering samtidig som fastheten øker.

Den kan utvilsomt regnes som friksjonsmasse. Den underliggende fine mosanden er også, på grunn av organisk innhold, komprimerbar, og fastheten øker ganske raskt etter at belastningen er påført, slik at den kan regnes som friksjonsmasse. Den underliggende sandige leiren, delvis gjennomsatt med mørke markerte sandlag, kan også tillegges friksjonssegenskaper, om enn i svakere grad.

Hvor sterke friksjonssegenskaper disse forskjellige jordarter skal tillegges, er i en vesentlig grad avhengig av hvor hurtig belastningen (f.eks. oppfylling bak kai) påføres. Såvel sagflisen som sandleget ned til kote + 15, er masser som forholdsvis hurtig avgir vann under belastning og hvor friksjonskraftene forholdsvis hurtig når maksimalverdien, svarande til friksjonskoeffisienten. Den underliggende sandige leiren er forholdsvis tungt gjennomtrengelig for vann, og for denne massen tar det lenger tid innen friksjonskraftene, svarende til belastningen, får utviklet seg.

Uten å kjenne nærmere til kaiplanene, går man ut fra at vanndybden i kaifront ikke skal være over 7 m. Det er en videre helt på det rene at kaien, uansett type, må fundenteres på peler. Etter en foreløpig og skjönnsmessig vurdering, tror man derfor ikke det er fare for utglidning av oppfylte masser.

Men kan også si det slik at det anses overveiende sannsynlig at de foranstaltninger som må treffes for at kaien skal få moderate setninger, vil bli så sterke at glidningsfaren elimineres.

Det er så store dyp at det neppe blir tale om å ramme peler til fjell, og at man derfor blir henvist til lange svevende peler. Med de egenartede og vanskelige grunnforhold, skal man ikke gjøre regning med en setningsfri kai. Man mener det er riktig å treffe foranstaltninger

horizontal lagdeling, så disse jordarter opptrer hver for seg. Populært kan denne avleiringen sies å bestå av sandig leire. Det er et ikke helt ubetydelig humusinnhold i massen og avleiringen er fremdeles løs.

Omkring kote + 20 ligger et 2 a 3 m tykt lag med finkornig leire. Det er middels fast, men har et betydelig humusinnhold og et stort vanninnhold, opptil 60 volumprosent.

På større dyp, d.v.s. under kote ca. + 21, er det, ifølge prøveserie III, mjmle som er på det nærmeste fri for organisk substans og med tiltakende innhold av fin mosand mot dypet. Dette er en masse som selv om den ikke er fast avleiret er relativt lite komprimerbar ved belastning.

Under kote ca. + 27 har dreieboret møtt såpas stor motstand at en må tro at mosanden dominerer i forhold til mjmelen eller leiren. Når det ikke har vært mulig å føre dreieboret lenger ned enn til kote ca. 32, så betyr dette neppe at grunnen her er avgjort fastere, men den samlede motstand mot dreining langs hele borstållet, har her nådd den grense som borstållet kan påkjendes med. I spyleborhullene, hvor motstanden langs borstållet er mer eller mindre elemindert, har man i denne dybden ikke merket noe avgjort skifte i jordartene, og man kan gå ut fra at det er mosandig grov leire eller leirholdig mosand helt til fjell, dog med enkelte tynne markerte sandlag som man direkte har følt under spylearbeidet.

Fjelloverflaten mener man å ha fastlag til kote ca. + 25 i høyre ende av langdeprofilet og med noenlunde jevnt fall til kote ca. + 48 i venstre ende av profilet.

Tverrprofilene tyder boringene også på en tilnærmet horizontal jordartslagdeling, og det synes heller ikke som fjelloverflaten har nevneverdig kupering i denne retningen.

Med 5 - 7 m sagflis øverst, herunder uren og løs meget finkornig sand eller leire i et ytterligere 10 m tykt lag, og med underliggende middels fast og middels solid

som tar sikte på mest mulig å redusere setninger og fremfor alt å tilstrebe jevnest mulig setninger.

Man vil på nævnevende tidspunkt nøye seg med å antyde at kaitypen bør være lett og at kaikonstruksjoner må kunne tåle setninger. Antakelig blir det også nødvendig å ramme peler på en langsgående stripe bak kaien for å redusere kompresjonen i jordlagene under fyllmassene. Disse pelene må rammes på tidligere tidspunkt enn pelene som kaien skal fundamenteres på.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL  
E. Østgaard (sign.)

N

25

Jernbanebryggen, Halden.

10/10.49.

**NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL**


KONSULENTFIRMA FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING  
OG GEOTEKNIKK

OSCARSGT. 46 B, OSLO

Nr. 25

JERNBANE BRYGGEN.

Boringssokse for boringer til  
utstyr over forbis  
nr. 1116.



BOREPPLAN.

M = 1/1000

10/10.1949.

SSH/AM.

Grunnundersökelse -

Jernbanebryggen, Halden.

Tegn. nr. 1823, 1824, 1825 og 1826.

Innerst i Nyhavn er det utfört grunnundersökelse såvel langs en oppgitt kaifront beliggende opptil 30 m utenfor nåværende kaikant som i tverrprofiler på kaifrontlinjen. Det er brukt såvel dreiebor som spylebor, og det er tatt opp en rekke prøveserier av grunnen. Boringenes plasering er vist på tegning nr. 1823.

Man tar først for seg lengdeprofilet i kaifront, tegning nr. 1824. Man kan si at grunnforholdene er relativt jevne i horisontalretningen, men sterkt varierende i vertikalretningen.

Terrengkoten eller nåværende bunnkote er + 5 i begge ender av lengdeprofilet, og terrenget har slakt fall til kote + 7 på midtpartiet.

Ned til kote + 12, d.v.s. i et 5-7 m tykt lag, består grunnen helt overveiende av mørk og ganske grov sagflis.

Fra kote + 12 til kote + 15 er det hovedsakelig avleiret meget finkornig sand, nærmere angitt som fin mosand. Det er antyndning av sagflis eller overst i dette laget, og forøvrig er det noe forurensset av finfordelt organisk substans som gir sanden en mørk farve. Pågrunn av humusinnholdet og en beskjeden vekt av det overliggende sagflislaget, er avleiringen løs.

Under kote + 15 er det finkornige masser som mjøle ned såvel leire som mosandinnhold, og det kan også være en horisontal lag deling, så disse jordarter opptrer hver for seg. Populært kan denne avleiringen sies å bestå av sandig leire. Det er et ikke helt ubetydelig humusinnhold i massen og avleiringen er fremdeles løs.

Omkring kote + 20 ligger et 2 a 3 m tykt lag med finkornig leire. Det er middels fast, men har et betydelig humusinnhold og et stort vanninnhold, opptil 60 volumpresent.

På større dyp, d.v.s. under kote ca. + 21, er det, ifølge prøveserie III, mjæle som er på det nærmeste fri for organisk substans og med tiltakende innhold av fin mosand mot dypet. Dette er en masse som selv om den ikke er fast avleiret er relativt lite komprimerbar ved belastning.

Under kote ca. + 27 har dreieboret møtt såpass stor motstand at en må tro at mosanden dominerer i forhold til mjælen eller leiren. Når det ikke har vært mulig å føre dreieboret lenger ned enn til kote ca. 32, så betyr dette neppe at grunnen her er avgjort fastere, men den samlede motstand mot dreining langs hele borstålet, har her nådd den grense som borstålet kan påkjennes med. I spuleborhullene, hvor motstanden langs borstålet er mer eller mindre eliminert, har man i denne dybden ikke merket noe avgjort skifte i jordartene, og man kan gå ut fra at det er mesandig grov leire eller leirholdig mosand helt til fjell, dog med enkelte tynne markerte sandlag som man direkte har følt under spylearbeidet.

Fjelloverflaten mener man å ha fastlagt til kote ca. + 25 i høyre ende av lengdeprofilet og med noenlunde jevnt fall til kote ca. + 48 i venstre ende av profilet.

I tverrprofilene tyder boringene også på en tilnærmet horisontal jordartsLAGdeling, og det synes heller ikke som fjellderflaten har nevneverdig kupering i denne retningen.

Med 5-7 m sagflis øverst, herunder uren og løs meget finkornig sand eller leire i et ytterligere 10 m tykt lag, og med underliggende middels fast og middels solid sandig leire, er det uten videre innlysende at grunnen er både krevende og kostbar å bygge på.

Når sagflis belastes, blir den utsatt for langvarig og sterk komprimering, samtidig som fastheten øker. Den kan utvilsomt regnes som friksjonsmasse. Den underliggende fine mosanden er også, pågrunn av organisk innhold, komprimerbar, og fastheten øker ganske raskt etter at belastningen er påført, slik at den kan regnes som friksjonsmasse. Den underliggende sandige leiren,

delvis gjennomsatt med mere markerte sandlag, kan også tillegges friksjonssegenskaper, om enn i svakere grad.

Hvor sterke friksjonssegenskaper disse forskjellige jerdarter skal tillegges, er i en vesentlig grad avhengig av hvor hurtig belastningen (f.eks. oppfylling bak kai) påføres. Såvel sagflisen som sandlaget ned til kote + 15, er masser som forholdsvis hurtig avgir vann under belastning og hvor friksjonskraftene forholdsvis hurtig når maksimalverdien, svarende til friksjonskoefisienten. Den underliggende sandige leiren er forholdsvis tungt gjennomtrengelig for vann, og for denne massen tar det lenger tid innen friksjonskraftene, svarende til belastningen, får utviklet seg.

Uten å kjenne nærmere til kaiplanene, går man ut fra at vanndybden i kaifront ikke skal være over 7 m. Det er ennvidere helt på det rene at kaien, uansett type, må fundamenteres på peler. Etter en foreløpig og skjønnsmessig vurdering, tror man derfor ikke det er fare for utglidning av oppfylte masser.

Man kan også si det slik at det anses overveiende sannsynlig at de foranstaltninger som må treffes forat kaien skal få moderate setninger, vil bli så sterke at glidningsfaren elimineres.

Det er så store dyp at det neppe blir tale om å ramme peler til fjell, og at man derfor blir henvist til lange svevende peler. Med de egenartede og vanskelige grunnforhold, skal man ikke gjøre regning med en setningsfri kai. Man mener det er riktig å treffe foranstaltninger som tar sikte på mest mulig å redusere setninger og fremfor alt å tilstrebe jevnest mulig setninger.


Man vil på nåværende tidspunkt nøye seg med å antyde at kaitypen bør være lett og at kaikenstruksjoner må kunne tåle setninger. Antakelig blir det også nødvendig å ramme peler på en langs-gående stripe bak kaien for å redusere kompresjonen i jordlagene under fyllmassene. Disse pelene må rammes på tidligere tidspunkt enn pelene som kaien skal fundamenteres på.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

E. Østgaard (sign).

SITUASJONSPLAN

M = 1/3000



• Sører 1044  
 • Borst 1949  
 • Mottekket 1949  
 Lab. nr. 152, Borebok 372. Profiler, tegn. 1824-1825-1826

JERNBANEBRYGGEN. HALDEN. Grundvurderinger	Nødestikk 1:3000	Tegn. 1826
	Bor.	.
	1:10000	Kfz.
Erstatning for		1823
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL		1823
Oscars gt. 46 b - Oslo		Ersattet av

## BOREPLAN

N<sub>2</sub> 4/1000

E

7

F

II 44

G.

1. 14

## Prøvesett E

Merkord	O	B	V	F	H	H <sub>2</sub>	K	C	GK	Ø
193518 med lit mosjø	2.0	87.5			71.0	109				
	3.0	13.4			64.7	112				
193500 med grøn 309515	4.0	35.4	4.4		0.6	18.0	30			
	5.0	21.3	4.8		9.9	18.4	14			
	6.0	3.7	5.0		2.1	6.9	7			
	7.0	34.2	4.2		0.8	18.1	10			
Finne - dels grov vann	8.0	32.5	45.2		9.9	18.4				
Leire, myrlig r	9.0	54.2	58.6	63	21	71	18	1.3	1.67	
	10.0	55.7	59.4	64	20	71	18	1.4	1.66	
Leire ginn	11.0	54.5	59.7	68	25	72	19	1.5	1.66	75
	12.0	67.6	10.5	68	24	93	2.7	6.3	1.65	
	13.0	67.6	10.5	68	24	93	2.7	6.3	1.65	

Sat stor støm

## Mineraljordartenes inndeling etter korndiameter.

20-6 <sup>m/m</sup> grov	Grus
6-2 " fin	
2-0,6 " grov	Sand
0,6-0,2 " fin	
0,2-0,06 " grov	Mosand
0,06-0,02 " fin	
0,02-0,006 " grov	Mjæle
0,006-0,002 " fin	
< 0,002 "	Leire

W = vanninnhold i vektsprosent av tørrsubstans

V = vanninnhold i volumprosent.

F = relativ finhet.

H<sub>t</sub> = " fasthet i omrørt prøve.H<sub>s</sub> = " " uomrørt "K = kohesjon; skjærfasthet i tonn pr. m<sup>2</sup>, målt i prøven.

O = organisk stoff i vektsprosent av tørrsubstans.

pH tall &lt; 7 angir sur reaksjon og tall &gt; 7 basisk reaksjon.

7 = volumvekt i tonn pr. m<sup>3</sup>.

## Prøvesett

D P W V F H H<sub>2</sub> K O G K Ø

6.5	70.5	66.5		18.2	4.60					
20	33.0	49.0		0.9	—	18.3	—	100	—	
90	38.0	49.0		1.2	—	18.1	—	—	—	
90	32.0	46.5		6.1	—	19.0	—	—	—	
10.0	36.0	49.0		1.1	—	18.5	2.22	—	—	
110	31.7	46.3		0.9	—	19.3	—	—	—	
120	29.8	54.5	54.4	(32)	13.3	(3.0)	1.0	1.74	—	
120	44.1	54.6	51.1	21	15.7	3.4	1.0	1.74	—	
100	51.3	58.5	63	29	10.4	2.6	1.3	1.82	—	
150	53.2	59.0	59	24	16.2	3.8	1.3	1.74	100	

Prøvekart

Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 19 og 80<sup>m/m</sup> diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket av egen vekt med den belastning på boret som er påkrevet borhullet sør vestre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er påført høyre side av borhullet.

16.10.2 Borerbok nr 570 Bare profil A-A.

JERNBANEBRYGGEN	Målestokk	Tegn.	8	28/9-49
HALDEN.	1/200	Trot.		
Grunnundersøkelser.	Xir.			
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL	Erstatning for			
Oscars gt. 46 b - Oslo	1824.			
	Erstattet av			

B

13

series 100-200000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

2

## PROFIL D-D

M= 1/200

Projektfront

Prøverei IV

Prøverei III


Prøverei V.

DYB	W	V	O	G	H	T	Merknad
20	82,9						II sogfis, grov.
40	84,7						II
60	25,5	39,8	0,9	1,96	mosand, øvre 2 cm = sig. 1,96		
70	33,3	46,7	1,0	1,87	finn. med bladrest		
80	35,5	46,1	1,1	1,84	--		III
90	33,9	47,0	1,2	1,85	--		
100	43,0	52,6	0,9	1,75	mjæle, sterkt leiret		
110	19,2	33,9	0	2,09	finsand. fers.		


DYB	W	V	F	H	H <sub>3</sub>	K	O	Z	Merknad
25									
50									
75									
100									
125									
150									
175									
200									
225									
250									
275									
300									
325									
350									
375									
400									
425									
450									
475									
500									
525									
550									
575									
600									
625									
650									
675									
700									
725									
750									
775									
800									
825									
850									
875									
900									
925									
950									
975									
1000									

mosand.

PROFIL B-B



PROFIL C-C



PROFIL F-F

1/200

Proj. lasttron.

Prøveserie IV

41

PROFIL G-G.

N = 1/200


2

Prøveserie I

1/1a.

3

0



Mineraljordartenes inndeling etter korndiameter.

20-6 " grov	Grus
6-2 " fin	
2-0,6 " grov	Sand
0,6-0,2 " fin	
0,2-0,06 " grov	Mosand
0,06-0,02 " fin	
0,02-0,006 " grov	Mjæle
0,006-0,002 " fin	

W = vanninnhold i vektsprosent av terrsubstansen

V = vanninnhold i volumprosent.

F = relativ finhet.

H<sub>r</sub> = " fasthet i omrørt prøve.

H<sub>u</sub> = " " uomrørt "

K = kohesjon; skjærfasthet i kN pr. m<sup>2</sup>, målt i prøven.

O = organisk stoff i vektsprosent av terrsubstans.

Reaktionstest: + + + + + (merket med et tall > 7 basisk reaksjon).

Til dreisaboringen er brukt boretlangder og spiss med henholdsvis 19 og 30 mm diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket av sig selv med den belastning på boret som er påskrevet borhulleta venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er påført høyre side av borhullet.


Boreprofylene E-E, F-F og G-G.

JERNBANE BRYGGEN. HALDEN. Grundundersøkelse.	Mølestakk 1/200	Legn. G Trac. Ktr.	1/10 4
NORSK TEKNISK BYGSEKONTROLL			1826

PROFILE E-E

M= 1:200

Projektiert Kaifront.



Oslo, den 22.10.1985.

Rapport

HALDEN STASJON  
UTFYLING FOR VEG OG JERNBANE I TISTA  
ØSTFOLDBANEN V.L. KM 136,8  
GK 4283,1-3

NSB, Halden kommune og Saugbruksforeningen vurderer i felles-skap planer om fremføring av veg og kryssingsspor på ny fylling ut mot og i elva Tista. Ved realisering av planene kan plan-overgangen på stasjonsområdet nedlegges. Prosjektert ny veg samt forlengelse av kryssingsspor er innlagt på situasjonsplanen, vedlagte tegning nr. 1.

Etter henvendelse fra Oslo distrikt har Geoteknisk kontor utført grunnundersøkelser for å vurdere mulighetene for utfylling.

#### G r u n n u n d e r s ø k e l s e r .

Grunnundersøkelsene er utført fra flåte. Det er i alt tatt 13 dreieboringer fordelt på 6 profiler. Dessuten er det på to steder tatt opp prøver av grunnen med Ø 40 mm stempelprøvetaker. Ved prøvetakingen har det ikke vært mulig å komme dypere enn 5 - 7 m under elvebunnen.

Boringenes plassering fremgår av situasjonsplanen. Boringsresultatene er inntegnet på profilene, se vedlagte tegning nr. 2 og 3.

#### G r u n n f o r h o l d .

Dreiesonderingene indikerer løst lagret grunn ned til 8 - 10 meters dybde. Herunder er det middels fast til fast lagring. Boringene er avsluttet i ca. 20 m dybde uten at fjell er påtruffet.

De to prøveseriene viser at forholdene i profil 3 og 5 er nærmest identiske. Øverste 3 - 4 m består av sand med en del innhold av planteinterester. Herunder er det påvist lag av mer siltige, mindre humusholdige masser.

#### Stabilitetsforhold.

Største fyllingshøyde blir ca. 6 m, herav ca. 4 m under vann. Dette gir et vertikalt grunntrykk mot elvebunnen på nærmere 80 kN/m<sup>2</sup>. Fyllingsvolumet er størst på partiet ved profil 4. Bunnprofilet er flatt, hvilket anses gunstig for utfyllingen rent stabilitetsmessig.

Ved hurtig utfylling er det en viss risiko for oppbygging av kritiske poretrykk i siltlaget i 3 - 4 m dybde. Dette vil i så fall sette stabiliteten i fare midlertidig, og i verste fall føre til utglidninger av fyllingstippen. Langtidsstabiliteten av ferdig utlagt fylling vil være tilfredsstillende.

Det vil bli noe setninger som følge av det organiske innholdet i øvre lag, men mye vil gjøres unna mens utfyllingen pågår. Større praktiske setningsulemper for veg- og sporanlegg i fremtiden er ikke å forvente.

#### Utfylling.

Fyllingen anbefales utlagt i to trinn. Dette har to hensikter. For det første vil mobiliserte poretrykk helt eller delvis kunne dreneres ut før øvre lag legges på, slik at kritiske stabilitetstilstander unngås. For det andre vil man kunne oppnå en bedre komprimering av fyllingen.

Prosjektert fylling er innlagt på profilene.


Som fylmasser anbefales brukte gode friksjonsmasser. Ytterst i fyllingsskråningen legges et ca. 1 m tykt lag av samfengte sprengsteinsmasser som erosjonsvern.

---


Erik Falch

Fredrik Huseby

Prof. 1.




Prof. 2.




Material	Volumenheight %	W	KN/m	S <sub>1</sub>
Plautressler	(o)	55	17	
SAND	(o)	46	19	
SILT	"	42	19	
fin sandig	"	43	19	
SAND	(o)	43	18	
(o)	44	19		
(o)	45	19		
(o)	46	20		
(o)	47	20		
(o)	48	20		
(o)	49	20		
(o)	50	20		
(o)	51	20		
(o)	52	20		
(o)	53	20		
(o)	54	20		
(o)	55	20		
(o)	56	20		
(o)	57	20		
(o)	58	20		
(o)	59	20		
(o)	60	20		

Prof. 1.




Lag nr	Material	Grove	Manninnhold %			$n$ %	$\gamma$ kN/m	$s_t$	Skjærstyrke kN/m <sup>2</sup>			Ond
			20	40	60				20	40	60	
1	planterester	(o)	55	17								2.8
2	SAND	"	46	19								0.8
3	SILT finsandig	"	42	19								0.3
4	SILT finsandig	"	43	19								0.5
5	SAND	siltig	(o)	43	18							1.4
6			(o)	44	19							0.5
7			(o)	41	20							0.4
												1.00

Prof. 2.




Lag nr	Material	Grove	Manninnhold %			$n$ %	$\gamma$ kN/m	$s_t$	Skjærstyrke kN/m <sup>2</sup>			Ond
			20	40	60				20	40	60	
1	planterester	(o)	55	17								2.8
2	SAND	"	46	19								0.8
3	SILT finsandig	"	42	19								0.3
4	SILT finsandig	"	43	19								0.5
5	SAND	siltig	(o)	43	18							1.4
6			(o)	44	19							0.5
7			(o)	41	20							0.4
												1.00

Prof. 3.




Lag nr	Material	Grove	Manninnhold %			$n$ %	$\gamma$ kN/m	$s_t$	Skjærstyrke kN/m <sup>2</sup>			Ond
			20	40	60				20	40	60	
1	planterester	(o)	55	17								2.8
2	SAND	"	46	19								0.8
3	SILT finsandig	"	42	19								0.3
4	SILT finsandig	"	43	19								0.5
5	SAND	siltig	(o)	43	18							1.4
6			(o)	44	19							0.5
7			(o)	41	20							0.4
												1.00


Halden st Utfylling i Tista Østfoldb. v.l.Km.136.8	Målestokk 1:200	Bord TeN sep.85 Tegnet TeN okt.85 2/10-PS B. Falstad
Profil 1-3	Sek. nr.	Tegn.nr.
Gk. 4283	2	
NORGES STAATSBANER - GEOTEKNIK KONTOR		




Prof.4.



Prof.6



Prof.5



Dybde i m.	Materiale	Prove	Vanninnhold %			$n$ %	$\gamma$ kN/m <sup>3</sup>	$S_t$	Skjærstyrke kN/m <sup>2</sup>			$G_{nd}$
			20	40	60				20	40	60	
1	SAND	planterester	(o)	(o)	(o)	43	19					0.9
2		"				45	19					0.8
3	SILT sandig	"	(o)	(o)	(o)	42	20					0.6
4		"				49	18					1.4
5		"				45	19					0.9

Halden st. Utfylling i Tista Østfoldb. Km.136.8	Målestokk 1:200	Bord TeN sep 85 Tegnet TeN okt. 85 21/10-85 B. Falstad
Profil 4-7	Sek nr.	Tegn.nr.
Gk. 4283	3	

NORGES STATSBANER - GEOTEKNIK KONTOR

UTFYLING LANGS TISTA.

I forbindelse med massetransport av sprengstein fra PM6 tomta til Sauøya vurderes det å bygge en anleggsvei langs sydsiden av Tista fra bybroa til Halden jernbanestasjon. Dette medfører at det må tippes en del steinmasser i Tista der hvor dette er nødvendig for å få tilfredstilende bredde på veien.

BETRAKTNINGER.

Av transportmessige hensyn vil det være en stor fordel av hensyn til støy, trafikkavvikling etc. at all anleggstrafikk holdes mest mulig utenfor det øvrige offentlige vegnettet i sentrum.

Denne kjøreruten innebærer at det fra bybrua vil bli kjørt mellom jernbanen og Tista frem til Halden stasjon, derfra vil en bruke Saugbrugsforeningens eksisterende anleggsvei gjennom tømmeropplaget og frem til jernbaneundergangen ved Mølen, for så å kjøre under denne og til Sauøya.

GEOTEKNISKE FORHOLD.

Geoteknisk kontor N.S.B. utførte geotekniske undersøkelser i det aktuelle området høsten 1985. Ifølge denne undersøkelsen og vurderinger av vår egen geotekniker er grunnforholdene gode nok for den planlagte utfyllingen.

STRØMFORHOLD.

Vi tror ikke denne utfyllingen vil innvirke særlig på strømfoholdene i Tista. Haldenvassdragets brukseierforening vil få planene oversendt og uttale seg om dette.

SAMMENFALLENDE INTERESSER.

Halden kommune v/plansjef Tor Granum er interessert i at det kan bli et varig anlegg med mulighet for en gangveg nærmest elva, men med en kaifront tilnærmet slik det er i dag av hensyn til båtplasser.

N.S.B. v/sikkerhetssjef Norhelle er av hensyn til sikkerhet og vedlikehold positivt innstilt til prosjektet da dette antageligvis medfører nedleggelse av jernbaneovergangen som Saugbrugsforeningen benytter på stasjonsområdet i dag.

Saugbrugsforeningen har pr. idag bare nytte av denne anleggsveien for transport av sprengstein for PM 6 tomta.

EIENDOMSFORHOLD.

Etter nærmere undersøkelser viser det seg at N.S.B. er grunneier mellom jernbanesporet og Tista, mens Halden kommune har et lite areal ved bybrua.

KONKLUSJON.

For Saugbrugsforeningen er det to alternativer :

Alt.1 :

Enkel utfylling med kjørebredde 5 m for anleggsperioden som fjernes når PM 6 tomta er ferdig.

Alt. 2:


Varig utfylling i 7 m bredde som vil bli benyttet til anleggsveg for tømmertransport, og utført med kaifront og gangveg i.h.t. kommunens ønsker. Dette alternativet medfører ekstra kostnader som det ikke er naturlig at Saugbrugsforeningen bekoster.

Halden, 21/11-89



Per Puck  
VIAK A/S

Vedl.: Plan  
Prinsippkisser, utfylling.  
Geoteknisk rapport.



# PRINSIPPSKISSE

FASADE

BEVARTE STENBLOKKER

EV. Blockmönster

Tilpasset  
eksist. mur.

Betongkaka

Bef. betongkaka

VY 1:50

A

EV. gangvei

Betongkake

Tätning

stenutfyllning

SEKTION A-A, 1:50

VIAK A/s  
Skippergt. 20  
1750 HALDEN