

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted

Tanum (Kirkegård ?)

Pel.

1

Dato

26-10-87

Sign.

hd.

Hull

Terrengkote

Dybde
m

Last
kg

Ant. halve
omdr.

Anmerkninger

0

0.2 X

Antatt Fjell.

10

20

30

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted *Tanum (Kirkegård?)*


Pel. *2*

Dato *23-10-89*

Sign. *JK*

Hull

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	X		<i>IKKE Fjell</i>
2.5			
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted *Tanum Kirkegård*

Pel. *3*

Dato *26-10-87*

Sign. *JH*

Hull

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Stein / Grus / sand.</i>
<i>20 X</i>			<i>IKKE FJELL</i>
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted

Tanum (Kirkegård?)

Pel.

4

Dato

23-10-87

Sign.

Jd

Hull

Terrengkote

Dybde
m

Last
kg

Ant. halve
omdr.

Anmerkninger

0

2.5 X

IKKE FSELL

10

20

30

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN		DREIESONDERING	
Sted	Tarum (Kirkegård ?)		
Pel.	5	Date	23-10-87
Hull		Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Stein / Grus
2.5 X			
10			IKKE FJELL
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN				DREIESONDERING	
Sted				Tanum (Kirkegård 2)	
Pel.		6	Dato	23/10-87	Sign.
Hull			Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger		
0	X		IKKE Fjell		
2.6					
10					
20					
30					

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN			DREIESONDERING
Sted <i>Tanum (Kirkegård?)</i>			
Pel. <i>7</i>		Dato <i>26-10-87</i>	Sign. <i>HL</i>
Hull		Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
<i>0</i>			<i>Stein / sand.</i>
<i>2.6 X</i>			<i>IKKE FJELL</i>
<i>10</i>			
<i>20</i>			
<i>30</i>			

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted

Tarum (Kjørlingd?)

Pel.

8

Dato

23-10-87

Sign.

Hd.

Hull

Terrengkote

Dybde
m

Last
kg

Ant. halve
omdr.

Anmerkninger

0

2.5 X

Stein / Guss

IKKE FJELL

10

20

30

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted *Tanum (Kirkegard?)*


Pel. *9*

Dato *23-10-87*

Sign. *HA*

Hull

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Antatt Fell.</i>
<i>1.4</i>			
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted

Tarum Kirkegård ?)

Pel.

10

Dato

23-10-87

Sign.

HD

Hull

Terrengkote

Dybde
m

Last
kg

Ant. halve
omdr.

Anmerkninger

0

0,1 X

Fjell.

10

(Fjell i bek
Området. rundt
P-10 og P-11)

20

30

Sted Tarum Kirkegard (C)

Pel. 11


Dato 23-10-87

Sign. JH

Hull

Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; padding: 5px;"> 0 10 20 30 </div>			<p>0,1 X Antatt Fjell</p> <p>(Fjell idag er i området.)</p>



Tanum kirke

45/19

45/117

176.0

45/117

KO
KO

45/70

165

45/72

168.1

165.0

INNEN DETTE OMRÅDET SKAL
DET VURDERES OM DET KAN
VERE FREMTIDIG KISTEGRAVFELT
KRAV TIL DYBDE: 2.5 M

10-15 BOREPUNKTER
ER TILSTRÆKKEG

14.10.87 *W. Lund*

166.9

165

168.0

7452

169.1

74536

Tanumveien

162.6

Br. □

45/82

124

7450

165

011

160

011

7451

161.6

45/119

120

4328

155

159.5

011