




TRONDHEIM KOMMUNE

R.1420 SJETNEMARKA

GRUNNUNDERSØKELSER
DATARAPPORT



31.07.2008



TRONDHEIM KOMMUNE
Stabsenhet for byutvikling

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1420	Sjetnemarka. Utskifting av VA-ledninger Datarapport		
Trondheim den:	31.07.2008		
Oppdragsgiver:	Intern	Oppdrag ved:	K. Greiff Johnsen
Repr. punkt:	Euref 89. øst: 569 750	Euref 89 nord:	7 027 500
Sted:	Sjetnemarka	Antall tekstsider:	7
Feltarbeid utført:	Uke 22 og 23, 2008	Antall bilag:	22
Feltmetoder:	Totalsondering	Prøvetaking	
Emneord:	Gravestabilitet	Kvikkleire	
Saksbehandler:	 Stig Vognild	Kvalitetssikrer:	 Tone Furuberg

Sammendrag:

I Sjetnemarka skal kommunale vann- og avløpsledninger skiftes ut på 8 strekninger. Området ligger i bunnen av en gammel skredgrop. Grunnforholdene er derfor lite homogene.

Flere av delstrekningene ligger i kvikkleiresoner, men kvikkleire er kun påtruffet i gravedybde på delstrekning 1.

Problemer med gravestabilitet er først og fremst knyttet til graving i sand/silt under grunnvannsstand. Helt øst på området på delstrekningene Lunderhaugen og Lykkmarka, delstrekning 2A, er det vanskelige graveforhold. Renovering uten graving anbefales for disse strekningene. Prosjektering av disse strekningene bør skje i samarbeide med geotekniker.

For de øvrige del strekningene forventes ikke spesielle problemer med grøftestabilitet, men seksjonsvis graving er nødvendig i foten av skråningen på strekningen Skjetnhaugen øvre og ved Mikkelvegen 7 og 7B.

I de få punkta der ledningen går nær inn til bygninger må fare for setningsskader vurderes når gravedybder er klare.

Planene for ledningsarbeidene bør kontrolleres av geotekniker før de ferdigstilles.

1. INNLEDNING

Prosjekt	Kommunale vann- og avløpsledninger skal skiftes ut på 8 delstrekninger i Sjetnemarka. Prosjektet omfatter også omlegging av noen ledninger. Gravedybde er planlagt til opp til 3.5 meter.
Lokalisering	Sjetnemarka
Oppdrag	Kristin Greiff Johnsen, VA-gruppa, bestilte grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering av prosjektet. Hensikten med undersøkelsene var å få avklart om det er kvikkleire i området og å få vurdert gravestabilitet.

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

De aktuelle delstrekningene for ledningsarbeider er vist på bilag 1. Det er gjort grunnundersøkelser på følgende 5 delstrekninger:

- 1 *Lunderhaugen*
- 2B *Lykkmarka*
- 5 *Granhaugan*
- 6 *Mikkelsegen*
- 7 *Skjetnemarkvegen*

På følgende 3 delstrekninger ble tidligere grunnundersøkelser funnet å være godt nok grunnlag for geotekniske vurderinger av tiltakene:

- 2A *Lykkmarka*
- 3 *Parallelen*
- 4 *Øvre Sjetnhaugan*

Feltarbeid Feltarbeidet består av totalsondering og prøvetaking. I halvparten av borpunkta er det tatt prøver med skruebor ned til 5 meter under terrenget.

Feltarbeidet er utført i uke 22 og 23 i 2008.

Tidligere undersøkelser Det er tidligere gjort grunnundersøkelser på deler av strekningene. I denne rapporten er det gjort bruk av følgende rapporter:

- R.516 *Ytre ringveg, Trondheim kommune, 1980.*
- R.1365 *Lykkmarka, Trondheim kommune, 2007.*

- O.706 *Skjetnemarka sør, O. Kummeneje, 1968*
- O.720 *Veg T2, Skjetnemarka, O. Kummeneje, 1967.*
- O.839 *Jernbanens borettslag, Skjetnemarka, O. Kummeneje 1968.*

Labortatorie-undersøkelser Skrueprøvene ble visuelt klassifisert og vanninnhold ble bestemt.

Presentasjon av resultater	Oversikt over de forskjellige delstrekningene er vist i bilag 1. Situasjonskart, terrengrøper og borprofiler for hver delstrekning er vist i rekkefølge i bilag 2- 19. Detaljert oversikt over bilag finnes i avsnitt 4.
-----------------------------------	--

3. GRUNNFORHOLD OG GEOTEKNISK VURDERING.

Topografi	<p>Terrenget i Sjetnemarka preges av tidligere skredvirksomhet. Området ligger i bunnen av en stor skredgrop som er et resultat av flere eldre skred. Terrenget er preget av rygger og mindre bekkedaler.</p> <p>De største skredkantene er vist på kvartærgеologisk kart. Mot sør avgrenses området av bratte skråninger opp mot Heimdalsmyra og platået ved Tiller kirke.</p> <p>Terrenget stiger mot sør, fra ca kote 90 nord for Skjetnemarkvegen til kote 125 i Lunderhaugen.</p>
Grunnforhold/vurderinger	<p>På grunn av tidligere rasaktivitet er løsmassene i øvre lag generelt lite homogene, med lag av leire, silt, sand, grus og torvrester.</p> <p>I følge kvikkleirekartet ligger søndre del av strekningen Lunderhaugen i en kvikkleiresone som er klassifisert i middels faregradsklasse. Strekningene Øvre Sjetnhaugan, Granhaugan og vestre del av strekningen Mikkelvegen ligger i en kvikkleiresone som er klassifisert i lav faregradsklasse.</p> <p>Veger og VA-ledninger ble hovedsakelig bygget på slutten av 60-tallet før det var bebyggelse i området. På noen områder var det problemer med gravestabilitet ved graving i sand og silt under grunnvannsstand.</p> <p>Ved utskifting av ledninger i et fullt utbygd område må man i tillegg til selve grøftearbeidene vurdere om graving kan skade nærliggende boliger, enten ved utglidning i dype grøfter eller på grunn av setninger som følge av grunnvannssenkning.</p> <p>Nedenfor er det gitt en kort kommentar til hver delstrekning.</p> <p>Delstrekning 1: Lunderhaugen Det er totalsondert i 8 punkt og tatt opp skruprøver fra 4 punkt langs nordre del av traséen. Langs søndre del av traséen har vi benyttet 6 eksisterende sonderinger, Kummeneje-rapport O.706. Disse undersøkelsene ble gjort før veien ble bygget.</p> <p>Borpunktenes plassering vist i bilag 2. Resultat fra sonderingene er vist på terrengrøper i bilag 3. Borprofiler er vist i bilag 4 og 5.</p> <p>Grunnen i dette området er preget av rasvirksomhet. Sand fra skråningene har rast ut over underliggende leire. Prøvetaking på nordre del av traséen viser mye sand med grus i gravedybde. Ellers består grunnen av vekselvise lag av leire og sand/grus. Kvikkleire er ikke påtruffet.</p>

Vannførende lag eller graving under grunnvannsstand kan skape stabilitetsproblemer ved graving av grøft. Søndre del av traséen ligger i foten av en skråning, noe som kan forsterke problemet med vannførende lag. Rehabilitering vha ”no dig” metoder anbefales for delstrekning 1.

Delstrekning 2A: Lykkmarka

Traseen er vist på bilag 20. På dennes strekninger ble det gjort grunnundersøkelser i 2007, rapport R.1365 Lykkmarka. Det ble konkludert med at ledningen burde rehabiliteres uten graving.

Kvikkleira som ble påtruffet ved Lykkmarka 30B og 31 er trolig en rest av leiremassene som raste ut i de store skredene i eldre tid.

Delstrekning 2B: Lykkmarka

Det er totalsondert i 6 punkt og tatt opp prøver fra 3 punkt. Borpunktene plassering vist i bilag 6. Resultat fra sonderingene er vist på terrengprofil i bilag 7. Borprofiler er vist i bilag 8.

På denne strekningen finnes ingen rene sand/gruslag. I punkt 11, i Lykkmarka 70, er det tatt opp prøver som viser leire lagdelt med blandingsmasser (leire, sand, grus og torv). Grunnen ellers består av fast siltig leire med sand og gruskorn. Terrenget er relativt flatt, avstand fra ledning til hus er typisk 10 meter.

Det forventes ikke problemer med gravestabilitet, men stedvis kan det være noe torv i grunnen. Torv i grøftebunn må fjernes før ledningen legges.

Delstrekning 3: Parallelen

Traseen er vist på ledningskart i bilag 21. Vurderingene av traséen er basert på resultater fra Kummeneje-rapport O.720. Delstrekning 3 svarer til strekningen mellom pel 0 og pel 21 i rapport O.720.

Terrenget heller mot nordøst. På strekningen fra avkjørselen til nr 8 og noe forbi avkjørselen til nr 6 er det finsand i grunnen. I et prøvepunkt midt på denne strekningen ble finsand funnet ned til 2 meter under prosjektert vei mens grunnvannsstand sto ca 1.3 meter under prosjektert veg. Kummenje mente at dette kunne føre til slake graveskrâniger ved graving under grunnvannsstand. Under sanden er det et tynt lag silt over leire.

På østre del av strekningen er det i begynnelsen av vegen funnet leire under 1.5 meter sand og grus. Sonderingen kunne tyder på at det var et bløtere lag på ca kote 92, men prøver fra O.720, boring 7, viste middels fast leire under det øvre laget.

På størstedelen av strekningen forventes det ikke problemer med grøftestabilitet, men på strekning med finsand i grunnen kan det kanskje bli nødvendig å avstive grøfta.

Delstrekning 4: Øvre Sjetnhaugan

Traseen er vist på ledningskart i bilag 22. Vurderingene av traséen er basert på tidligere utførte grunnundersøkelser. Kommune har gjort grunnundersøkelse langs Øvre Sjetnhaugan, rapport R.516, borpunkt 4 til 8. Undersøkelsene viser at grunnen langs vegen består av fast leire.

I skråningen fra Øvre Sjetnhaugen og ned til rundkjøringen i Parallelen er det ikke gjort grunnundersøkelser.

Kummeneje har gjort grunnundersøkelser for boligene langs vestenden av parallelten, rapport O.839 borpunkt 6 og 7. Undersøkelsene ble gjort før utbygging. I bekken ble det påvist 4 meter antatte fyllmasser med liten dreiemotstand fra kote 110. Noe lenger sør ble det funnet sand på kote 112.

Bekken som tidligere gikk vest for rundkjøringen og videre østover på nordsiden av Parallelten er lagt i rør og forsenkninger er fylt opp. Vest for rundkjøringen er det nå fylt 3-4 meter masse i det gamle bekkefaret.

Første del av traseen, vestover fra rundkjøringen i Parallelten går i fyllmasser. Traseen rett nord går i randen av fyllingsområdet, men i foten av en bratt skråning. Videre går traseen rett opp skråningen i antatt fast leire.

Langs foten av skråningen kan det bli problemer med gravestabilitet. Det bør derfor graves seksjonsvis på strekket som går rett nord-sør. Ellers forventes det ikke spesielle problemer med grøftestabilitet. Det anbefales å gjøre noen supplerende undersøkelser i foten av skråningen på delstrekning 4 for å avklare grunnforhold.

Delstrekning 5: Granhaugan

Det er totalsondert i 11 punkt og tatt opp skruprøver fra 5 punkt langs traséen. Borpunktenes plassering vist i bilag 9. Resultat fra sonderingene er vist på terrengprofiler i bilag 10. Borprofiler er vist i bilag 11 og 12.

Granhaugan ligger på en rygg i terrenget. Grunnen består av 0.5 til 1.0 meter sand og grus i vegen. Derunder kommer fast leire med sand og gruskorn.

Det forventes ikke spesielle problemer med grøftestabilitet.

Delstrekning 6: Mikkelvegen

Det er totalsondert i 4 punkt og tatt opp skruprøver fra 2 punkt langs traséen. Borpunktenes plassering vist i bilag 13. Resultat fra sonderingene er vist på terrengprofiler i bilag 14. Borprofiler er vist i bilag 15.

Grunnen synes å bestå av 1-2 meter vegoverbygning (grus og sand) over leire. Ved Mikkelvegen 17, boring 27, er det imidlertid ca 4 meter sand over leira. Dette er trolig fyllmasser i et tidligere bekkefar som vegen krysser. Det er ikke påvist kvikkleire i gravedybde.

Det ventes ikke problemer med gravestabilitet på nedre del av traseen, men det bør graves seksjonsvis i øvre del av traseen, dvs i foten av skråningen opp til Mikkelvegen 7 og 7b.

Delstrekning 7: Skjetnemarkvegen

Det er totalsondert i 12 punkt og tatt opp skruprøver fra 6 punkt langs traséen. Borpunktene plassering vist i bilag 16. Resultat fra sonderingene er vist på terrengprofiler i bilag 17. Borprofiler er vist i bilag 18 og 19.

Under vegoverbygningen av sand og grus, består grunnen av fast leire. Det er registrert ett tynt siltlag i leira i enkelte hull, men det er ikke forventet at dette vil skape problemer for grøftegraving.

Det er ikke påvist kvikkleire i gravedybde, men sonderingen i punkt 37 indikerer mulig kvikk/sensitiv leire i dybden.

Oppsummering

Kvikkleire er ikke et stort problem for dette prosjektet. Kvikkleire er kun påtruffet i prøver på en liten strekning øst i Lykkmarka.

På bakgrunn av forventede problemer med gravestabilitet, er det anbefalt rehabilitering uten graving på følgende delstrekninger:

- 1 Lunderhaugen
- 2A Lykkmarka

Graving av arbeidsgroper og punkt for påkobling av stikkledninger må planlegges i samarbeide med geotekniker.

Registrering av grunnvannsstand i de to østligste traseene, Lunderhaugen og 2A Lykkmarka kan gi grunnlag for å vurdere om tradisjonell graving kan være en mulighet på nordre del av Lunderhaugen og vestre del av 2A Lykkmarka.

På øvrige strekninger er det ikke forventet store problemer med grøfte-stabilitet, men på noen strekninger bør man grave seksjonsvis. Dette gjelder i foten av skråningen på delstrekning 4, Sjettshaugan, og i vestre del av strekning 6, Mikkelvegen. Det anbefales å gjøre noen supplerende undersøkelser i foten av skråningen på delstrekning 4 for å avklare grunnforhold.

På delstrekningen 3 Parallellell, fra avkjørselen til nr 8 og noe forbi avkjørselen til nr 6, kan sand under grunnvannsstand kanskje være et problem. Siden grunnforholdene er varierende over små distanser kan lignende forhold påtreffes lokalt i andre traseer også. Man bør derfor ta høyde for at det kan bli nødvendig med avstiving av grøft på kortere strekninger.

Enkelte steder kan det være noe torv i grunnen. Torv i grøftekjeller må fjernes før det legges ledning.

Setningskader som følge av grunnvannsenkning forventes ikke å bli et problem. Dette fordi leira i områder er relativt fast i øvre lag og stort sett har en del silt og sandlag. De fleste ledningene ligger også i god avstand til boliger. I de få punkta der ledningen går nær inn til bygninger må fare for setningsskader vurderes spesielt når gravedybder er klare.

Det er ikke gitt dybder og nøyaktig trase for grøftene. Der grøftene kommer nær eksisterende hus eller garasjer må tiltak for å unngå skader på bygninger vurderes spesielt (bla Parallellen 47B og garasjen i Skjetnemarkvegen 18).

Planene for ledningsarbeidene bør kontrolleres av geotekniker før de ferdigstilles.

Forskrift om graving og avstivning av grøfter skal alltid følges.

4 BILAGSOVERSIKT.

	Situasjonskart, bilag nr.	Profiler, bilag nr.	Borprofiler, bilag nr.	Annet, bilag nr
Oversiktskart				1
1. Lunderhaugen	2	3	4 og 5	
2B. Lykkmarka	6	7	8	
5. Granhaugan	9	10	11 og 12	
6. Mikkelvegen	13	14	15	
7. Sjetnemarkvegen	16	17	18 og 19	
Ikke undersøkte delstrekninger				20-22
Kvikkleire kart				23

Målestokk	1:5000
Tegn.:	SSS
Dato:	14/07/08
Kontr.:	
N	

SJETNEMARKA
Oversiktskart

TRONDHEIM KOMMUNE



**SJETNEMARKA.
Delstrekning 1, Lunderhaugen**

Situasjonskart.

(T) Totalsondering
(C) Prøvetaking

(●○) Tidligere sonderinger fra Kummeneje o. 706



Målestokk
1:1000




Tegn.: SSS

Dato: 17/06/08

Kontr.: Bilag: 2

TRONDHEIM KOMMUNE





SJETNEMARKA.
Delområde 1, Lunderhaugen
Profil med sonderingsresultat

MÅLESTOKK:
LM 1:500
HM 1:200
TEGN. AV:
SSS
DATO:
23.06.08
KONTR.:
RAPP. NR.:
R.1420
BILAG:
3

TRONDHEIM KOMMUNE
Trondheim byteknikk

DYBDE	E	SYMBOL	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER %					Q _{ta} %	γ KN/m ³	SKJÆRSTYRKE Su (kN/m ²)					S _t
				20	30	40	50				10	20	30	40	50	
0	P-1:			5 ←												
	SAND, middels, m/gruskorn.		01	○												
	sand og gruskorn		02	○												
	LEIRE, fast, siltig (FYLLMASSE)		03	○												
	sand og grus		04	○												
	middels fast siltlag		05	○												
	enk. sand og gruskorn															
	SAND, fin, leirig, siltig (RASMASSE)															
	LEIRE, middels fast til bløt, siltig															
0	P-3:			4 ←												
	SAND, middels m/gruskorn.		06	○												
	LEIRE, meget fast, sand og gruskorn. (FYLLMASSE)		07	○												
	LEIRE, fast, sand og torvrester		08	○												
	gruskorn		09	○												
	SAND, fin til middels		10	○												
	(RASMASSE)															
	LEIRE, fast, siltig, enk. skjellrester															
0	P-5:	grusig		6 ←												
	SAND	leirig	11	○												
	(FYLLMASSE)	fin, siltig, leirig	12	○												
	LEIRE, meget fast, torrskurput	middels	13	○												
	LEIRE, JORD, SAND og GRUS.		14	○												
	(RASMASSE)	torvresten	15	○												
	fast, sandig, noe humush.															
	LEIRE, meget fast, siltig.															

PR = PRØVESERIE
 SK = SKOVLEBORING
 PG = PRØVEGROP
 VB = VINGEBORING

○ NATURLIG VANNINNHOLD
 — W_L FLYTEGRENSE
 W_F — " KONUSMETODE
 — W_P PLASTISITETSGRENSE

□ PORSITET
 ON = HUMUSINNHOLD
 Ogl = GLØDETAP
 γ = TYNGDOETETTHET

▽ KONUSFORSØK
 ▽ OMØRT SKJÆRSTYRKE
 ○ TRYKKFORSØK
 Ⓛ-○-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
 + VINGEBORING
 S = SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK



Stabsenhet for byutvikling
 Geoteknisk faggruppe

Sted:

SKJETNEMARKA, LUNDERHAUGEN

Prøvelaker: SKRUE

Boring nr.: P-1, P-3, P-5 Date: 03.06.2008

Oppdragsnr.: R-1420

Blagsnr.: 4

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

- NATURLIG VANNINNHOLD
- W_L FLYTEGRENSE
- W_F — " — KONUSMETODE
- |— W_p PLASTISITETSGRENSE

n = POROSITET
 ONa = HUMUSINNHOLD
 Ogl = GLØDETAP
 γ = TYNGDETETHET

- ▼ KONUSFORSØK
- ▼ OMRØRT SKJÆRSTYRKE
- TRYKKFORSØK
- Ø-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
- + VINGEBORING
- S: SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK



TRONDHEIM KOMMUNE
Stabsenhet for byutvikling
Geoteknisk faggruppe


K =
Std.


SKJETNEMARKA, LUNDERHAUGEN

Boring nr.: P-7 Dato: 05.06.2008

Oppdragsnr.: R-1420

Bilagsnr.: 5





SJETNEMARKA. Delstrekning 2B, Lykkmarka Profil med sonderingsresultat

LESTOKK:
M 1:500
M 1:200
GN. AV:
SSS

TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim byteknikk

7

DYBDE m	SYMBOL	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER %				ϱ_a %	γ kN/m ³	SKJÆRSTYRKE Su (kN/m ²)					S _t
			20	30	40	50			10	20	30	40	50	
0 P-9:														
	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)		21	○										
	LEIRE, fast, siltig, sand- og gruskorn.	tørskorpig	22	○										
		meget fast	23	○										
		enk. skjellrester	24	○										
5		sitt og finsandlag	25	○										
0 P-11:														
	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)		26	○										
	LEIRE, fast, siltig, sand- og gruskorn.	humusholdig	27	○										
	LEIRE, SAND, GRUS og TORV.		28	○										
	LEIRE, fast, siltig, torvrester.		29	○										
	LEIRE, SAND, GRUS og TORV.		30	○			○							
5	LEIRE, fast, siltig, enk. sand- og gruskorn.	torvrester sittlag enk. sand- og gruskorn.	30	○										
		sandlag	31	○										
		meget fast	32	○										
0 P-13:														
	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)		31	○										
		tørskorpig	32	○										
		tørskorpig	33	○										
	LEIRE, meget fast, siltig, enk. sand- og gruskorn.		34	○										
5			35	○										

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
W_F — " KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

□ = POROSITET
ONa = HUMUSINNHOLD
Ogl = GLØDETAP
 γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK
▼ OMRØRT SKJÆRSTYRKE
○ TRYKKFORSØK
— Ø-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
SI SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK



Stabsenhet for byutvikling
Geoteknisk faggruppe

Sted:


SKJETNEMARKA, LYKKMARKA


Boring nr.: P-9, P-11, P-13 Dato: 05.06.2008

Oppdragsnr.: R-1420

Prøvelaker: SKRUE

Blagsnr.: 8





SJETNEMARKA.
Delstrekning 5, Granhaugan

SSS

DATO:

30.06.08

KONTR.:

RAPP. NR.:

R.1420

BILAG:

10

MÅLESTOKK:
LM 1:500
HM 1:200
TEGN. AV:
SSS
DATO:
30.06.08
KONTR.:

Profil med sonderingsresultat

TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim byteknikk

DYBDE	E	SYMBOL	PROVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER %					O _{ta} %	γ KN/m ³	SKJÆRSTYRKE Su (kN/m ²)					S _f
				20	30	40	50				10	20	30	40	50	
0	P-15:			36	c											
	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)	teglrester meget fast		37		o										
	LEIRE, fast, siltig, sand og gruskorn.	tørrskorpig middels fast til fast		38		o										
				39	o											
				40	o											
	LEIRE, meget fast, siltig, enk. skjellrester															
0	P-17:			41	o											
	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)			42	o											
	LEIRE, meget fast, siltig, sand- og gruskorn, tørrskorpig.	siltlag		43	o											
				44	o											
	LEIRE, meget fast, siltig,	siltlag		45	o											
				46	o											
				47	o											
				48	o											
				49	o											
				50	o											
0	P-19:															
	SAND og GRUS.															
	LEIRE, meget fast, siltig, sand- og gruskorn.	TØRRESKORPIG														
	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)	tørrskorpig sandlag														
5																

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
W_F — KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

n = POROSITET
O_{ta} = HUMUSINNHOLD
Dgl = GLODETAP
 γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK
▼ OMRØRT SKJÆRSTYRKE
○ TRYKKFORSØK
— Ø-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
SI SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK



Stabsenhet for byutvikling
Geoteknisk faggruppe

Sted:

SKJETNEMARKA, GRANHAUGAN

Boring nr:
P-15, P-17, P-19

Dato:
10.06.2008

Oppdragsnr:

R-1420

Prøvetaker: SKRUE

Blagsnr.: 11

DYBDE m	SYMBOL	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSENTENSGRENSER %				σ_a %	γ kN/m^3	SKJÆRSTYRKE Su (kN/m^2)					S_t
			20	30	40	50			10	20	30	40	50	
0 P-22:														
	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)	fast	51	○										
	LEIRE, meget fast, siltig, sand og gruskorn, tørskorpig.	fast	52	○										
			53	○										
5	LEIRE, meget fast, siltig, enk. sand og gruskorn, enk. skjellrester	fast	54	○										
			55	○										
0 P-24:	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)	fast	56	○										
	LEIRE, siltig, enk. sand og gruskorn.	fast til meget fast	57	○										
		fast til middels fast	58	○										
5	(RASMASSE)	bløt til middels fast torvrester	59	○										
			60	○										

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
W_F — " — KONUSMETODE
| — W_P PLASTISITETSGRENSE

□ POROSITET
O_a = HUMUSINNHOLD
O_{gt} = GLØDETAP
 γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK
▼ OMRØRT SKJÆRSTYRKE
○ TRYKKFORSØK
— Ø-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK



TRONDHEIM
KOMMUNE

Stabsenhet for byutvikling
Geoteknisk faggruppe

Sted:

SKJETNEMARKA, GRANHAUGAN

Boring nr:
P-22, P-24


Dato:
10.06.2008

Oppdragsnr:

R-1420

Prøvetaker: SKRUE

Bitagsnr: 12



SJETNEMARKA
Delområde 6, Mikkelvegen

Situasjonskart


- Totalsondering
 - Prøvetaking




TRONDHEIM KOMMUNE

Målestokk
1:1000
Tegn.:
SSS
Dato:
30/06/08
Kontr.:
Rapp.nr.:
R.1420
Bilag:
13


Boring 30





Boring 26



Boring 27



Boring 29



SJETTNEMARKA.

Delstrekning 6, Mikkelsegen

Profil med sonderingsresultat

MALESTOKK:

LM 1:500

HM 1:200

TEGN. AV:

SSS

DATO:

01.07.08

KONTR.:

RAPP. NR.:


R.1420

BILAG.:

14

TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim byteknikk



PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

○ NATURLIG VANNINNHOLD
—| W_L FLYTEGRENSE
W_F — " KONUSMETODE
|— W_p PLASTISITETSGRENSE

□ = POROSITET
ON_a = HUMUSINNHOLD
Og_d = GLØDETAP
 γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK
▼ OMØRT SKJÆRSTYRKE
○ TRYKKFORSØK
✖ $\varnothing_{\text{ns}}^5$ % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
S_f SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK



TRONDHEIM
Kommune

Stabsenhet for byutvikling
Geoteknisk faggruppe

Sted:

SKJETNEMARKA, MIKKELVEGEN

Prøvetaker: SKRUE

Boring nr:
P-27, P-29

Dato:
10.06.2008

Oppdragsnr:

R-1420

Bitagsnr:

15

SJETNEMARKA
Delområde 7, Sjettne-markvegen

1:1000
Målestokk

Tegn.: SSS

Dato: 30/06/08

Kontr.:

Rapp.nr.: R.1420


Bilag: 16




TRONDHEIM KOMMUNE



- Totalsondering
- Prøvetaking
- Tidl. sondering fra R.922-2





SJETNEMARKA
Delområde 7, Sjetnemarkvegen
Profil med sonderingsresultat

MÅLESTOKK:
LM 1:500
HM 1:200

TEGN. AV:
SSS

DATO:
02.04.08

KONTR.:

RAPP. NR.:
R.1420

BILAG:
17

TRONDHEIM KOMMUNE
Trondheim byteknikk

PR = PRØVESERIE

PR = PRÆVÆSERIE
SK = SKOVLEBORING

SK = SKRVEEBOK
PG = PROVEGROP

VB = VINGEBORING

○ NATURLIG VANNINNHOLD

W_L FLYTEGRENSE

W_F — II — KONUSMETODE

— w_p PLASTISITETSGRENSE

η = POROSITET

ONa= HUMUSINNHOLD

Ogl = GLODETA

γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK

▼ KJØP SKJER
▼ OMRØRT SKJERSTYRKE

O TRYKKFORSØK
L-01.00000000

Ø-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
L-VINKLING

+ VINGEBORING
S: SENSITIVITET

SF SENSITIVITY

\emptyset = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK



TRONDHEIM
KOMMUNE

Stabsenhet for byutvikling
Geoteknisk faggruppe

Sterl.

SKJETNEMARKA,
SKJETNEMARKVEGEN

Boring nr.: P-31, P-33, P-35 Dato: 13.06.2008

Oppdragsnr.: R-1420

Prøvetaker: SKRUE

Bilagsnr.: 18

DYBDE m	E	SYMBOL	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER %					α_{ta} %	γ kN/m ³	SKJÆRSTYRKE Su (kN/m ²)					S _t
				20	30	40	50				10	20	30	40	50	
0	P-37:			86	○											
	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)			87	○											
	LEIRE, meget fast, siltig, sand- og gruskorn, tørrskorpig.			88	○											
				89	○											
5	meget fast middels fast LEIRE, siltig, enk. sand og gruskorn.			90	○											
0	P-39:			91	○											
	LEIRE, meget fast, SAND og GRUS. (FYLLMASSE)			92	○											
	tørrskorpig			93	○											
	LEIRE, meget fast, siltig, enk. sand- og gruskorn.			94	○											
5	tørrskorpig			95	○											
0	P-41:			96	○											
	SAND og GRUS. (FYLLMASSE)			97	○											
	tørrskorpig			98	○											
	tørrskorpig			99	○											
5	LEIRE, meget fast, siltig, enk. sand- og gruskorn.			100	○											

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— W_L FLYTEGRENSE
W_F — " KONUSMETODE
— W_p PLASTISITETSGRENSE

□ POROSITET
ON_a = HUMUSINNHOLD
Og_t = GLØDETAP
 γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK
▼ OMRØRT SKJÆRSTYRKE
○ TRYKKFORSØK
—○— 5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK



TRONDHEIM
KOMMUNE

Stabsenhet for byutvikling
Geoteknisk faggruppe

Sted:

SKJETNEMARKA,
SKJETNEMARKVEGEN.

Boring nr.: P-37, P-39, P-41 Dato: 16.06.2008

Oppdragsnr.: R-1420

Prøvetaker: SKRUE

Bilagsnr.: 19

