


R.1088-3 ØSTERSUNDSGATE - ULSTADLØKKVEIEN

GRUNNUNDERSØKELSER
DATARAPPORT



04.09.2000
TEKNISK SEKSJON
UTBYGGINGSKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



TRONDHEIM KOMMUNE
UTBYGGINGSKONTORET
Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R1088-3	Østersundsgate - Ulstadløkkveien m. tverrgater grunnundersøkelse m. vurderinger		
Trondheim den:	04.09.2000		
Oppdragsgiver:	Intern	Oppdrag ved:	O. Nilssen
Repr. punkt:	Tr. h. øst: 1400	Tr. h. nord: 1150	
Sted:	Lademoen	Antall tekstsider:	5
Feltarbeid utført:	uke 23 2000	Antall bilag:	9
Feltmetoder:	Totalsonderinger	prøveserier	
Emneord:	strømpeforing	grøftekasse	kvikkleire
Saksbehandler:	 Stig Vognild		
Sammendrag:	<p>Ledningsnettet skal fornyes i området mellom Innherredsveien - Mellomveien og Innherredsveien. I denne forbindelse er også vegoverbygningen i området vurdert.</p> <p>Prøver fra eksisterende vefs overbygning tilfredsstiller ikke, med ett unntak, kravene til knust grus (Håndbok 018)</p> <p>Grunnforholdene i området er vanskelig. Helt vest i Østersundsgate ligger et siltlag over leira. Silten har lav fasthet og tildels stor sensibilitet.</p> <p>I et område begrenset av Jon Raudes gate - Ulstadløkkveien - Biskop Sigurds gate er det registrert kvikkleire fra ca 4 meter under terrenget.</p> <p>I området med kvikkleire må eksisterende avløpsledning rehabiliteres med strømpeforing. Alternativt kan det spunes og graves.</p> <p>På resterende del av trasèen må det graves i grøftekasse.</p>		

1. INNLEDNING.

Generelt I forbindelse med opparbeidelse av gatetun Lademoen, mellom Innherredsveien- Mellomvein og Meråkerbanen, skal ledningsnett renoveres og vegoverbygning i eksisterende veger ønskes vurdert. Berørte gater i dette prosjektet blir Østersundsgate, Ulstadløkkveien og tverrgatene Gregus gate, Biskop Sigurds gate og Anders Buens gate.

2 a. TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Det er benyttet verdier fra følgende kommunale rapport:

R.713 Lademoen. Orienterende Grunnundersøkelse (12.07.1987)	
R.861 Undergang Lademoen	(10.01.1992)
R.1088 Mellomveien	(15.09.1999)

2 b. UTFØRTE UNDERSØKELSER

Feltarbeid	Det er utført dreietrykksondering i 4 punkter i Ulstadløkkveien, ett punkt i Gregors gate, ett punkt i Biskop Sigurds gate og ett punkt i Anders Buens gate. Sonderingene er avsluttet i fra 15 - 27 meter. Det er det tatt opp uforstyrrede 54 mm prøver fra 2 borhull (2-10 meter i borhull 3 og 0 -5 meter i borhull 5). Videre er det tatt opp skruprøver fra eksisterende vefs bærelag i alle 7 borpunkter.
Laboratorie-undersøkelser	Prøvene (boring 3 og 5) er undersøkt i fagguppens laboratorium. Prøvene er visuelt klassifisert ved åpning og det er utført rutineundersøkelser for å bestemme vanninnhold og skjærstyrkeparametre på totalspenningsbasis. Det er også foretatt bestemmelse av styrkeparametre på effektivspenningsbasis (treaks) for prøver fra boring 3. Videre er det bestemt kornfordelingskurve for prøver av bærelaget fra samtlige borhull.
Presentasjon	Borpunktene plassering er vist på situasjonskartet bilag 1. Sonderingene er vist på lengdeprofilene bilag 2 og 3. Resultatet fra laboratorieundersøkelsene er vist på borprofilene bilag 4 - 6. Kornfordelingskurvene av bærelaget er vist i bilag 7 og 8, og resultatet av treaksforsøket er presentert i bilag 9.

3. GRUNNFORHOLD

Topografi	Terrenget langs traséen Østersundsgate - Ulstadløkkvegen ligger på kote 6,5 - 10, økende mot nord-øst. Tverrgatane ligger med svakt fall mot nordvest.
Grunnen	<p>Øverst kommer i hele området et topplag av sand/grus. (vegenes overbygning). Topplagets mektighet er fra 1,5 - 2,5 meter. Under topplaget kommer i vestenden av Østersundsgata et 3 meter tykt leirig siltslag over leira.</p> <p>Silten har lav skjærstyrke (tilsvarende bløt leire) og meget lav omrørt skjærstyrke (nesten tilsvarende kvikkleire). Dette bløte laget ligger fra 2,5 - 4 meter under terrenget.</p> <p>I den øvrige delen av området kommer leire like under topplaget av sand\grus. Leira er bløt fra like under topplaget. Vanninnholdet er moderat i i sørvestre del av traséen (boring 2, R.713), mens det i nordøst er registrert vanninnhold opptil 60% (denne rapportens boring 3). I dette prøvehullet er det også registrert kvikkleire. Treaksialforsøket fra dette prøvehullet er tolket med tanφ=0,45 og attraksjon a=10 kN/m².</p> <p>Følgende områder innen dette prosjektet kan komme i berøring med kvikkleire:</p> <p>Ulstadløkkveien mellom Biskop Sigurds gate og Jon Raudes gate. Biskop Sigurds gate mellom Mellomveien og Ulstadløkkveien.</p> <p>Kvikkleira er i dette området registrert fra ca. 4 meter under terrenget.</p>
Grunnvann	Grunnvannet er ikke sondert, men antas å stå ca. 2 meter under terrenget.

4. VURDERINGER

Overbygning eksisterende veger

Det er tatt opp prøver av vegoverbygningen i alle 7 borpunktene.

Med unntak av prøven fra hull nr. 6 (Biskop Sigurds gate), tilfredsstilte ingen av prøvene kravene for "grensekurve knust grus" gitt i Håndbok 018 (Statens vegvesen).

Grøftetrasé

Eksisterende AF-ledning ligger ca. 3 - 4 meter under topp dekke, dypest ved krysset Biskop Sigurds gate / Ulstadløkkveien. Dybden er ikke målt i Biskop Sigurds gate, men antas å være oppunder 5 meter.

Langs Ulstadløkkveien fra krysset med Østersundsgata fram til Jon Raudes gate samt Biskop Sigurds gate mellom Mellomveien og Ulstadløkkveien må eksisterende avløpsledning rehabiliteres med strømpeforing, alternativt kan det graves mellom stålspunt. Om spunting velges, se spuntoversikt kapittel 5.

For resterende del av traséene kan det graves i grøftekasse (Østersundsgate, Gregus gate og Anders Buens gate), forutsatt at sand/gruslaget graves bort i 1 meters bredde på hver side av grøftekassa

For å unngå eventuelle problemer med bunnopp-pressing (spesielt helt i vestenden av Østersundsgata), må en unngå å lagre gravemassene ved grøftesiden.

5. OVERSIKT SPUNTING (ledninger og evt. kummer)

Det brukes **spunt** med tillatt bøyemoment >60 kNm/m f.eks:

U-spunt med kvalitet StSp37 eller bedre, f. eks. Larsen 20

Z-spunt med kvalitet StSp37 eller bedre, f. eks. Hoesch 122

Som **pute** benyttes HE220B eller tilsvarende.

Som **stivere** benyttes HE100B (eller tilsvarende bjelke i kvalitet St.37 og med treghetsradius $i_y > 25 \text{ mm}$). Stiverne plasseres med senteravstand c/c 4,0 meter **forutsatt knekk lengde < 3,0 meter**. Ved økt knekk lengde (dvs. grøftebredde) til 4 meter, må senteravstanden mellom stiverne reduseres til 2,5 meter.

Gravemaskin må ikkestå langs grøftesiden, og gravemassene må legges minst 2 meter fra grøftekant.

Følgende spuntlengder og stivernivå må benyttes:

Gravedybde	Spuntlengde	Stivernivå
<3 meter	-	-
3,0 - 3,5 meter	6 meter	1,75 m
3,5 - 4,5 meter	8 meter	1,3 og 2,7 m

FRAMGANGSMÅTE ved spuntarbeidene for avløpsledning (ledning og kummer).


1. Eventuell tele skal tines!
2. For å lette rammingen, må det umiddelbart før spunting forgraves (massen løsgjøres med smal skuff) til ca 1,5 meter under terreng (ikke ned i leira).
3. Spunt rammes på begge grøftesider.
4. Grøfta graves ut til nivå 0,5 meter under øvre stiverrekke.
5. Umiddelbart deretter monteres øvre stiverrekke. Stiverne monteres med senteravstand 4 meter.


Ved 2 stivernivå:

6. Det graves videre til 0,5 meter under 2. stivernivå.
7. Umiddelbart deretter monteres nedre stiverrekke. Utforming i h.h.t. beskrivelse foran.

Ved 1 eller 2 stivernivå:

8. Det graves til full dybde.
9. Dersom det oppstår vannproblemer under gravearbeidet må geotekniker varsles umiddelbart.





KVEIEN kksondering – prøvetakingsresultat	MÅLESTØKK: LM 1:5000 HM 1:2000
DATA:	TEGN. AV: SSS

KOMMUNE
K SEKSJON

RAPP. NR.:
R.1088-
BILAG: **2**

TRONDHEIM KOMMUNE,

teknisk seksjon

BORPROFIL

BORING: 1,2,4,6 og 7

BILAG: 4

Østersundsgate/Ulstadløkkvejen

Nivå:

Prøvetaker: Skrubor

Oppdrag: R.1088-3

22.08.2000

Dato: 22.08.2000

**TRONDHEIM KOMMUNE,
BORPROFIL**

teknisk seksjon

BORING: 3

BILAG: 5


Sted: Østersundsgate/Ulstadløkkveien

Nivå:

Oppdrag: R.1088-3

Prøvetaker: Skrubor/54mm

Dato: 22.08.2000




Sted: Østersundsgate/Ulstadløkkveien

Nivå:

Oppdrag: R.1088-3

Prøvetaker: 54mm

Dato: 31.08.2000





TEKNISK SEKSJON
TRONDHEIM KOMMUNE



STED: Østersundsgate/Ulstadløkkveien

Oppdragsgiver:

Dato: 23.08.2000 Rapport nr.: R.1088-3

Sign.: KTR/SSS

Bilag: 7





TEKNISK SEKSJON
TRONDHEIM KOMMUNE

STED: Østersundsgate/Ulstadløkkveien

Oppdragsgiver:



Dato: 23.08.2000

Rapport nr.: R.1088-3

Sign.: KTR/SSS


Bilag: 8

LEIR	SILT			SAND			GRUS			STEIN	
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov		
	0,075	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	19	31,5	6,3






TREAKSIALFORSØK



a= 10 kPa



Kjøring	Lab. Nr.	Dybde (m)	Beskrivelse
1	3	4,45	LEIRE, meget sensitiv, homogen
2	3	4,55	LEIRE, meget sensitiv, homogen