



FORKLARINGER:

- - - - - PROJ. SPILLVANNsledning SP
- - - - - PROJ. OVERVANNsledning OV
- - - - - EL KABLER
- - - - - TELE. KABLER

BESTEMMELSER:

FØR GRAVING MÅ KABLER OG LEDNINGER PÅVISES.

HENVISNINGER:

1. KARTPLATE : EIKSMARK 10
2. PP 10194 - H=136.46m.

C			
B			
A			
REV.	REVIDERENGEN GJELDER	TEGNET	DATE/SIGN.
PROSJEKT	ARMY-PROSJEKT NR	HENVISNING	6-1-95 H.L.
TITTEL	LISTUVEIEN AVLØPSANLEGG		MALESTOKK: 1:1000 1:1000/1:100 ERSTATNING FOR ERSTATTET AV
	PLAN OG LENGDEPROFIL		TEGNET NR. 01
	BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN POSTBOKS 593, 1301 SANDVKA TELEFON 67 57 40 50		PROSJEKT NR. 1768

AVS SEISMIKK Boks 126 1380 Heggedal Tel: 66 79 62 66 Fax: 66 79 10 90	Oppdragets nr./navn	B.nr.	BORRAPPORT
	Sted <i>Eilesmarka</i>	Po.nr.	B.art. <i>Slagsondering</i>
	Oppdragsgiver <i>Borrum kommune</i>	Høyde	Dato <i>8-12-94</i>

Dato	B.nr.	Kote	Borte dybde			Skala	Anmerkninger
			Fra	Til	M		
<i>8/12-94</i>	<i>10</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3-4</i>	<i>Fyllm.</i>
	<i>20</i>		<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3-4</i>	<i>Fyllm.</i>
			<i>2,0</i>	<i>3,9</i>	<i>1,9</i>	<i>2-3</i>	<i>leire</i>
	<i>30</i>		<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3-4</i>	<i>Fyllm</i>
			<i>2,0</i>	<i>3,9</i>	<i>1,9</i>	<i>2-3</i>	<i>leire</i>
	<i>40</i>		<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>3-4</i>	<i>Fyllm</i>
			<i>1,0</i>	<i>3,2</i>	<i>2,2</i>	<i>2-3</i>	<i>leire - Anntatt fjell 2,</i>
	<i>50</i>		<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3</i>	<i>Sand/leire/stein - Anntatt fjell. 2,0</i>
	<i>60</i>		<i>0,0</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>	<i>3</i>	<i>Stein/leire Anntatt fjell. 2,6</i>
	<i>70</i>		<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3</i>	<i>Stein/leire Anntatt fjell 2,0</i>
	<i>80</i>		<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>jord. Anntatt fjell. 0,1</i>
	<i>90</i>		<i>0,0</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>1-2</i>	<i>jord/leire Anntatt fjell. 0,8</i>
	<i>100</i>		<i>0,0</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>	<i>3</i>	<i>Sand/stein - Anntatt fjell. 2,2</i>
	<i>110</i>		<i>0,0</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>	<i>3</i>	<i>Sand/stein - Anntatt fjell. 2,1</i>
	<i>120</i>		<i>0,0</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>	<i>3</i>	<i>Sand/stein - Anntatt fjell. 2,2</i>
	<i>130</i>		<i>0,0</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>	<i>3</i>	<i>Sand/stein - Anntatt fjell. 3,8</i>
	<i>140</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3</i>	<i>Sand/stein</i>
	<i>150</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3</i>	<i>Sand/stein</i>
	<i>160</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3</i>	<i>- 11 -</i>
	<i>170</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3</i>	<i>- 11 -</i>
	<i>180</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3</i>	<i>- 11 -</i>

SKALA:

- 1 = Meget liten motstand
- 2 = Liten motstand
- 3 = Middels stor motstand
- 4 = Stor motstand
- 5 = Meget stor motstand
- 6 = Fjell

Dato
8/12-94

Underskrift

Karl T. Feigen

AVS SEISMIKK Boks 126 1380 Heggedal Tel: 66 79 62 66 Fax: 66 79 10 90	Oppdragets nr./navn	B.nr.	BORRAPPORT
	Sted <i>Eiksmarka</i>	Po.nr.	B.art. <i>Slag sondering</i>
	Oppdragsgiver <i>Bærum kommune</i>	Høyde	Dato <i>8-12-94</i>

Dato	B.nr.	Kote	Borte dybde			Skala	Anmerkninger
			Fra	Til	M		
<i>8/12-94</i>	<i>190</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3</i>	<i>Sand-stein</i>
	<i>200</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3</i>	<i>- 11 -</i>
	<i>210</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3</i>	<i>- 11 -</i>
	<i>220</i>		<i>0,0</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>3</i>	<i>Sand-stein - Anntatt fjell 3,3</i>
	<i>230</i>		<i>0,0</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>	<i>3</i>	<i>- 11 - - Anntatt fjell 3,6</i>
	<i>240</i>		<i>0,0</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3</i>	<i>- 11 - - Anntatt fjell 3,7</i>
	<i>250</i>		<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3-4</i>	<i>Fyllm</i>
			<i>2,0</i>	<i>3,9</i>	<i>1,9</i>	<i>2-3</i>	<i>leire - Anntatt fjell 3,9</i>
	<i>260</i>		<i>0,0</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>3-4</i>	<i>Fyllm</i>
			<i>2,5</i>	<i>3,9</i>	<i>1,4</i>	<i>2-3</i>	<i>leire</i>
<i>Kum</i>	<i>267</i>		<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3-4</i>	<i>Fyllm.</i>
			<i>2,0</i>	<i>3,9</i>	<i>1,9</i>	<i>2-3</i>	<i>leire</i>
	<i>280</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>2</i>	<i>leire</i>
	<i>290</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>2</i>	<i>leire</i>
	<i>300</i>		<i>0,0</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>3-4</i>	<i>Sand-stein</i>
			<i>2,5</i>	<i>3,9</i>	<i>1,4</i>	<i>2-3</i>	<i>leire</i>
	<i>310</i>		<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3-4</i>	<i>Fyllm</i>
			<i>2,0</i>	<i>3,9</i>	<i>1,9</i>	<i>2-3</i>	<i>leire</i>

SKALA:

- 1 = Meget liten motstand
- 2 = Liten motstand
- 3 = Middels stor motstand
- 4 = Stor motstand
- 5 = Meget stor motstand
- 6 = Fjell

Dato
8/12-94

Underskrift

Mart T. Feigen

AVS SEISMIKK Boks 126 1380 Heggedal Tel: 66 79 62 66 Fax: 66 79 10 90	Oppdragets nr./navn	B.nr.	BORRAPPORT
	Sted <i>Eiksmark</i>	Po.nr.	B.art. <i>Slagsondering</i>
	Oppdragsgiver <i>Bærum KOMUNE</i>	Høyde	Dato <i>8-12-94</i>

Dato	B.nr.	Kote	Borte dybde			Skala	Anmerkninger
			Fra	Til	M		
<i>8-12/94</i>	<i>10</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3-4</i>	<i>Fyllm</i>
	<i>20</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>3</i>	<i>Sand/stein</i>
	<i>30</i>		<i>0,0</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>	<i>3</i>	<i>Sand/stein - Anntatt fjell 3,1</i>
	<i>40</i>		<i>0,0</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>	<i>3</i>	<i>Sand/stein - Anntatt fjell 3,1</i>
	<i>50</i>		<i>0,0</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>	<i>2-3</i>	<i>Sand/leire - Anntatt fjell 2,1</i>
	<i>60</i>		<i>0,0</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>	<i>3</i>	<i>Sand-stein - Anntatt fjell 2,6</i>
	<i>70</i>						
<i>KUM</i>	<i>67</i>		<i>0,0</i>	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>	<i>2-3</i>	<i>Sand-leire - Anntatt fjell 2,7</i>
	<i>80</i>		<i>0,0</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>	<i>3</i>	<i>Sand-stein - Anntatt fjell 3,1</i>
	<i>90</i>		<i>0,0</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>2</i>	<i>leire</i>
	<i>100</i>		<i>0,0</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>	<i>2</i>	<i>leire - Anntatt fjell 3,6</i>
	<i>110</i>		<i>0,0</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	<i>2</i>	<i>leire - Anntatt fjell 1,6</i>

- SKALA:
- 1 = Meget liten motstand
 - 2 = Liten motstand
 - 3 = Middels stor motstand
 - 4 = Stor motstand
 - 5 = Meget stor motstand
 - 6 = Fjell

Dato
8/12-94

Underskrift

Karl T. Teegen