


R.905 ZION Bo- og servicesenter

GRUNNUNDERSØKELSER GEOTEKNISK VURDERING



12.10.93
TEKNISK SEKSJON
UTBYGGINGSKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK AVDELING
GEOTEKNIK SEKSJON
HOLTERMANNSV. 1, 7004 TRONDHEIM

Oppdragsgiver: Trondheim Bygg og Eiendom		Oppdrag v/: Anne Lise Nos
<p>Oppdrag: R.905 ZION BO- OG SERVICESENTER VURDERING AV NYBYGG</p>		
<p>Sted, dato: TRONDHEIM 12.10.93</p>		
UTM- referanse: NR 722 333		Sted: Strinda
Emneord: Leire	Setning	Bæreevne
Feltarbeid utført: september -89	Antall tekstsider: 4	Antall bilag: 10
<p>Sammendrag:</p> <p>I tilknytning til ZION Bo- Og Servcesenter skal det oppføres en større kjellerløs bygning i to etasjer. Planlagt bebygd areal er ca 2 000 m².</p> <p>Grunnen består av leire. I byggets nordøstre hjørne er det påvist et lag bløt og kompressibel leire.</p> <p>Generelt kan en benytte grunntrykk i bruddgrensetilstand opp mot 250 kN/m². I nordøstre fløy bør dette begrenses til 150 kN/m². Øvrige forutsetninger er diskutert i rapportens pkt.4.</p> <p>Grunnen er ikke spesielt setningsfarlig, men det kan oppstå differansesetninger mot nordøstre hjørne om en ikke tar forholdsregler.</p>		
Seksjonsleder:		Saksbehandler: Kåre Sand

1. INNLEDNING.

Prosjekt	Ved ZION Bo og Servicesenter skal det bygges ut ca 2000 m ² kjellerløst bygg i to etasjer. Byggets plassering er vist på situasjonskartet i bilag 1.
Tomteforhold	Tomten ligger med svakt fall nordøstover. Den er ikke, og har ikke vært bebygd tidligere. Tomten ligger ved Ole Hogstadsvei i nærheten av Valentinlyst.
Oppdrag	Trondheim Bygg og Eiendom har anmodet om at grunnforholdene undersøkes, bl.a. med tanke på humusholdig overflate og setninger.

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER.

Felt arbeide	Det er utført dreiesonderinger til ca 10 meter under terreng i 6 punkt. Det er tatt opp prøveserier med 54mm prøvetaker i alle punktene, tilsammen 24 uforstyrrede prøver.
Beliggenhet	Borpunktenes beliggenhet er vist på situasjonskartet i bilag 1. Punktene er innmålt i forhold til eksisterende bygninger.
Nivelllement	Punktene terrenghøyde er nivellert med referanse til PP 1243 A med høyde 93,74.
Laboratorie arbeide.	Prøvene er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. De er først beskrevet og klassifisert, hvoretter det er utført rutinebestemmelser av romvekt og vanninnhold. Udrenert skjærstyrke på leira er bestemt ved konus- og enaksialt trykkforsøk.
Pressentasjon	Grunnens kompressibilitet er undersøkt ved 4 ødometerforsøk. Resultatene fra laboratorieforsøkene er sammenstiltt i borprofilene i bilag 4 - 8. Ødometerforsøkene er vist i bilagene 9 - 10.

3. GRUNNFORHOLD.

Terreng	Terrenget ligger med svakt fall mot nordøst. Det ligger mellom kote 90 og 93.
Grunnen	Grunnen består av leire. Øverst har en 1 - 3 meter tørrskorpeleire. Derunder ligger fast til middels fast leire. Imidlertid er det registrert et lag med fet, kompressibel og tildels bløt leire i endel av punktene. For å få full klarhet i lagets utstrekning er det tatt opp prøver i alle borpunkt.
	I borpunkt 6 er laget fra 2,0 - 3,5 meter under terreng MEGT kompressibel. Vi finner likhetspunkter i et tynt lag også ved borpunkt 3 og i mindregrad i punkt 5. I borpunkt 4 blir leira bløt i dybden, men ikke spesielt kompressibel.
	Selv om grunnen består av leire over hele tomten varierer altså forholdene betydelig over tomten.
Grunnvann	Grunnvannstanden er ikke registrert, men vi vil anta at den står 2 - 3 meter under terreng.
Fjell	Fjell er ikke påtruffet ved noen av sonderingene, som er ført til 10 meter under terreng.

4. FUNDAMENTERING.

Dybder	Byggene skal oppføres uten kjeller. Det må da være en fordel med relativ grunn fundament- ering. Av hensyn til humusholdige masser i overflaten bør en gå ca 1 meter under dagens terreng. For ikke å komme under tørrskorpelaget er 2 meter en nedre grense. Telegrensen i leire, uten innflydelse av varmetap fra bygget er ca 1,1 meter. Vi vil anbefale at en går ca 1,1 meter under utvendig terreng med fundamentene.
Bæreevne	Banketter ført minst 1 meter under terreng, og med minst 1 meters bredde kan generelt belastes opp til 250 kN/m ² i bruddgrensetilstand. Ved byggets nordøstre hjørne (ved borpunkt 6) ligger et lag bløt leire. Hjørnefløyen bør derfor ikke belastes høyere enn 150 kN/m ² .

Dersom avgrensingen av dette området ønskes nærmere spesifisert må det utføres supplerende undersøkelser ved et tettere nett borpunkt.

Setninger


Ved et kjellerløst bygg med golv i nivå 1.etg. golv i eksisterende bygning må en ta stilling til oppfylling for golv på grunn, eller frittstående dekke med kryperom. Dersom en velger oppfylling må setninger kontrolleres.

For nordøstre fløy vil vi tilrå at en unngår oppfylling og annen unødvendig tilleggsbelastning.

Det bør være fuger mellom bygningsdelene.


Som orientering kan antydes at 1 meter oppfylling generelt kan gi 1 - 2 cm setning i undergrunnen, og kanskje tilsvarende i fyllmassen, avhengig av komprimeringen. For norøstre hjørne blir setningene for en meter fylling større, og da terrenget her ligger lavere vil oppfyllingen måtte bli høyere, med økte setninger til følge. Det kan derfor bli differansesetninger opp mot 2 - 4 cm.

Videre arbeide Vi vil anbefale at vi får planer for gjennomsyn, med tanke på bæreevne- og setningsvurdering. Planene må inneholde høydeangivelser og bruddgrensebelastninger på fundamentene.




Profil I


Boring 1



Boring 3




Boring 6




Profil II


Boring 2



Boring 3



Boring 4



ZION Bo- og servicesenter

Profil med dreieboring - og
prøvetakningsresultat

Profil I og II

MALESTOKK:
1 : 200

TEGN. AV:
SLS

DATO:
14.09.93


KONTR.:

RAPP. NR.:
R. 905


TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK SEKSJON

BILAG:
2

Boring 5



Boring 6



ZION Bo- og servicesenter	MALESTOKK:
	1: 200
Profil med dreieborring- og	TEGN. AV:
prøvetakningsresultat	SLS
	DATO:
	15.09.93
Profil III	KONTR.:
TRONDHEIM KOMMUNE	RAPP. NR.: R. 905
	BILAG: 3

TRONDHEIM KOMMUNE,

teknisk seksjon

BORPROFIL

Sted: ZION Bo- og servicesenter

BORING: 2


BILAG: 4

Nivå: Terreng

Oppdrag: R.905

Prøvetaker: 54 mm

Dato: 01.10.93



TRONDHEIM KOMMUNE,

teknisk seksjon

BORPROFIL

Sted: ZION Bo- og servicesenter

BORING: 3


BILAG: 5

Nivå: Terreng

Oppdrag: R. 905

Prøvetaker: 54 mm

Dato: 01.10.93



TRONDHEIM KOMMUNE, BORPROFIL

teknisk seksjon

BOARING.

4

III AG · 6

Sted: ZION Bo- og servicesenter

Nivå: Terreng

6

R. 905

Oppdrag: R. 905

01.10.93

Detailed description: The figure is a soil profile diagram with depth in meters on the y-axis (0 to 25) and distance in meters on the x-axis. The left column lists soil horizons with descriptions and symbols. The top row shows water content (Vanninnhold w) in the plastic range (Plastisk område) with points for 20, 30, 40, and 50% water content. A legend indicates that open circles represent w_p and solid circles represent w_L . The next row shows dry unit weight (Romvekt kN/m³) with values 15,6, 20,2, 20,2, and 20,2. The following rows show results from three types of tests: Cone Penetration Test (Konusforsøk), Plate Load Test (Skjærfasthet ved trykkforsøk), and Vane Shear Test (Vingeboring). Symbols include open circles for w_p , solid circles for w_L , open triangles for cone penetration, and open inverted triangles for vane shear.

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w Plastisk område				Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensi- tivitet
				20	30	40	50%		w_p	w_L	20	40	
5	MATJORD sterkt leirig	01						15,6					
10	TØRRSKORPE LEIRE siltig	02		o	o			(20,0)				> 250	v
15	tørrskorpe-flekker	03		o				(19,3)					
20	LEIRE, siltig	04		o	o			20,2					
25	enk. sand- og gruskorn	05		o	o			(20,0)					
		06		o	o			20,2					
								(19,7)					
									20,2				
										20,2			

TRONDHEIM KOMMUNE,
BORPROFIL

Sted: ZION Bo- og servicesenter

teknisk seksjon

BORING:

6

BILAG:

7

Nivå:

Terren

Oppdrag:


R.905

Prøvetaker:

54 mm

Dato:

01.10.93



TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon

BORPROFIL

Sted: ZION Bo- og servicesenter

BORING: 1 og 5


BILAG: 8


Nivå:

Prøvetaker: 54 mm

Oppdrag: R.905


Dato: 08.10.93





PRØVEDATA, Sted: ZION Bo- og servicesenter Mnd/år: 09 / 93

LAB NR:	HULL NR:	DYBDE:	p'_o (kN/m²)	p'_c (kN/m²)	OCR	JORDART	ANM.
17	2	2,45m				TØRRSKORPELEIRE, siltig	
TRONDHEIM KOMMUNE, AVD. BYUTVIKLING UTBYGGINGSKONTORET			BELASTNINGSFORSØK I ØDOMETER				
			Relativt deformasjon og kompresjonsmodul			SIGN. KT, SLS	R. NR. R. 905
						DATO: 01.10.93	TEGN. NR. 9



PRØVEDATA, Sted: ZION Bo- og servicesenter Mnd/år: 09 / 93

LAB NR:	HULL NR:	DYBDE:	p_o^* (kN/m²)	p_c^* (kN/m²)	OCR	JORDART	ANM.
08	6	1,60 m				TØRRSKORPELEIRE, siltig	—
10	6	3,50 m				LEIRE, siltig	·····
09	6	2,90 m				LEIRE, siltig	- - -

TRONDHEIM KOMMUNE,
AVD. BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET

BELASTNINGSFORSØK I ØDOMETER

Relativt deformasjon
og kompresjonsmodul

SIGN. KT SLS	R' NR. R. 905
DATO: 01.10.93	TEGN. NR. 10