

## NOTAT

OPPDRAG	<b>Lindheim Næringsområde, Gvarv</b>	DOKUMENTKODE	313227-RIG-NOT-001_rev00
EMNE	Orienterende geotekniske vurderinger - Stabilitet	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	<b>Sauherad kommune</b>	OPPDRAKSLEDER	Jostein Aasen
KONTAKTPERSON	Joar Sættem	SAKSBEH	Jostein Aasen
KOPI	Søndergaard Rickfelt as v/Anne Grete Skåernes	ANSVARLIG ENHET	2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning

## SAMMENDRAG

Det planlegges regulering av Lindheim Næringsområde på Gvarv i Sauherad kommune, Telemark fylke. Multiconsult AS er engasjert av kommunen til å foreta geotekniske grunnundersøkelser, samt foreta innledende geotekniske beregninger og vurderinger mht. stabiliteten av området.

Beregningene og vurderingene, basert på resultatene av foreliggende grunnundersøkelser, viser at området har dårlig stabilitet. Regulering av området med tanke på planlagt næringsvirksomhet anses likevel som gjennomførbar geoteknisk sett, men det er forutsatt at det foretas supplerende geotekniske grunnundersøkelser samt prosjektering eventuelle stabiliseringe tiltak.

## 1 Innledning

Det planlegges regulering av et område i nærheten av eksisterende næringsbygg ("Telefrukt") like sydøst for Gvarv sentrum i Sauherad kommune i Telemark fylke, jfr. oversiktskartet på tegn. nr. 313227-RIG-TEG-000. Det skal tilrettelegges for videre næringsvirksomhet, blant annet en utvidelse av eksisterende bygg mot nordøst.

I forbindelse med reguleringsarbeidet er det stilt krav mht. å foreta geotekniske grunnundersøkelser i området for å vurdere grunnforholdene spesielt med tanke på stabilitet. Dette er basert på studie av løsmassekart over området samt tidligere ras som har skjedd i nærområdet. Ifølge løsmassekart utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) består grunnen i området av tykk havavsetning, jfr. vedlegg A.

Sauherad kommune har engasjert Multiconsult til å utføre geotekniske grunnundersøkelser for å få orienterende opplysninger om grunnforholdene på tomta, samt foreta geotekniske beregninger og vurderinger av stabiliteten av området.

Resultatene av de geotekniske grunnundersøkelsene er presentert i vår datarapport nr. 313227-RIG-RAP-001\_rev00 datert 07.02.14 /1/.

Foreliggende notat presenterer resultatene fra geotekniske beregninger og vurderinger mht. stabiliteten av området.

00	11.02.14	Opprinnelig utgave	jaa	ses
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

## 2 Topografi og grunnforhold

Den aktuelle tomta ligger som nevnt i Sauherad kommune, snaue 2 km øst-sydøst for Gvarv sentrum. Den ligger på et løsmasseplatå ca. 70 m over Norsjø i syd. Løsmasseplatået er dominert av en rekke tildels bratte ravinedaler, med helning inntil 1:1,5 på det bratteste, ifølge kartgrunnlaget.

Ifølge kartgrunnlaget og innmålinger av borpunktene ligger området som skal reguleres med et terrengnivå beliggende stort sett mellom kote +80 og +92, stigende i retning syd-sydvest. Øst for planområdet ligger det en ravinedal med dybde mellom ca. 10 og 25 m, fallende i sydlig-sydøstlig retning.

Det er oppstikkende fjell i deler av ravinedalen samt i den søndre og sydøstre delen av planområdet. Det er i tillegg fjell i dagen like syd for det eksisterende bygget ("Telefrukt"), som vi har fått opplyst er fundamentert enten på nedspregt fjellgrunn, eller på masseutskiftet grunn ned til fjell i dybder inntil ca. 1-2 og m under terrenget.

Oversikt over områder med fjell i dagen og områdetopografien for øvrig fremgår av borplanen, tegn. nr. -001.

Som det fremgår av vedlegg A, så består strandlinja langs Norsjø i syd-sydøst for en stor del av fjell i dagen, evt. fjell med sparsomt løsmassedekke. Basert på flyfoto er det nærliggende å tro at det er fjell i dagen langs en større del av strandlinja enn det som fremgår av vedlegg A.

Antatt fjell er registrert i 14 av totalsonderingene i dybder mellom ca. 2 og 16 m under terrenget, tilsvarende en fjelloverflate beliggende mellom ca. kote +89 og +64.

Undersøkelsene viser i hovedsak masser av silt, leire og sand. Nærmest antatt fjell er det i enkelte av sonderingene registrert grovere masser av antatt sand og grus. Ved området for planlagt utvidelse av bygg indikerer sonderingene et øvre lag av fyllmasser av antatt sand/grus/stein før overgang til masser av antatt silt og sand.

Grunnvannstanden er i et av prøvetakingshullene registrert i ca. 0,5 m dybde under terrenget, tilsvarende en grunnvannstand beliggende på ca. kote 79,8. Det er noe usikkert hvorvidt dette representerer den hydrostatiske grunnvannstanden, eller om dette kun skyldes overflatevann ("hengende grunnvann"). Resultatet fra utført trykksondering (CPTU) indikerer at den hydrostatiske grunnvannstanden kan ligge noe dypere.

Beliggenheten av grunnvannstanden varierer normalt med årstider og nedbørsforhold.

## 3 Beregningsforutsetninger

Det er foretatt beregninger og vurderinger mht. stabiliteten av området. Bunnen av bekkefaret beliggende inntil planområdet i øst-nordøst ligger relativt dypt (inntil 15-25 m) ifht. nivået ved planområdet, samt at tilliggende skråninger er relativt bratte, inntil ca. 1:1,5 på det bratteste. Beregningene og vurderingene er dermed foretatt for et terrengprofil i dette området.

### 3.1 Laster

Terrenget nærmest skråningen er i dag hovedsakelig et grøntområdet og har således ingen belastning fra bygg eller kontinuerlig trafikk. Det er likevel tatt hensyn til mulighet for kjøretøy på stien som omkranser planområdet, og for denne delen er det benyttet en karakteristisk terrengbelastning lik  $10 \text{ kN/m}^2$ . For området for øvrig er det hensyntatt en karakteristisk terrengbelastning lik  $5 \text{ kN/m}^2$ . Med en partialfaktor/lastfaktor  $\gamma_L$  lik 1,3 så medfører dette en dimensjonerende terrengbelastning lik 13 og  $6,5 \text{ kN/m}^2$  for hhv. stien og det øvrige grøntområdet. Dette er iht. håndbok 016 /2/.

Det er også foretatt en beregning ved å forutsette en karakteristisk terregngbelastning lik  $20 \text{ kN/m}^2$  for området hvor det planlegges næringsvirksomhet. Med en partialfaktor/lastfaktor  $\gamma_L$  lik 1,3 så medfører dette en dimensjonerende terregngbelastning lik  $26 \text{ kN/m}^2$ .

### 3.2 Jordparametere

Tolkning av parameterne (vedlegg B) er utført på basis av resultatene av laboratorieanalyser på opptatte 54 mm prøvesylinder, utført trykksondering (CPTU) og erfarringsdata. For vurdering av beliggenheten av laggrensene er i tillegg resultatene av utførte totalsonderinger hensyntatt.

#### 3.2.1 Rutinedata

Vanninnholdet varierer generelt mellom ca. 20 og 28 % for de undersøkte massene. Tyngdetettheten ligger generelt rundt  $20 \text{ kN/m}^3$  og dette er benyttet direkte i beregningene.

Plastisitetsindeksen ( $I_p$ ) for leira/kvikkleira er generelt i størrelsesorden 4-9 %, med et gjennomsnitt på 7 %.

Udrenert skjærfasthet ved konus- og enaksiale trykkforsøk er målt til hovedsakelig mellom 25 og  $45 \text{ kN/m}^2$ .

#### 3.2.2 Treaksialforsøk

Resultatet av utført treaksialforsøk viser en udrenert aktiv skjærfasthet lik ca.  $32 \text{ kN/m}^2$  ved 0,5 % tøyning. Det skal nevnes at måling av utpresset porevann under konsideringen tilsier at prøven er forstyrret.

Effektivspenningsparametere er tolket til  $\phi_k = 30^\circ$  (karakteristisk friksjonsvinkel) og  $a = 5 \text{ kN/m}^2$  (attraksjon).

#### 3.2.3 Trykksondering (CPTU)

Tolkning av trykksonderingen viser en udrenert aktiv skjærfasthet hovedsakelig i området 50 -  $100 \text{ kN/m}^2$ . Ved å forutsette en attraksjon  $a = 5 \text{ kN/m}^2$  viser trykksonderingen videre en karakteristisk friksjonsvinkel  $\phi_k$  hovedsakelig i området  $30^\circ$  -  $40^\circ$ .

#### 3.2.4 Totalspenningsanalyse – Styrkeparametere benyttet i beregningene

Beregninger på totalspenningsbasis er utført som  $s_u$ -analyse samt ADP-analyser i en anisotropisk jordmodell.

Beregninger på  $s_u$ -basis er foretatt med basis i en gjennomsnittlig  $s_u$  lik  $40 \text{ kN/m}^2$  i de øverste 10 m for massene oppå på platået. For større dybder er det foretatt en vurdering av udrenert skjærfasthet som en funksjon av effektiv overlagring. For massene langs skråningen ned mot bekkedalen og i bunnen av bekkedalen er det også foretatt en vurdering av udrenert skjærfasthet som en funksjon av tidligere effektiv overlagring da det er antatt et terrengnivå som tidligere lå i nivå med platået rundt bekkedalen.

For bestemmelse av aktiv, direkte og passiv skjærfasthet er det valgt å benytte erfarringsbaserte forhold mellom plastisitetsindeks ( $I_p$ ) og skjærfastheten fra aktiv, direkte og passiv treaksialforsøk ( $s_{uA}$ ,  $s_{uD}$  og  $s_{uP}$ ). Forholdene er basert på erfaringstall fra litteratur og på Multiconsult (Avdeling GEO) sin erfaring (ref. ESPAR, Cornelius Athanasiu).

Basert på plastisitetsindeks ( $I_p = 7\%$ ) er følgende forholdstall utledet:

$$s_{uA} / s_{uD} = 1,60$$

$$s_{uP} / s_{uD} = 0,32$$

Erfaringsparametere (ESPAR) mht. skjærfasthet og effektivt overlagringstrykk gir flg.:

$s_{uA}/p_0' = 0,27$  til  $0,37$ . Gjennomsnittlig ca.  $0,32$ .

$s_{uD}/p_0' = 0,16$  til  $0,26$ . Gjennomsnittlig ca.  $0,21$ . Dette medfører  $s_{uA}/s_{uD} = 1,52$ .

$s_{uP}/p_0' = 0,06$  til  $0,16$ . Gjennomsnittlig ca.  $0,11$ . Dette medfører  $s_{uP}/s_{uD} = 0,52$ .

I /3/ vis følgende verdier for norske, normalkonsoliderte leirer (aldret leire 8-10 000 år gammel):

$s_{uA}/p_0' = 0,30-0,38$  middelverdi  $s_{uA}/p_0' = 0,34$ .

$s_{uD}/p_0' = 0,22-0,28$  middelverdi  $s_{uD}/p_0' = 0,25$  gir  $s_{uA}/s_{uD} = 1,36$ .

$s_{uP}/p_0' = 0,12-0,20$  middelverdi  $s_{uP}/p_0' = 0,16$  gir  $s_{uP}/s_{uD} = 0,64$

Ved å tolke resultatene av utførte laboratorieundersøkelser samt benytte erfaringsparametere mht. anisotropi er følgende benyttet i beregningene:

$s_{uD}/p_0' = 0,25$

$s_{uA}/s_{uD} = 1,55$

$s_{uP}/s_{uD} = 0,50$

### 3.2.5 Effektivspenningsanalyse – Styrkeparametere benyttet i beregningene

Med bakgrunn i erfaringsparametere er det benyttet følgende styrkeparametere for massene på effektivspenningsbasis.

Karakteristisk friksjonsvinkel,  $\phi_k = 30^\circ$

Attraksjon,  $a = 5 \text{ kN/m}^2$

## 3.3 Grunnvannstand

Grunnvannstanden er registrert i ca.  $0,5 \text{ m}$  dybde under terreng. Det er som nevnt over noe usikkert mht. hvor representativt dette nivået er. I beregningene er det dermed valgt å benytte varierende grunnvannstandsnivå for å se på hvilken konsekvens dette har for beregnet sikkerhet.

## 4 Beregningsresultater

Sikkerhetsberegningene er utført med beregningsprogrammet GeoSuite Stability. Programmet er basert på grenselikevektsmetode, og anvender en versjon av lamellemetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Programmet kan selv søke etter kritisk sirkulærsliprisk glideflate for definerte variasjonsområder av bla. sirkelsentrums. Det er også mulig å definere egne glideflater i programmet.

Med bakgrunn i grunnforholdene (stedvis meget sensitive masser) settes minstekravet til sikkerhet/materialfaktor  $\gamma_m$  lik  $1,4$  og  $1,25$  for hhv. total- og effektivspenningsanalyse. Dette er iht. håndbok 016 /2/ og Eurokode 7 /4/.

Resultatene er presentert i etterfølgende tabell. Essensielle beregninger er presentert med *kursiv skrift*.

Beregningsmetode	Ber. fil nr.	Beregningsresultat $\gamma_m$	Kommentar
Effektivspennings analyse ( $a\phi$ )	31322700	0.93 (glfl. nr. 719)	Gvst. 0,5 m u/terreng
Effektivspennings analyse ( $a\phi$ )	31322701	1.00 (glfl. nr. 732)	Gvst. 1,0 m u/terreng
Effektivspennings analyse ( $a\phi$ )	31322702	1.12 (glfl. nr. 731)	Gvst. 2,0 m u/terreng
Effektivspennings analyse ( $a\phi$ )	31322703	1.11 (glfl. nr. 712)	Gvst. 1,0 m u/terreng på platået, og noe dypere langs skråningen
Effektivspennings analyse ( $a\phi$ )	31322704	1.40 (glfl. nr. 892)	Gvst. 0,5 m u/terreng. Glideflate til stien (v/ sondering nr. 4)
Effektivspennings analyse ( $a\phi$ )	31322723	0.99 (glfl. nr. 653)	Gvst. 0,5 m u/terreng. 2 m oppfylling i bekkedal
Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322705	0.72 (glfl. nr. 1177)	Gvst. 0,5 m u/terreng. Konstant $s_u$ med dybden
Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322706	0.72 (glfl. nr. 1177)	Gvst. 2,0 m u/terreng. Konstant $s_u$ med dybden
Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322707	0.74 (glfl. nr. 881)	Gvst. 0,5 m u/terreng. Glideflate til stien (v/ sondering nr. 4). Konstant $s_u$ med dybden
Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322712	0.89 (glfl. nr. 1161)	Gvst. 0,5 m u/terreng. 5 m oppfylling i bunnen av bekkedalen. Konstant $s_u$ med dybden
Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322713	0.85 (glfl. nr. 1161)	Gvst. 0,5 m u/terreng. Fjell i kote +67 mellom sondering nr. 4 og bunn av bekkedal. Konstant $s_u$ med dybden
Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322714	1,03 (glfl. nr. 1161)	Gvst. 0,5 m u/terreng. Fjell i kote +67 mellom sondering nr. 4 og bunn av bekkedal. 5 m oppfylling i bunnen av bekkedalen. Konstant $s_u$ med dybden
Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322708	1.26 (glfl. nr. 951)	Gvst. 0,5 m u/terreng. $S_u = 0,4 \cdot Po'$ . Tar hensyn til gammelt terrengnivå
Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322709	1.28 (glfl. nr. 888)	Gvst. 0,5 m u/terreng. $S_u = 0,4 \cdot Po'$ . Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 2 m oppfylling i bunnen av bekkedalen
Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322710	1.30 (glfl. nr. 650)	Gvst. 0,5 m u/terreng. $S_u = 0,4 \cdot Po'$ . Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 5 m oppfylling i bunnen av bekkedalen

## Orienterende geotekniske vurderinger - Stabilitet

Udrenert analyse ( $s_u$ )	31322711	1.32 (glfl. nr. 586)	Gvst. 0,5 m u/terreng. $S_u = 0,4 * Po'$ . Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 7 m oppfylling i bunnen av bekkedalen
<i>Udrenert analyse (ADP)</i>	<i>31322717</i>	<i>1.07 (glfl. nr. 1208)</i>	<i>Gvst. 0,5 m u/terreng. Tar hensyn til gammelt terrengnivå</i>
Udrenert analyse (ADP)	31322715	1.11 (glfl. nr. 1193)	Gvst. 0,5 m u/terreng. Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 2 m oppfylling i bunnen av bekkedalen
Udrenert analyse (ADP)	31322718	1.20 (glfl. nr. 780)	Gvst. 0,5 m u/terreng. Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 5 m oppfylling i bunnen av bekkedalen
Udrenert analyse (ADP)	31322716	1.23 (glfl. nr. 921)	Gvst. 0,5 m u/terreng. Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 2 m oppfylling i bunnen av bekkedalen. Fjell i kote +67 mellom sondering nr. 4 og bunn av bekkedal
<i>Udrenert analyse (ADP)</i>	<i>31322722</i>	<i>1.34 (glfl. nr. 911)</i>	<i>Gvst. 0,5 m u/terreng. Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 2 m oppfylling i bunnen av bekkedalen. Fjell i kote +67 mellom sondering nr. 4 og bunn av bekkedal.</i> <i>Glideflate ved sti</i>
<i>Udrenert analyse (ADP)</i>	<i>31322725</i>	<i>1.30 (glfl. nr. 944)</i>	<i>Gvst. 0,5 m u/terreng.</i> <i>Terrengbelastning lik 26 kN/m<sup>2</sup> for næringsområdet. Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 2 m oppfylling i bunnen av bekkedalen.</i> <i>Fjell i kote +67 mellom sondering nr. 4 og bunn av bekkedal.</i> <i>Glideflate ved sti</i>
Udrenert analyse (ADP)	31322719	1.37 (glfl. nr. 919)	Gvst. 0,5 m u/terreng. Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 2 m oppfylling i bunnen av bekkedalen. Fjell i kote +67 mellom sondering nr. 4 og bunn av bekkedal. Tar hensyn til 3D effekter/sidefriksjon ( $L = 100$ m)
<i>Udrenert analyse (ADP)</i>	<i>31322720</i>	<i>1.30 (glfl. nr. 820)</i>	<i>Gvst. 0,5 m u/terreng. Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 2 m oppfylling i bunnen av bekkedalen.</i> <i>Fjell i kote +67 mellom sondering nr. 4 og bunn av bekkedal.</i> <i>Grunnere fjelloverflate i bunn av bekkedalen</i>
<i>Udrenert analyse (ADP)</i>	<i>31322721</i>	<i>1.43 (glfl. nr. 829)</i>	<i>Gvst. 0,5 m u/terreng. Tar hensyn til gammelt terrengnivå. 2 m</i>

			<i>oppfylling i bunnen av bekkedalen. Fjell i kote +67 mellom sondering nr. 4 og bunn av bekkelal. Grunnere fjelloverflate i bunn av bekkedalen. Tar hensyn til 3D effekter/sidefriksjon (L = 100 m)</i>
<i>Udrenert analyse (ADP)</i>	31322724	1.43 (glfl. nr. 829)	<i>Gvst. 0,5 m u/terreng. Terregngbelastning lik 26 kN/m<sup>2</sup> for næringsområdet. Tar hensyn til gammelt terregnivå. 2 m oppfylling i bunnen av bekkedalen. Fjell i kote +67 mellom sondering nr. 4 og bunn av bekkelal. Grunnere fjelloverflate i bunn av bekkedalen. Tar hensyn til 3D effekter/sidefriksjon (L = 100 m).</i>

Utskrifter fra beregningene fremgår av vedlegg C.

Som det fremgår av tabellen så er stabiliteten dårlig mht. glideflater lokalt i skråningen ned mot bekkedalen. For globale glideflater som skjærer inn mot stien/skogsveien er stabiliteten tilfredsstillende. Ved registrering av kvikke/sensitive masser skal imidlertid global stabilitet av området vies særskilt oppmerksomhet, jfr. /5/.

Beregningene viser videre at en økning i terregngbelastningen fra 6,5 til 26 kN/m<sup>2</sup> i det planlagte næringsområdet kun har beskjeden innvirkning på stabiliteten av området.

Det skal nevnes at det er en del usikkerheter knyttet til beregningene:

- Beliggenheten av/dybden til fjell i skråningen ned mot bekkedalen, samt i bunnen av bekkedalen.
- Beliggenheten av grunnvannstanden.
- Jordparametere, spesielt mht. mengde av finstoff (silt/leire) i grunnen hvor beregningene er foretatt. Vi har antatt at massene registrert i prøvetakingshullet (PR. v/1) er repräsentativt for grunnforholdene generelt på området. Imidlertid så indikerer sonderingene nr. 4 og 6 fastere og grovere masser enn området der prøvetakingen ble utført.

## 5 Konklusjon og sluttbemerkning

Regulering av området med tanke på å benytte dette til næringsformål anses som gjennomførbar geoteknisk sett, men det kan bli behov for stabiliserende tiltak, som beskrevet nedenfor.

Som nevnt i kapittelet over er sikkerheten mht. globale glideflater inn mot stien tilfredsstillende. For lokale glideflater i skråningen er imidlertid sikkerheten dårlig, med bakgrunn i beregningene foretatt så langt. Beregningene er utført med bakgrunn i antatt konservative grunnforhold basert på undersøkelsene som er utført til nå.

Da det som nevnt er en del usikkerhet knyttet til underlaget for beregningene (beliggenhet av fjell, grunnvannsnivå, jordparametere), så anbefales det utført supplerende undersøkelser:

## Orienterende geotekniske vurderinger - Stabilitet

- Oppe på platået, nær toppen av dalsidene:
  - o Supplerende totalsonderinger i 2-3 punkter og opptak av prøver i 1 punkt. Evt. trykksondring (CPTU)
  - o Nedsetting av piezometer i 1-2 punkter for måling av grunnvannstanden
- I bunnen av bekkedalen:
  - o Totalsonderinger til fjell/fast grunn i 2 punkter, og mulig opptak av prøver

Når resultatene av de supplerende undersøkelsene foreligger må det foretas reviderte beregninger og evt. prosjektering av stabiliserende tiltak.

Hvis de supplerende undersøkelsene bekrefter grunnforhold som er benyttet så langt i beregningen må det utføres stabiliserende tiltak. Følgende er mulige alternativer, som også kan kombineres:

1. Oppfylling av terrenget i bunnen av bekkedalen for å heve nivået her, samt for avslaking av skråningene i nedre delen av bekkedalen. Det kan bli behov for oppfylling med opptil flere meter
2. Avgraving av terrenget på toppen av skråningen
3. Senkning av grunnvannstanden oppe på platået

Vi er opplyst om at det planlegges etablert en pumpestasjon oppe på platået inntil den indre delen av bekkedalen med utløp til denne. Utløpet anbefales lagt i rør gjennom hele bekkedalen for å unngå erosjon i dalsidene. Ved å fylle over røret kan man få etablert en motfylling i dalbunnen, og alternativ 1 over kan dermed kombineres med disse arbeidene.

Videre, så bør en generell oppfylling av terrenget i området som skal reguleres unngås, og må i så fall vurderes av geoteknisk fagkyndig personell.

## Tegninger


313227-RIG-TEG      -000      Oversiktskart  
                           -001      Borplan påført plassering av beregningssnitt

## Vedlegg


- A: Løsmassekart utarbeidet av NGU  
 B: Underlag for stabilitetsberegninger og -vurderinger  
 C: Utskrifter fra utførte stabilitetsberegninger

## **Referanser**

- /1/ Geoteknisk datarapport nr. 313227-RIG-RAP-001\_rev00 datert 07.02.14  
 /2/ Statens vegvesen - Håndbok 016  
 /3/ Karlsrud, Kjell: "Tolking og fastlegging av jordartsparametere. Karakteristisk jordprofil". Foredrag på NGF-kurs Stabilitetsanalyser av skråninger, skjæringer og fyllinger". 2003  
 /4/ NS-EN 1997 m/nasjonalt tillegg - "Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler"  
 /5/ Retningslinjer (2/2011) "Flaum og skredfare i arealplanar" og tilhørende tekniske veileder til denne: "Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper" utarbeidet av NVE




Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	OVERSIKTSKART	Original format A4	Fag Geoteknikk		
		Tegningens filnavn RIG-TEG-000_rev00.docx			
	SAUHERAD KOMMUNE LINDHEIM NÆRINGSOMRÅDE GVARV	Målestokk			
<b>MULTICONSULT</b> Rigedalen 15 – 4626 Kristiansand Tlf. 37 40 20 00 - Fax: 37 40 20 99	Dato 6. februar 2014 Oppdrag nr. <b>313227</b>	Konstr./Tegnet jaa Tegning nr. <b>RIG-TEG-000</b>	Kontrollert tdr	Godkjent jaa	Rev.




## **VEDLEGG A**


Løsmassekart utarbeidet av NGU





## **VEDLEGG B**

Underlag for stabilitetsberegninger og -vurderinger









$\alpha_c$  valgt: **0.28**

Lag	Dybde uk laggrense, z (m)	N <sub>kt</sub>	N <sub>Δu</sub>	N <sub>ke</sub>	Merknad
1	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	

Oppdragsgiver:

**Sauherad kommune**

Oppdrag:


**Lindheim Næringsområde, Gvarv**

Tegningens filnavn:

CPTUv1\_ver. 4.03.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet  $s_{uA}$ , valgte tolkningsfaktorer.

CPTU id.:	CPTU v/1	Sonde:	4584	<b>Multiconsult</b>
MULTICONULT AS	Dato: 07.02.2014	Tegnet: jaa	Kontrollert:	
	Oppdrag nr.: 313227	Tegning nr.: RIG-TEG-048	Versjon: 28.11.2013	Godkjent: Revisjon: 0



$$Nkt = (18,7-12,5 \cdot B_q)$$

$$NDU = (1,8+7,25 \cdot B_q)$$

$$Nke = (13,8-12,5 \cdot B_q)$$

$\alpha_c$  valgt: **0.28**

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)

Oppdragsgiver:

**Sauherad kommune**

Oppdrag:

**Lindheim Næringsområde, Gvarv**

Tegningens filnavn:

CPTUv1\_ver. 4.03.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet  $s_{uA}$ , korrelert mot  $B_q$ .

CPTU id.:

CPTU v/1

**Sonde:**

4584

**Multiconsult**

MULTICONSULT AS

Dato:  
07.02.2014

Tegnet:  
ja

Kontrollert:


Godkjent:

Oppdrag nr.:  
313227

Tegning nr.:  
RIG-TEG-049

Versjon:  
28.11.2013

Revisjon:  
0



$$Nkt = (18,7-12,5 \cdot B_q)$$

$$NDU = (1,8+7,25 \cdot B_q)$$

$$Nke = (13,8-12,5 \cdot B_q)$$

$\alpha_c$  valgt: **0.28**

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)

Oppdragsgiver:

**Sauherad kommune**

Oppdrag:

**Lindheim Næringsområde, Gvarv**

Tegningens filnavn:

CPTUv1\_ver. 4.03.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet  $s_{uA}$ , korrelert mot  $B_q$ .

CPTU id.:

CPTU v/1

**Sonde:**

4584

**Multiconsult**

MULTICONSULT AS

Dato:  
07.02.2014

Tegnet:  
ja

Kontrollert:

Godkjent:


Oppdrag nr.:  
313227

Tegning nr.:  
RIG-TEG-049

Versjon:  
28.11.2013

Revisjon:

0



#### Forsøksdata

Dybde: 6,40 m       $\gamma_i = 19,3 \text{ kN/m}^3$   
 Gvs. = 0,5 m       $\varepsilon_{vol} = \Delta V/V = 4,73 \%$

$w_i = 25,9 \%$   
 $w_f = - \%$   
 $w_p = - \%$

Tan.  $\phi_f = 0,58$   
 Attraksjon = 5 kPa

$\sigma'_{vo} = 66,0 \text{ kPa}$   
 $\sigma'_{ac} = 65,9 \text{ kPa}$   
 $\sigma'_{rc} = 36,9 \text{ kPa}$

Treaksialforsøk CAUa

Filnavn:  
 C:\3aksLinklocal\NTNU.grf

SAUHERAD KOMMUNE

jaa

Lindheim Næringsområde, Gvarv

Kontrollert:



MULTICONSULT

Dato: 2014-02-07

Borpunkt: PR.v/1

Godkjent:


Oppdragsnr: 140


Tegning nr.: RIG-TEG-085


Rev nr. 0


## **VEDLEGG C**

Utskrifter fra utførte stabilitetsberegninger









31322703

