


# R. 785 LADEHAMMEREN RENSEANLEGG

## GRUNNUNDERSØKELSER GEOTEKNISK VURDERING



05. 02. 90

GEOTEKNISK SEKSJON  
PLANKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



TRONDHEIM KOMMUNE  
TEKNISK AVDELING  
GEOTEKNISK SEKSJON  
HOLTERMANN SV. 1, 7004 TRONDHEIM

Oppdragsgiver: Kommunalteknisk seksjon		Oppdrag v/: Ellingson	
Oppdrag: R. 785 LADEHAMMERN RENSEANLEGG UTFYLLING LANGS ORMEN LANGES VEI STABILITETSVURDERING			
Sted, dato: TRONDHEIM 05.02.90			
UTM- referanse: NR 710 365		Sted: Ladehammern	
Emneord: Stabilitet		Bølgeerosjon	
Feltarbeid utført: desember -89	Antall tekstsider: 4		Antall bilag: 11
Sammendrag: Grunnen utenfor Ladehammeren består av sand.  Stabiliteten av de planlagte utfyllingene vil være tilfredstillende dersom en benytter skråningshelning 1:2.5 eller slakere over kote 0.  Fronten må erosjonsbeskyttes med stor stein eller gabioner, som beskrevet i rapporten.			
Seksjonsleder: Kåre Sand		Saksbehandler: <i>Kåre Sand</i>	



TRONDHEIM KOMMUNE  
TEKNISK AVDELING  
GEOTEKNISK SEKSJON, VALØYA  
HOLTERMANN SV. 1, 7004 TRONDHEIM  
TLF. (07) 54 70 84, 54 70 88, 54 70 96

PLANKONTORET  
KOMMUNALTEKNISK SEKSJON

DERES REF.: Ellingson

VÅR REF.:

R.785 KS

TRONDHEIM,

05.02.90

LADDEHAMMERN RENSEANLEGG. UTFYLLING LANGS ORMEN LANGES VEI.

Vi viser til anmodning om geoteknisk bistand og oversender vedlagt 3 kopier av vår rapport R.785. Rapporten inneholder resultatene fra grunnundersøkelsene, en vurdering av stabilitetsforholdene og vurdering av faren for bølgeerosjon.

PLANKONTORET  
Geoteknisk Seksjon

Kåre Sand  
Seksjonsleder

Vedlegg:

Kopi av brev og rapport sendt:

Prosjektering AS  
v/Stein Heggstad  
Sluppenveien 5  
7037 TRONDHEIM

Trondheim Havnevesen  
Pir-senteret  
7010 TRONDHEIM

## 1. INNLEDNING

Etter anmodning av Kommunalteknisk seksjon har vi utført grunnundersøkelser for planlagt utfylling langs Ormen Langes vei ved Ladehammeren. Fyllingen skal legges ut med masser fra utspredning av fjellrom for nytt renseanlegg i Ladehammeren.

Det skal fylles ut på to områder. Den søndre delen går fra Ladebakkens utløp og ca 300 meter nordover til Sikkerhetsoppførings senteret. Den østre delen går fra Senteret og ca 200 meter nordøstover. Det er den sistnevnte delen som skal fylles ut først.

Begge områdene er vist på situasjonsplanen i bilag 1. Forventet fyllingsutslag på sjøbunnen er også vist på terrengprofilene.

Det er tidligere utført flere undersøkelser i området. Data fra disse som er av interesse for dette prosjekt er tatt med i denne rapporten, bl.a fra:

0.4396 Kummeneje -84 (for sikkerhetssenteret)  
Pollems -45 (Tyske boringer for kai)  
0.112 Kummeneje -62 (for cementsiloer)

Øst for sikkeroppførings-senteret er det plassert en fortøyningspuller i strandkanten. Denne ble bygd i forbindelse med innskiping av plattformen som utgjør senteret. Pulleren vil bli overfylt ved de framlagte planer. Det samme gjelder en tyskbygd pillar som står ute i sjøen rett utenfor påhugget for renseanlegget.

## 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER.

På den søndre delen er det utført 5 dreiesonderinger og tatt opp 3 prøveserier. Feltundersøkelsen er utført av innleide mannskaper fra Kummeneje AS. Dybdekotene er hentet fra kart utarbeidet av Fjellanger Widerøe i -85.

På den østre delen finnes tilstrekkelige data fra tidligere undersøkelser.

Borpunktene plassering framgår av situasjonskartet i bilag 1. Sonderingsresultatene er framstilt på terrengprofilene i bilag 2 til 6.

Prøvene er undersøkt ved seksjonens geotekniske laboratorium. De er rutinemessig beskrevet og klassifisert, og vanninnholdet er bestemt. Resultatene er sammenstilt i borprofilene i bilag 7. I tillegg er det utført kornfordelingsanalyse på 6 prøver. Resultatet er vist i bilag 8 og 9. Massens styrkeparametre på effektivspenningsbasis er undersøkt ved treaksialforsøk på 1 prøve. Resultatet er vist i bilag 10.

### 3. GRUNNFORHOLD.

TOPOGRAFIEN framgår av kartets koter. Veien ligger ca på kote 5 lengst sør, og stiger til kote 8 midt i den søndre delen. Videre østover ligger den mellom kote 7 og 8. Fra veien faller terrenget bratt mot ca middelvann nivå.

GRUNNEN består av sand. Den er grusig øverst og dertil steinrik nærmest land. Fra 1 til 2 meter under sjøbunnen blir den fin, ensgradert og tildels litt siltig. Romvekten kan tyde på relativ løs lagring, men treaksialforsøket ga høye styrkeparametre.

De tyske boringene har registrert noen rene siltlag, men de ser ikke ut til å være sammenhengende lag. Vi kjenner heller ikke til hvilken metode som er benyttet for opptak av prøvene.

Ved Norcems anlegg helt sør for fyllingen er det påvist leire i dybden.

FJELLET ligger i dagen langs Ormen Langes vei og flere steder langs strandlinjen. Det faller videre ca 1:1.5 utover.

### 4. STABILITETSFORHOLD.

Stabiliteten av de planlagte fyllingene er tilfredstillende. Den vil kunne være litt anstrengt der fyllingen har sitt største utslag (profil A), men dersom arbeidet utføres som beskrevet i de etterfølgende kapitler vil det ikke være fare for utglidning. Det er viktig at fyllingen ikke legges ut på tipp fra høyere nivå enn kote +2.

### 5. FRAMDRIFT I UTFYLLINGEN.

Steinfyllinger som legges ut på høy tipp får oftest en ustabil og bratt front. Største fyllingshøyde her kommer opp mot 8 meter. Det vil da kunne være forbundet med fare å trafikkere fyllingskanten, ikke minst fordi fyllingen legges ut i sjøen hvor bølger vil vaske i fyllmassen, og hvor sammenstyrtninger først kan komme når belastningen fra f.eks en dumper kommer på. Utlagt på tipp vil skråningen umiddelbart stå 1:1 eller brattere, men den vil raskt slakes ut til minst 1:1.25. Slakere skråninger må legges med maskin. Dette kan gjøres over middelvannsnivå, eller kanskje ned mot lavvann uten for store merkostnader, men under lavvann vil det (om mulig) være kostbart å forlange slakere helning enn 1:1.25.

Vi foreslår at en under kote 0 (midlere lavvann) tar sikte på skråningshelning 1:1.25.

Kvaliteten av fyllingen blir bedre jo flere lag en legger massen ut i. Vi foreslår at en, etter en eventuell utvidelse av anleggs-

området på nivå med Ormen Langes vei, legger ut fyllingen på kote +2, til 6 meter innenfor teoretisk 0 kote. Deretter legges blokkelaget som erosjonsbeskyttelse ut under kote 0. Laget må inspiseres av dykker. Dersom det er overheng og/eller hulrom i fronten må en sprengne ned slike. En kan med fordel legge opp stein til kote 2, da en slik oppnår en selvreparerende effekt.

En fortsetter så oppfyllingen til f.eks. kote 5, og deretter fullføres fyllingen til planlagt høyde.

Over kote 0 skal helningen være 1:2.5 eller slakere. En får her store arealer som skal erosjonsbeskyttes. Dersom en får underskudd på dekkstein kan en benytte Gabioner (se forøvrig neste kapittel).

## 6. BØLGE EROSIJON.

Fyllingen ligger utsatt til for bølger fra VNV til NNØ. Strøklengden bli da ca 15 km. Over denne strekningen genereres maksimal bølgehøyde i løpet av 1 til 3 timer avhengig av vindstyrke. I samråd med Meteorologisk Institutt's Klimaavdeling har vi antatt dimensjonerende vindhastighet i den nevnte sektor til 45 knop (styrke 9 - liten storm) med varighet minst 1.5 time.

Karakteristisk bølgehøyde blir da 2.3 meter.

Ved hjelp av Hudsons formel har vi vurdert nødvendig steinstørrelse i dobbelt dekklag for de aktuelle skråningshelninger. For helning hhv. 1:1.25 og 1:2.5 må en ha stein av volum hhv. ca 2.75 og 1.35 m<sup>3</sup>, eller omregnet til kubisk form sidekant hhv. ca 1.4 og 1.1 meter.

Dersom det viser seg vanskelig å få nok dekkstein kan det benyttes en alternativ utførelse med gabioner på øvre del (høyere enn kote 0). Gabionkassene må utføres av galvanisert netting eller lysbestandig plast. Madrassene eller kassene må være over 50 cm tykke og fylles med størst mulig stein. Kassene bør bygges på stedet i størst mulig enheter.

Dersom en benytter gabioner er det mulig å feste vegetasjonsmatter til disse ned til f.eks. kote 5. En vil kunne få oppskylling over dette nivået.



134

115

28

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300


301

302

303

PROFIL A

PROFIL B



MALESTOKK: 1:200

LADEHAMMEREN RENSEANLEGG

Profil med prøvetakingsresultat


TEGN. AV: SJS

DATO: 17.01.90


KONTR.:  
 RAP. NR.: R.785  
 BILAG: 2

Profil A og B  
 TRONDHEIM KOMMUNE  
 GEOTEKNISK SEKSJON

### PROFIL C



### PROFIL D



**LADHAMMEREN RENSEANLEGG**

Profil med slagsonderingsresultat

Profil C og D

**TRONDHEIM KOMMUNE**  
GEOTEKNISK SEKSJON

MALESTOKK:

**1:200**

TEGN. AV:

SLS

DATO:

18.01.90

KONTR.:


RAPP. NR.:

R. 785

BILAG:

3

# PROFIL E



MALESTOKK: **LADHAMMEREN RENSEANLEGG 1:200**

Profil med dreieboringsresultat


TEGN. AV: SLS  
 DATO: 19.01.90  
 KONTR.:

Profil E

**TRONDHEIM KOMMUNE**  
 GEOTEKNISK SEKSJON

RAPP. NR.: R. 785  
 BILAG: 4

# PROFIL F



MALESTOKK: 1:200

LADHAMMEREN RENSEANLEGG

Profil med dreiebor- og prøvetakingsresultat

TEGN. AV: SLS

DATO: 19.01.90

KONTR.: \_\_\_\_\_


Profil F

TRONDHEIM KOMMUNE


GEOTEKNISK SEKSJON

MALESTOKK:	1:200
TEGN. AV:	SLS
DATO:	19.01.90
KONTR.:	_____
RAPP. NR.:	R.785
BILAG:	5

PROFIL G



PROFIL H



MALESTOKK: 1:200

TEGN. AV: SLS

PRØVETAKINGSRESULTAT

DATE: 22.01.90

KONTROL:

RAFP. NR.: R.785

BILAG: 6

LADEHAMMEREN RENSEANLEGG

PROFIL G og H

TRONDHEIM KOMMUNE  
GEOTEKNISK SEKSJON

Dybde m	Jordart Boring 1	Symbol Pr. nr.	Vanninnhold w				Rom- vekt kN/m <sup>3</sup>	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensi- tivitet
			Plastisk område		w <sub>p</sub> — w <sub>L</sub>			Konusforsøk ∇		Vingeboing +		
			20	30	40	50%	20	40	60	80	100	kN/m <sup>2</sup>
5	SAND fin  noe siltig	01 02 03 04										
0	Boring 2											
5	SAND, grov-middels noe grusig  SAND, fin siltig	01 02 03 04 05					19,0 (19,3)					
0	Boring 3											
5	SAND fin	01 02 03 04										



**GEOTEKNISK SEKSJON**  
**TRONDHEIM KOMMUNE**

STED:  
**LADEHAMMEREN RENSEANLEGG**  
**Boring 2**

Oppdragsgiver:



Dato: **01.02.90**

Rapport nr.: **R.785**

Sign.: **K.T., SLS**

Bilag: **8**

LEIR			SILT			SAND			GRUS			STEIN					
Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov						
						0,075	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	19	31,5	6,3	mm



SYMBOL	PRØVE	C <sub>u</sub>
—●—●—	Dybde 1,15-1,30m	
—○—○—	Dybde 1,50-1,60m	
—x—x—		
BESKRIVELSE AV MATERIALET		
MERKNAD		



**GEOTEKNISK SEKSJON  
TRONDHEIM KOMMUNE**

STED: LADEHAMMEREN RENSEANLEGG  
Boring 2

Oppdragsgiver:



Dato: 01.02.90

Rapport nr.: R.785

Sign.: K.T., SLS


Bilag: 9

LEIR			SILT			SAND			GRUS			STEIN					
Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov						
						0,075	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	19	31,5	6,3	mm



SYMBOL	PRØVE	C <sub>u</sub>
—	Dybde 2,15 - 2,30m	
—●—	Dybde 2,7 - 2,8m	
—○—	Dybde 4,5 - 5,0m	
—x—	Dybde 6,0 - 6,5m	
BESKRIVELSE AV MATERIALET		
MERKNAD		

$1/2(\sigma_1 - \sigma_3)$   
kN/m<sup>2</sup>



**TRONDHEIM KOMMUNE**  
GEOTEKNISK SEKSJON

LADEHAMMEREN RENSEANL.

Treaksialforsøk  
Boring 2, dybde 3,05m  
og 3,20m


MÅLESTOKK

TEGNET AV  
K.T., SLS

DATO  
01.02.90

RAPP NR.  
R.785

BILAG  
10



<b>MALESTOKK:</b>		<b>1:200</b>
<b>LADHAMMEREN RENSEANL.</b>		
Forslag til utfyllingsframdrift		
<b>TEGN. AV:</b>		SLS
<b>DATO:</b>		02.02.90
<b>KONTR.:</b>		
<b>RAPP. NR.:</b>		R. 785
<b>BILAG:</b>		11
<b>TRONDHEIM KOMMUNE</b>		
GEOTEKNISK SEKSJON		