

Kornkurve

Oppdragsnr.	5140231
Prosjektnr.	503303
Ansvarsområdenr.	55410


Oppdragsnavn	Rv. 94 p1 Skaidi-Arisberget
Prosjektnavn	Rv94 parsell1 Skaidi-Arisberget
Ansvarsområdenavn	Plan/Byggherre V-Finnmark

Serienr.: 2_(B), Hullnr.: 1482, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3F	4A	
Uttaksdato	02.09.2014	02.09.2014	02.09.2014	02.09.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	8.3	25.8	31.0	21.0	
% <63µm av <delsikt	9.8 (22,4 mm)	95.7 (22,4 mm)	96.5 (22,4 mm)	76.3 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	3.1 (22,4 mm)	66.5 (22,4 mm)	77.2 (22,4 mm)	30.0 (22,4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	μm				mm							
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2	16	20	22.4
1	9.8	14.0	18.7	21.9	26.3	33.2	43.5	62.2	76.8	91.8	95.6	100.0
2	95.7	98.7	99.5	99.7	99.8	100.0						
3F	96.5	99.4	99.8	100.0								
4A	76.3	91.5	99.4	100.0								



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		1.5 - 2.5	Sandig grus	113.5	T2
2		7.0 - 8.0	Siltig leire	*16.5	T4
3F		8.0 - 8.8	Leire	0.0	T3
4A		9.0 - 9.4	Sandig leirig silt	12.0	T4

Sted:

Dato:

Signatur:

Kornkurve

Oppdragsnr.	5140231
Prosjektnr.	503303
Ansvarsområdenr.	55410


Oppdragsnavn	Rv. 94 p1 Skaidi-Arisberget
Prosjektnavn	Rv94 parsell1 Skaidi-Arisberget
Ansvarsområdenavn	Plan/Byggherre V-Finnmark

Serienr.: 2_(B), Hullnr.: 1482, koordinater:

Prøvenr.	5	6	7	8	
Uttaksdato	02.09.2014	02.09.2014	02.09.2014	02.09.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	24.7	18.7	24.1	29.1	
% <63µm av <delsikt	79.6 (22,4 mm)	31.6 (22,4 mm)	66.2 (22,4 mm)	76.6 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	43.7 (22.4 mm)	17.2 (22.4 mm)	51.2 (22.4 mm)	59.2 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	μm				mm							
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8	11.2	16	20	22.4
5	79.6	87.1	90.2	91.5	91.9	92.6	93.9	95.4	98.1	100.0		
6	31.6	45.4	65.9	79.0	82.0	84.7	87.5	91.4	96.5	100.0		
7	66.2	69.0	72.2	76.5	78.5	80.7	83.3	86.2	90.1	91.5	93.8	100.0
8	76.6	80.1	83.9	87.0	88.7	90.4	92.1	94.9	97.4	100.0		



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5		9.4 - 10.0	Siltig leire	*11.2	T4
6		10.0 - 11.0	Sandig siltig leirig matriale	31.0	T4
7		11.0 - 12.0	Siltig leire	*252.5	T4
8		12.0 - 13.0	Leire	0.0	T4

Sted:

Dato:

Signatur:



Kornkurve

Oppdragsnr.	5140231
-------------	---------

Prosjektnr.	503303
-------------	--------

Ansvarsområdetnr. 55410

Oppdragsnavn

Prosjektnavn

Ansvarsområdet navn

Rv. 94 p1 Skaidi-Arisberget

Rv94 parsell1 Skaidi-Arisberget


Plan/Byggherre V-Finnmark

Serienr.: 2_(B), Hullnr.: 1482, koordinater:

Prøvenr.	9F	10C	11A	12A	
Uttaksdato	02.09.2014	02.09.2014	02.09.2014	02.09.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	43.9	38.0	27.5	25.8	
% <63µm av <delsikt	97.8 (22,4 mm)	91.2 (22,4 mm)	99.4 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	87.6 (22.4 mm)	80.8 (22.4 mm)	79.8 (22.4 mm)	76.7 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	μm			
Pr.nr.	63	125	250	500
9F	97.8	98.3	98.9	100.0
10C	91.2	92.7	94.9	100.0
11A	99.4	99.8	100.0	100.0
12A	99.8	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
9F		13.0 - 13.8	Leire	0.0	T3
10C		14.0 - 14.8	Leire	0.0	T3
11A		15.0 - 15.8	Siltig leire	*5.0	T4
12A		16.0 - 16.8	Siltig leire	*5.7	T4

Sted:

Dato:

Signatur: