

Fylke Sør-Trøndelag	Kommune Trondheim	Sted Dragvoll	UTM
Byggherre Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat			
Oppdragsgiver Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat			
Oppdrag formidlet av Rådg.ing. A. R. Reinertsen			
Oppdragsreferanse Bestillingsbrev av 08.08.89.			
Antall sider 6	Antall bilag 1	Tegn.nr. 101	Antall tillegg

Universitetsenteret

Prosjekt-tittel      Universitetet i Trondheim  
Dragvoll, Del 2

Rapport-tittel	1. Pukkverk/pukkklagring på planlagt parkeringsplass. Geoteknisk vurdering.
	2. Supplerende geoteknisk vurdering.

Oppdrag nr. 0.7651 Rapport nr. 1 Del 1: 28.09.1989  
Del 2: 01.11.1989

Overingeniør Eystein Enlid	Saksbehandler
Sammendrag	
<u>Del 1: Pukkverk/pukklagring på planlagt parkeringsplass.</u> Grunnforholdene på stedet er <u>meget vanskelige</u> med opp til 3 - 4 meter torv over kvikkleire med tildels stor mektighet.	
P.g.a. begrensede muligheter for pukklagring og usikre fundamenteringsforhold ansees parkeringsplassen dårlig egnet for pukkverk.	
Alternativ plassering foreslås.	
<u>Del 2: Div. geotekniske vurderinger.</u> Omfatter vurdering av deponis, knuseverk, fjellkvalitet og oppbygging av parkeringsplass på torv.	