

R 231 LEANGENBUKTA

Etter oppdrag fra byingeniør G. Bjordal er det utført grunnundersøkelser i Leangenbukta for å kunne ha et grunnlag til å vurdere fremtidig utnyttelse av området. Det er bl. annet nevnt mulig utfylling med stein fra kloakktunnel Stavne - Høvringen.

1. Markarbeide

Arbeidet i marken er utført i tiden 12.8.-9.9.-71 med mannskap fra TIV og ledet av boreleder Skaget.

Det er dreieboret i tilsammen 11 hull og tatt uforstyrrede prøver i 4 hull.

Alle boringer er foretatt fra flåte, bortsett fra hullene 1 og 4.

Oversiktskartet bilag 1 viser beliggenheten av boringene.

Profilene bilag 2-8 viser resultatet av dreieboringene.

2. Laboratoriearbeide

De opptatte prøvene er analysert ved laboratoriet på Valøya. Det er utført klassifisering og beskrivelse, bestemt vanninnhold i % av tørrvekt og våt romvekt for samtlige prøver.

Leiras udrenerte skjærfasthet er bestemt i uforstyrret og omrørt tilstand ved hjelp av konusforsøk og enaksialt trykkforsøk.

Dessuten er det på prøver fra hull 8 utført belastningsforsøk (ødometerforsøk) og saltinnholdsbestemmelse.

Disse forsøkene er utført ved Laboratorium for Geoteknikk NTH.

Resultatene av laboratorieforsøkene fremgår av bilagene 9-12 og belastningsforsøkene av bilag 13.

3. Grunnforhold

Det undersøkte området ligger øst for Leangen gård og strekker seg fra Leangenbukta og nord-vestover til Devlebukta.

Som kjent er store deler av Leangenbukta tørrlagt ved lavvann. Så vidt vites foreligger ikke noe detaljert dybdekart over området, men på grunnlag av vanndybdeobservasjoner ved borehullene og data fra sjøkartet er linjen for laveste lavvann og omtrentlig marbakke anslagsvis skissert på situasjonskartet, bilag 1.

Fjæra er dekket av slam og løse steiner i topplaget og langs strandlinja mot vest er det fjell i dagen.

Dreieboringene viser liten dreiemotstand i massene. Boret har sunket uten dreieing i topplaget i samtlige boringer (boring 6 viser synk til 11 m dybde) og bortsett fra boring 4 og tildels boring 1 gir også de dypere lag liten dreiemotstand. 6 av de 11 dreieboringer er ført til antatt fjell, og ut fra dette synes dybden til fjell å være relativt stor.

Prøvetakingene viser bløte og siltige leiravsetninger i samtlige hull. Boring 2 viser de minst dårlige grunnforhold. Den siltige leiren har her en fasthet på 1,5-3 t/m², liten sensitivitet og et vanninnhold på 25-35 %. Boringene 6 og 8 viser nokså like grunnforhold: Under et topplag av finsand på vel 1 m er det en meget bløt og løst lagret leire med en skjærfasthet på ned mot 0,5 t/m², med vanninnhold på over 60% og med en romvekt på 1,6 t/m³. Mot dybden reduseres vanninnholdet og fasthet og romvekt øker slik at avleiringerne i 10 m dybde har vanninnhold på 30%, romvekt 1,9 t/m³ og fasthet ca. 2 t/m².

Boring 10 i Devlebukta viser finsand og bløt silt ned til 3 m dybde med KVIKKLEIRE videre i dybden med en meget lav skjærfasthet (0,5-1 t/m²) og en sensitivitet på opp til 80.

Ødometerforsøkene (bilag 10) er alle utført på prøver fra boring 8. Forsøkene viser at prøven i 5 m dybde er meget kompressibel (m=13) mens prøvene i 9 og 14 m dybde er middels kompressibel (m=17-19) i forhold til en vanlig marin, normalkonsolidert leire.

4. Vurdering av mulig utnyttelse

En har ikke kjennskap til detaljerte planer for utnyttelsen av området men det er nevnt muligheter for utfylling av lavfjæra samt mulig utnyttelse til småbåthavn. I og med at det ikke foreligger noe konkret prosjekt må denne vurdering bli meget generell.

Devlebukta

Med de dårlige grunnforhold som her er observert (bløt silt over meget bløt kvikkleire) mener en at terrenginngrep eller utfyllingsarbeider her må frarådes.

Leangenbukta


Det kan synes som det er mulig med en viss oppfylling innerst inne i bukta mot Leangenbekken. Men en utfylling f.eks. til kote + 3 ut mot linjen for laveste lavvann kan ikke aksepteres i det det for oppfylling på 4 m vil være nødvendig med en fasthet i leira på minst 3 t/m² for å ha nødvendig sikkerhet mot lokalt grunnbrudd, og de målte fastheter ligger vesentlig lavere enn dette.

Dette betyr at både moloarbeid og evt. mudringsarbeid i området mellom marbakken og lavfjæra vil være meget vanskelig å få utført uten stabilitetsmessige problemer.

I alle høve er de registrerte grunnforhold i området så dårlige at planer for fremtidig utnyttelse av området bør utarbeides i nært samarbeid med geotekniker.

Geoteknisk avd. TIV


Torgeir Gunleiksrud



LEANGENBUKTA

SITUASJONSKART

● DREIBORING

⊙ PRÖVETAKING

TRONDHEIM KOMMUNE

MÅLESTOKK:

1:5000

TEGN. AV:

JMH.

DATO:

14.10.71


KONTR.:

RAPP. NR.:


231

BILAG:

1




LEANGENBUKTA		MALESTOKK: LM=1:1000 HM=1:200	
LENGDEPROFIL MED DREIEBOR - OG PRØVETAKINGS - RESULTATER		TEGN. AV: J.M.H.	
Profil 1		DATO: 8.9.71	
		KONTR.:	
TRONDHEIM KOMMUNE		RAPP. NR.: 231	
		BILAG: 2	




LEANGENBUKTA		MALESTOKK:
LENGDEPROFIL MED		LM=1:1000
DREIBOR - OG PRØVETAKINGS -		HM=1:200
RESULTATER		
TEGN. AV:		J.M.H.
DATO:		8.9.71
KONTR.:		
RAPP. NR.:		231
BILAG:		3

Profil II


TRONDHEIM KOMMUNE




LEANGENBUKTA		MALESTOKK: LM=1:1000 HM=1:200	
LENGDEPROFIL MED		TEGN. AV: J.M.H.	
DREIBOR - OG PRØVETAKINGS -		DATO: 10.9.71	
RESULTATER.		KONTR.:	
Profil III		RAPP. NR.:	
TRONDHEIM KOMMUNE		231	
		BILAG:	
		4	




LEANGENBUKTA		MALESTOKK: LM=1:1000 HM=1:200
LENGDEPROFIL MED DREIBOR- OG PRØVETAKINGSRESULTATER.		TEGN. AV: J.M.H.
Profil IV		DATO: 14. 9. 71
		KONTR.:
		RAPP. NR.: 231
TRONDHEIM KOMMUNE		BILAG: 5



LEANGENBUKTA		MALESTOKK: LM=1:1000 HM=1:200	
LENGDEPROFIL MED DREIBOR- OG PRØVETAKINGSRESULTATER		TEGN. AV: J.M.H.	
Profil V		DATO: 11.10.71	
		KONTR.:	
		RAPP. NR.: 231	
TRONDHEIM KOMMUNE		BILAG: 6	



LEANGENBUKTA		MALESTOKK:
LENGDEPROFIL MED		LM=1:1000
SLÅG DREIBORERESULTATER		HM=1:200
I Profil VI		TEGN. AV:
TRONDHEIM KOMMUNE		JMH
		DATO:
		7.9.71
		KONTR.:
		FAKP. NR.:
		231
		BILAG:
		7



AVSL.


ANT. FL. FJELL

LEANGENBUKTA	MALESTOKK: LM=1:1000 HM=1:200
LENGDEPROFIL M/ DREIBOR - OG PRØVETAKINGSRESULTATER	TEGN. AV: J.M.H.
Profil VII	DATO: 14.10.71
	KONTR.:
TRONDHEIM KOMMUNE	RAPP. NR.: 231
	BILAG: 8

TRONDHEIM KOMMUNE
BORPROFIL

Sted: **LEANGENBUKTA**

Hull : **2**
Nivå : **Sjøbunn**
Prøφ : **54 MM**



Bilag : **9**
Oppdrag : **231**
Dato : **13.10.71**

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Rom-vekt t/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensi- tivitet
				Plastisk område					Konusforsøk ▽ Vinge boring				
				20	30	40	50%		2	4	6	8	
5	LEIRE, siltig m/gruskorn		1					1,88 (1,93)	▽	▽			6 4
			2					1,92 (1,94)	▽	▽	○		7 7
			3					1,92 (1,85)	▽	▽	○		6 9
			4					2,03 (1,98)	▽	▽		○	3 6
10			5					1,98 (2,00)	▽	▽	○	▽	6 6
			6					(1,92)	▽		Omrørt prøve?		2
15													
20													
25													


TRONDHEIM KOMMUNE
BORPROFIL

Sted: **LEANGENBUKTA**

Hull: **6**
Nivå: **Sjøbunn**
Prø: **54 MM**

Aksialdeformasjon %
15 0 5
10

Bilag: **10**
Oppdrag: **231**
Dato: **14.10.71**




TRONDHEIM KOMMUNE
BORPROFIL

Hull : 8

Nivå : Sjøbunn

Prø : 54 MM

Aksialdeformasjon %



Bilag : 11

Oppdrag : 231

Dato : 21.10.71

Sted : LEANGENBUK TA


Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w					Rom-vekt t/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensi- tivitet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Plastisk område						Konusforsøk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				20	30	40	50%	2		4	6	8	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

TRONDHEIM KOMMUNE


BORPROFIL

Sted: **LEANGENBUKTA**Hull: **10**Nivå: **Sjøbunn**Prøf: **54 MM**

Aksialdeformasjon %

Bilag: **12**Oppdrag: **231**Dato: **14.10.71**

ØDOMETERFORSØK



○ $D = 14,45\text{m}$

□ $D = 4,45\text{m}$

+ $D = 8,45\text{m}$