



## TEGNFORKLARING :

◆ Dreietrykksondering

⊙ Skovleprøver

Hull nr. Terrengkote Boret dybde

HEDMARK DISTRIKTHØGSKOLE, RENA

Situasjonskart  
M = 1 : 1000

Rapport nr.  
920023-1

Figur nr.  
A08

Tegner  
TSa

Dato  
27.06.92

Kontrollert

Godkjent

