

SITUASJONSSKISSE


✧ Fjellkontrollboring

VEGG

AKSE F

AKSE E

AKSE D



PROFIL

Boreresultater

VEGG

Boring:

8 1 9 2 10 3 11 4 5 6 7


+55

+52.5

+50

47.5

+45



KORR.	KORREKSJONEN GJELDER	SIGN.	DATO
NORDLAND DISTRIKTHØGSKOLE MÖRKVED I BODØ		MALESTOKK	1:100
SITUASJONSSKISSE og PROFIL		TEGNET AV	J.R.W./00
		DATO	14.12.84
		OPDRAG	2814-4
		BILAG	3
		TEGN. NR.	23

