



Før 1965  
Mellom 1965 - 1974  
Etter 1974

<b>Telemark Treimpregnering</b>		<b>JORDFORSK</b>
Delrapport 1. Planlegging av undersøkelser		Målestokk 1: 1000
Rapport: 6.94-04-1	Dato: 12/6 1994	PS/SA/CEA







Figur 4. Lokalisering av ulike utløp i spuntveggen.

- Originalt i spunt
- \* Nyere PVC-rør



Telemark Treimpregnering	JORDFORSK
Delrapport 1. Planlegging av undersøkelsen	Målestokk 1: 1000
Rapport: 6.94-04-1	Dato: 12/6 1994
	PS/SA/CEA



Figur 5. Materialets vei fra impregnering til tørking

Vanlig	1965	1 - impregnering	2 - drypptørking
<u>Understreket</u>	<u>1974</u>	<u>1</u> - impregnering	<u>2</u> - mellomlagring
<i>Kursiv</i>	<i>1988</i>	<i>1</i> - impregnering	<i>2</i> - mellomlagring
		3 - tørking	3 - av/på-strøing
			4 - tørking

Telemark Treimpregnering	JORDFORSK
Delrapport 1. Planlegging av undersøkelse	Målestokk 1: 1000
Rapport: 6.94-04-1	Dato: 12/6 1994
	PS/SA/CEA




Figur 6. Hvor nyimpregnert virke ble lagret

- 1965
- 1974
- 1988

Telemark Treimpregnering	JORDFORSK
Delrapport 1. Planlegging av undersøkelsen	Målestokk 1: 1000
Rapport: 6.94-04-1	Dato: 12/6 1994
	PS/SA/CEA





Figur 8. Planlagte undersøkelser

- Sjaktning
- \* Samleprøve

Telemark Treimpregnering	JORDFORSK
Delrapport 1. Planlegging av undersøkelser	Målestokk 1: 1000
Rapport: 6.94-04-1	Dato: 12/6 1994
	PS/SA/CEA