

19.07.88.

R. 727 DIVERSE GATER I KRISTIANSTENSOMRÅDET

1. INNLEDNING

Etter oppdrag fra Kommunalteknisk seksjon v/avd. ing. Stubban er det i forbindelse med opprusting av gatenettet i området utført en undersøkelse av topplaget i følgende gater:

Nedre Kristianstens gate
Øvre Kristianstens gate
Prof. Pedersens plass
Øvre Møllenberg gate
General Buddes gate
Kristianstensbakken
Skansegata

2. MARKARBEID

Arbeidet i marken er utført i tiden 16.05.-25.05.88. av vårt borelag.

Det er tatt prøver i samtlige gater med skrueprøvetaker ned til 1 m dybde.

Plasseringen av boringene er vist på situasjonskart bilag 1.

3. LABORATORIEARBEID

De opptatte prøver er klassifisert og besrevet ved vårt laboratorium på Valøya.

Foruten beskrivelse er vanninnholdet bestemt av samtlige prøver. Resultatene er fremstilt på borprofilene bilag 2-8.

4. VURDERING

I de fleste boringene er det registrert ca 0.5 m med urein sand over tildels mold.

Det kan derfor se ut som gatenettet er anlagt på ureine masser. Det vises forøvrig til borprofil for den enkelte gate.


Bortsett fra Kristianstensbakken vil en derfor anta et det vil bli nødvending med masseutskifting hvis det skal oppnåes et stabilt vegdekke.

Hvor dypt massene skal skiftes ut og om det er nødvending for hele gatestretsningen, må vurderes for den enkelte gate når arbeidet settes igang.


Planktoret
Geoteknisk seksjon

Arnstein Watn


Sigmund Kaasbøll



TRONDHEIM KOMMUNE	
GEOTEKNISK SEKSJON	
DIV. GATER I KRISTIANSTENSOMRÅDET	
PRØVETAKING	MALESTOKK: 1 : 1000
TEGN. AV: K. T.	DATO: 28.6.88
KONTR.:	RAPP. NR.: R 727
BLAG: 1	



TRONDHEIM KOMMUNE	
GEOTEKNISK SEKSJON	
DIV. GATER I KRISTIANSTENOMRÅDET	
MALESTOKK:	1 : 1000
TEGN. AV:	K. T.
DATO:	28.6.88
KONTR.:	
RAPP. NR.:	R. 727
BILAG:	1

TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon				BORING: 1, 2, 3, 4, 5 og 6				BILAG: 2						
BORPROFIL				Nivå: GATE				Oppdrag: R. 727						
Sted: Skansegata				Prøvetaker: Skrubor				Dato: 24.6.88						
Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensitivitet
				Plastisk område					Konusforsøk		Vinge boring			
				20	30	40	50%		20	40	60	80	100 kN/m ²	
0	SAND grusig leirig		1	○										
			2	○										
2														
	BORING 2													
0	SAND grusig humusrester		1	← W = 4%										
			2	○										
2														
	BORING 3													
0	SAND gruskorn		1	← W = 3,5%										
			2	← W = 4%										
2														
	BORING 4													
0	SAND, GRUS, SILT, LEIRE, MOLD SAND, gruskorn humusrester		1	← W = 5%										
			2	← W = 5%										
2														
	BORING 5													
0	LEIRE, SILT, MOLD, SAND, GRUS		1	○										
			2	○										
2														
	BORING 6													
0	LEIRE, SILT, SAND, humus TØRRSKORPELEIRE siltig sand-, gruskorn		1	○										
			2	○										
2														
25														

TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon			BORING: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 OG 10				BILAG: 3	
BORPROFIL			Nivå: GATE				Oppdrag: R. 727	
Sted: NEDRE KRISTIANSTENS GT.			Prøvetaker: Skrubor				Dato: 28. 6. 88	
Dybde m	Jordart	Symbol	Vanninnhold w Plastisk område	W _P → W _L	Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk Konusforsøk ▽	Vinge boring +	Sensi- tivitet
			20 30 40 50%			20 40 60 80 100 kN/m ²		
0	SAND, leirig/ siltig	1	o					
1	LEIRE, sandig	2	o					
BORING 2								
0	SAND gruskorn	1	o					
1	leirinnhold	2	o					
BORING 3								
0	SAND gruskorn	1	o					
1	leirinnhold	2	o					
BORING 4								
0	MOLD	1	o					
1	sandig	2	o					
BORING 5								
0	SAND, grusig	1	← W = 4,7%					
1	LEIRE, SAND, GRUS	2	o					
2	SILT noe humus							
BORING 6								
0	SAND, grusig	1	← W = 2,2%					
1	TØRRSKORPELEIRE	2	o					
2	sandkorn humusrester							
BORING 7								
0	SAND grusig	1	← W = 4,5%					
1	middels leirig	2	← W = 8,3%					
2								
BORING 8								
0	SAND gruskorn	1	← W = 4%					
1	moldig	2	o					
2								
BORING 9								
0	LEIRE, MOLD, SILT,	1	← W = 4%					
1	SAND gruskorn	2	← W = 6%					
2	SAND, moldig gruskorn							
BORING 10								
0	SAND, moldig	1	← W = 3%					
1	gruskorn	2	← W = 6%					
2								

TRONDHEIM KOMMUNE , geoteknisk seksjon BORPROFIL				BORING: <u>3, 4, 5 og 6</u>				BILAG: <u>4</u>			
Sted: KRISTIANSTENSBAKKEN				Nivå: <u>Gate</u>				Oppdrag: <u>R. 727</u>			
Prøvetaker: <u>Skrubor</u>				Dato: <u>29.6..88</u>							

Dybde m	Jordart	Symbol	nr.	Vanninnhold w				Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensi- tivitet
				Plastisk område		w _P — w _L			Konusforsøk ▽		Vingeboering +			
				20	30	40	50%		20	40	60	80	100 kN/m ²	
0	SAND, gruskorn leirklumper	1 2	1	○										
	TØRRSKORPELEIRE		2		○									
2														
0	SAND gruskorn leirklumper	1 2	1	○										
			2											
2														
0	SAND leirklumper	1 2	1	+	w = 8%									
			2	○										
2														
0	SAND asfal trester	1 2	1	+	w = 5%									
			2	+	w = 5%									
2														

Dybde m	Jordart	Symbol	n ^{r.}	Vanninnhold w Plastisk område	w _P — w _L	Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk Q Konusforsøk ▽ Vingeboing +	Sensi- tivitet
	BORING 1			20 30 40 50%			20 40 60 80 100 kN/m ²	
0	SAND, gruskorn noe leir/ silt	[Symbol]	1' o					
2	TØRRSKORPELEIRE siltig sand/gruskorn	[Symbol]	2' o					
	BORING 2							
0	SAND, gruskorn noe mold	[Symbol]	1' o					
2	TØRRSKORPELEIRE siltig	[Symbol]	2' o					
	BORING 3							
0	SAND, gruskorn noe mold	[Symbol]	1' o					
2	MOLD, LEIRE, SILT, SAND gruskorn	[Symbol]	2' o					
	BORING 4							
0	SAND, gruskorn noe mold	[Symbol]	1' ← W = 6%					
2	TØRRSKORPELEIRE siltig sand/gruskorn	[Symbol]	2' o					
	BORING 5							
0	SAND, moldig gruskorn	[Symbol]	1' ← W = 7%					
2		[Symbol]	2' o					

TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon				BORING: 1, 2, 3, 4 og 5		BILAG: 6	
BORPROFIL				Nivå: GATE		Oppdrag: R. 727	
Sted: GENERAL BUDDER GT.				Prøvetaker: Skrubor		Dato: 28.6.88	
Dybde m	Jordart	Symbol	Vanninnhold w Plastisk område 20 30 40 50%	W _P → W _L	Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk Konusforsøk ▽ Vinge boring +	Sensi- tivitet
0	BORING 1						
0	SAND, gruskorn humusrester		1 ← w = 2,5%				
2			2 ← w = 5,3%				
0	BORING 2						
0	SAND/ MOLD, gruskorn		1 ← w = 6,5%				
2			2 ← w = 9,8%				
0	BORING 3						
0	SAND humus gruskorn leire/mold		1 ← w = 3,5%				
2			2 ← w = 8,5%				
0	BORING 4						
0	SAND, humusrester LEIRE/SILT sandig gruskorn		1 ← w = 5%				
2			2 ○				
0	BORING 5						
0	SAND, grusig humusrester		1 ← w = 9%				
2	MOLD, LEIRE, SILT, SAND gruskorn		2 ○				

Bjærum, Trondheim Skjema 21

