

R - 249 BJØRNDALSVEGEN GRUNNUNDERSØKELSE
OG STABILITETSVURDERING

1. Innledning.

Vi har etter anmodning fra Byplankontoret v/overing. Kvamme utført grunnundersøkelse for 4 felts veg i Bjørndalen, på strekningen Selsbakvegen - Leirelva, dvs. ca 900 m. Vegen er prosjektert med totalbredde ca 30 m og vil i den smale og svingete Bjørndalen nødvendigvis medføre store terrenginngrep i dalsidene.

Undersøkelsen omfatter også en prosjektert forbindelsesveg mellom Gammel-Lina og Bjørndalsvegen, beliggende ved nedre del av Selsbakvegen.

Det vises til situasjonskart i bilag 1.

2. Utførte boringer.

Markarbeidet er utført i desember 1971 - januar 1972 under ledelse av boreformann S. Johannesen.

For Bjørndalsvegen er det utført dreiesondering i 26 borpunkter, bore-dybde 5 - 26 m, og tatt opp uforstyrrede prøver fra 3 borhull, i alt 32 prøver.

For forbindelsesvegen opp til Gammel - Lina er det utført dreiesondering i 6 punkter.

Borpunktene er plassert i profiler, og beliggenheten er vist i bilag 1. Sonderingsresultater og jordartsbeskrivelse fra prøvetakingen er gitt i profilene i bilag 2 - 8.

3. Laboratoriearbeid.

De opptatte prøver er undersøkt i vårt laboratorium på Valøya. Prøvene er først klassifisert og beskrevet, og videre er det utført bestemmelse av vanninnhold og romvekt. Udrenert skjærfasthet er målt i uforstyrret og omrørt tilstand og forholdet mellom disse verdier, sensitiviteten, er utregnet.

Resultatene fra laboratoriet er presentert i borprofiler i bilag 9 - 11.

4. Grunnforhold.

Bjørndalen er dannet ved erosjon i marine leiravsetninger. Grunnen i dalsidene og dalbunnen er i store trekk relativt fast, med stor dreiemotstand.

I borhull 3 ved topp dalside øverst på den undersøkte strekning, er det ved prøvetaking påvist kvikkleire i dybden, under 6 m fast silt og 7 m middels fast leire.

Det synes her å ligge et kvikkleirelag som "kiler ut" mot dalsiden, da det under dalbunnen ikke er påvist kvikkleire.

I borhull 8 er det under et fast siltlag på ca 6 m påvist middels fast leire til prøvetakingsdybden 8 m.

Denne massen er noe uregelmessig oppbygd med trerester og tørrskorpe- lag i dybden og kan muligens være tidligere skredmaterialer.

I borhull 14 består grunnen øverst av tørrskorpeleire til dybde 3 m, videre bløt til middels fast leire til 8 m og derunder fastere avsetninger av leire og silt. Også her er grunnen uregelmessig og er sannsynligvis tidligere skredmaterialer.

I store trekk kan det regnes med fast, siltig leire under dalbunnen, mens det i dalsidene for en stor del kan være rasmaterialer av silt og leire, som for det meste er fast, men også med lag eller soner med bløtere leire.

Grunnvannstanden er ikke målt, men kan fra vannspeilet i elva regnes å stige til begge sider, og ligger i liten dybde i dalbunnen, økende inn under dalsidene.

Fjell er ikke påvist ved noen av boringene.

Angående detaljer og talledata henvises til profiler og borprofiler bilag 2 - 11.

5. Stabilitet

a) Generelt

Et vegprosjekt av denne standard må nødvendigvis føre til store terrenginngrep i den trange Bjørndalen. Inngrepene vil stort sett bestå i skjæringer gjennom fremspringende partier i dalsidene.

Vår stabilitetsundersøkelse tar sikte på å vurdere dalsidenes stabilitet og om vegprosjektet kan sette stabiliteten i fare. Vi har derfor konsentrert undersøkelsen om antatt kritiske partier som er følgende (bilag 1):

Parti	I : Østre dalside v/adkomstveg Romulslia	(profil I-IV)
- "	II : Vestre - " - v/idrettsplass	(profil V-VII)
- "	III : Østre dalside v/Prøven	(profil VIII-IX)
- "	IV : Fotgjengerbro v/Folkets Hus	(profil X)
- "	V : Østre dalside v/Kroppan	(profil XI-XIII)
- "	VI : Forbindelsesveg, Selsbakvegen	(profil XIV-XV)

b) Vurdering av de enkelte partier

Parti I, profil I-IV, bilag 2-3.

Selv om skjæringsdybden ved skråningsfot ikke er større enn 2-5 m, vil skjæringene i de bratte skråninger få store utslag, slik at total skjæringshøyde blir ca 30 m i profil I, 15-20 m i profilene II-IV.

M.h.t. faren for dyperegående utglidninger synes ikke stabiliteten å være vesentlig forverret. Når det gjelder overflatestabiliteten, så avhenger denne av grunnens lagdeling og grunnvannsforhold. Ved vannførende grovere lag av silt eller sand som munner ut i ubeskyttet skjæringsflate må det ventes visse problemer med overflateglidninger ved helning 1:2. Dette må vurderes nøyere ved senere detaljundersøkelser med bl.a. poretrykkmålinger, og det kan bli nødvendig med tiltak som overflatedrenering, utslaking e.l.

Det kan imidlertid regnes med at vegen stabilitetsmessig kan føres forbi parti I i den viste beliggenhet.

Parti II, profil V-VII, bilag 4

Søndre del av skjæringen, profil V og VI har beskjedne skjæringsdybder ved skråningsfoten, men p.g.a. steil skråning vil en også her få stort utslag oppover i dalsiden. Her kan det overveies bruk av støttemur, da en derved kan unngå å blottlegge så store flater i dalsiden, som vil være utsatt for erosjon.

I den fremspringende terrengrygg lenger nord, profil VII, vil inngrepet bli stort med skjæringsdybde ca 10 m.

På grunnlag av målte skjærfasthetsverdier fra hull 14 er det overslagsmessig beregnet sikkerhet mot utglidning på vel 2,0.

Den prosjekterte veg kan regnes mulig å føre frem forbi parti II uten at stabiliteten av dalsiden settes i fare. Det kan foreløpig regnes med skjæringshelning 1:2, men dette må vurderes nøyere ved senere detaljundersøkelser.

Parti III, profil VIII og IX, bilag 5

Her vil den prosjekterte veg skjære dypt inn i den fremspringende rygg øst for Prøven Bilverksted. Vertikal skjæringsdybde ved innerkant veg er 14 m mens total skjæringshøyde blir 18 m.

Da det ikke er tatt prøver av grunnen ved dette parti, er det umulig å gi en eksakt tallmessig stabilitetsberegning.

De utførte dreiesonderinger tyder imidlertid på at grunnen i dybden er fast, og det skulle være muligheter for å oppnå stabil vegskjæring også ved dette parti.

Men en må ikke se bort ifra at det kan bli stabilitetsmessig nødvendig å slake ut skråningen til 1:2,5 eller 1:3, eller en tilsvarende avtrapping.

Parti IV, profil X, bilag 6

Bjørndalsvegen er her prosjektert på en mindre fylling i dalbunnen og representerer ikke noe stabilitetsproblem.

Selv om det er utført bare en enkelt dreiesondering i dette profilet, kan det regnes med at også fotgjengerforbindelsen over Bjørndalsvegen med bro og adkomster kan utføres omtrent som vist i bilag I.

Senere detaljundersøkelser kan føre til mindre justeringer av planene.

Parti V, profil XI-XIII, bilag 7

Nederst i Bjørndalen blir den prosjekterte veg delt i 2, idet nordgående kjørefelt følger nåværende vegtracé til kryssing med E-6, mens sydgående felt ligger på vestsiden av E-6.

Nordgående felt vil iflg. situasjonskartet gi vertikal skjæringsdybde på 6-8 m i skråningen opp mot den nye Motorveg Syd ved Kroppan.

Tidligere prøvetaking utført av Kummeneje 1968 (boring 2 og 3 Ø.762) viser at grunnen består av meget fast, leirig silt både ved topp og fot av skråningen. Overslagsberegninger viser at skjæringen forsvarlig kan utføres med graveskråning mot motorvegen, alternativt skulle det være mulig å benytte støttemur i armert betong, som antydnet i bilag 7.

Parti VI, profil XIV og XV, bilag 8

Dette parti omfatter prosjektert forbindelsesveg mellom Gammel-Lina og den nye Bjørndalsvegen. I den viste beliggenhet (bilag 1) ligger vegen praktisk talt i sin helhet på fylling, med fyllingshøyde opptil 6 m vertikalt fra vegbanen, opptil ca 10 m til fyllingsfot.

Det er ikke tatt opp prøver for måling av skjærfasthet i leira, men de utførte dreiesonderinger tyder på fast silt eller leire. Det skulle derfor være mulig å føre frem forbindelsesvegen som planlagt, men det vil bli nødvendig med rensk av undergrunnen og omhyggelig utlegging av fyllingsmaterialene for å sikre fyllingenes stabilitet. Det må også her forutsettes supplerende boringer med måling av grunnens fasthet.

6. Sammendrag og konklusjon

På den undersøkte strekning av Bjørndalen består grunnen under dalbunnen av fast leire eller silt, i dalsidene består grunnen også i hovedsak av fast masse, men denne er mer uregelmessig oppbygd og har lag eller soner med bløtere leire. Grunnen i dalsidene antas for en del å være bygd opp av skredmaterialer.

Stabiliteten er vurdert på antatt kritiske partier langs tracéen, og det er funnet at vegprosjektet stabilitetsmessig kan regnes gjennomførbart i den viste beliggenhet.


Skjæringshelningene må imidlertid vurderes nærmere på grunnlag av supplerende boringer, da lagdeling og grunnvannsforhold vil ha stor betydning for overflatestabiliteten. Foreløpig kan det regnes med helning 1:2, men stedvis kan det bli påkrevet med utslaking eller avtrapping. Skjæringenes omfang kan reduseres noe ved bruk av støttemurer.



Fotgjengerforbindelsen over Bjørndalsvegen nedenfor Folkets Hus synes også å kunne gjennomføres, evt. med justeringer på grunnlag av detaljert grunnundersøkelse.

Forbindelsesvegen ved Selsbakvegen vil medføre store fyllinger og vil kreve nærmere undersøkelse, men antas gjennomførbart med gode fyllingsmaterialer og omhyggelig rensk av undergrunnen.



Vi forutsetter kontakt under det videre planleggingsarbeide.

TIV Geoteknisk avd.


Øystein Røe






BJØRNDALEN		MALESTYKK:
1:200		
Lengdeprofil med dreibor - og prøvetakingsresultater		TEGN. AV: J.M.H.
Dato: 29.2.72		KONTR.: RAP. NR.: 249
Bilag: 2		
TRONDHEIM KOMMUNE		



STABILITET DIREKTEMETODEN



NÖDV. S_u FOR LIKEVEKT 5,8 t/m²

Lengdeprofil med dreibor - og prøvetakingsresultater	BJØRNDALEN	
	MALESTOKK:	1:200
	TEGN. AV:	J.M.H.
	DATO:	1. 3. 72
	KONTR.:	
Profil III og IV	RAPP. NR.:	249
	BILAG:	3
	TRONDHEIM KOMMUNE	



MALESTOKK:	
1:200	
TEGN. AV:	J.M.H.
DATO:	3.3.72
KONTR.:	
RAPP. NR.:	249
BLAG:	4

Bjørndalen	
Profiler med dreiebor - og prøvetakingsresultater	
Profil V, VI, VII	
TRONDHEIM KOMMUNE	



BJØRNDALEN

Profil nr. / dreieboringsresultater

Profil VIII, IX

TRONDHEIM KOMMUNE

MALESTOKK: 1:200


TEGN. AV: J. M. H.

DATO:



KONTR.:

RAPP. NR.: 249

BILAG: 5



MALESTOKK:	
BJÖRNDALEN	1:200
Profil med dreieboreresultat	TEGN. AV: I.S.
Profil X	DATO: 9-3, 72.
	KONTR.:
TRONDHEIM KOMMUNE	RAPP. NR.: 249
	BILAG: 6



Bjørndalen		MALESTOKK:
1: 200		
LENGDEPROFIL MED DREIEBOR -		TEGN. AV:
RESULTATER		J.M.H.
Dato:		24.3.72
KONTR.:		
Profil XI, XII, XIII.		RAPP. NR.:
TRONDHEIM KOMMUNE		249
		BILAG:
		7

TRONDHEIM KOMMUNE

BORPROFIL

Hull : 3

Nivå : Terreng

Prøf : 54 MM

Aksialdeformasjon %



Bilag : 9

Oppdrag : 249

Dato : 4.4.72

Sted : BJÖRNDALLEN

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Rom-vekt t/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensi- tivitet	
				Plastisk område					Konusforsøk ▽ Vingeboing					
				20	30	40	50%		2	4	6	8		10 t/m ²
	SILT		1					2,01 (2,09)						
	tørskorpeflak, sandlag og enkelte gruskorn		2					2,03 (2,08)						
			3					2,02 (1,78)						
			4					2,04 (2,12)						
5			5					1,97 (2,08)						
	LEIRE		6					2,00 (1,97)						
	lagdelt m/ tynne lag av silt		7					2,03						3
	en del gruskorn		8					2,05 (2,09)						8
			9					2,07 (2,09)						22
10			10					2,00 (2,05)						14
			11					1,98 (2,01)						28
			12					1,94 (2,02)						35
15	KVIKKLEIRE		13					1,99 (2,06)						75
	lagdelt m/ lag av silt		14					1,96 (1,94)						42
	gruskorn		15					1,99 (1,99)						83
	LEIRE		16					2,06 (2,07)						120
20	siltig m/ grus		17					2,02 (2,06)						97
														97
														53
														40
														15
														30
														5
														14
	SILT													12
25	leirig m/ grus													11

TRONDHEIM KOMMUNE
BORPROFIL

Sted: **BJÖRNDALEN**

Hull : **8**

Nivå : **Terreng**

Prø : **54 MM**

Aksialdeformasjon %



Bilag : **10**

Oppdrag : **249**

Dato : **5.4.72**

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Rom- vekt t/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensi- tivitet			
				Plastisk område					Konusforsøk		Vingebooring					
				20	30	40	50%		2	4	6	8		10		
5	SILT															
	tørrskorpepreget		1					2,02								
	m/enkelte							(2,06)								
	sandlag		2					1,97								
	skjellrester							(2,05)								
10																
15																
20																
25																

TRONDHEIM KOMMUNE
BORPROFIL

Hull : 14

Nivå : Terreng

Prø : 54 MM

Aksialdeformasjon %



Bilag : 11

Oppdrag : 249

Dato : 4.4.72

Sted : BJØRNDALEN

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Rør- vekt t/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensi- tivitet	
				Plastisk område					Konusforsøk ▽	Vingebooring				
				20	30	40	50%				2	4		6
	TÖRRSKORPELEIRE													
	siltig m/humus og gruskorn		1					2,03 (1,99)						▽13,9
			2					1,97 (2,04)						2
	LEIRE		3					2,02 (2,06)						2
	siltig, med skjellrester og klumper av törrskorpeleire		4					2,02 (2,06)						1
5			5					2,09 (2,00)						2
			6											3
	LEIRE OG SILT		7					2,00 (1,91)						
	uregelmessige flekker av humus, planterøtter og skjellrester (Rasmasse?)		8					2,09 (2,14)						
10														
15														
20														
25														

TRONDHEIM KOMMUNE

BORPROFIL

Hull : 2 og 3 (KUMM.0762)

Bilag : 12


Nivå : Terreng

Oppdrag : 249

Sted : BJÖRNDALEN

Prøveφ: 54 mm

Dato : 24/4-74



+ vingeboering ⊙ enkelt trykkforsøk ∇ konusforsøk w = vanninnhold w_L = flytegrense w_p = utrullingsgrense
□ penetrometer.